

VÚ 4423  
Přáslavice

Věc: Cenová nabídka po defektaci k Rámcové dohodě SpMO 28370/2021-4423

5.8.2021

Dne:

p.č.	Název a popis služby/majetku	MJ	Počet	DPH [%]	Cena za 1 MJ s DPH [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem s DPH [Kč]
<b>KONTEJNER ISO 1C ANCR A ev.č. MCRU 101 050-0 v.čr. č. 54 06 046 rok výroby 2000</b>							
1.	Revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení správozápné zhotovitelce. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN						
2.	Cena vnějšího nátěru KTN -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní nátěrová dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 emal syntetický dvousložkový venkovní matný lesklí						
3.	Výměna těsnících pryžových těst (těsnění)						
5.	Označení KTN dle ČSN EN ISO 6346 "kontejnery-kódování, identifikace a označení"						
6.	Promáčklivý trapéz do průměru 10 cm						
7.	Výměna vrchního štítku dle ČSN ISO 6346						
8.	Oprava proníčkého (prohnutého) zadního čela						
9.	Cena nátěru vnitřku -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 SYNEROX, druhá vrstva základní nátěrová dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, vrchní nátěr U 2056 AXAPUR emal syntetický matný lesklí 1000						
10.	Promáčklivý trapéz do průměru 30 cm						
11.	Pronuznění tyčových závěrů a závěrů						
<b>Cena opravy s DPH</b>						<b>65 617,000 Kč</b>	<b>79 638,570 Kč</b>

p.č.	Název a popis služby/majetku	MJ	Počet	DPH [%]	Cena za 1 MJ s DPH [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Cena celkem s DPH [Kč]
<b>KONTEJNER ISO 1C ANCR A ev.č. MCZU 111 172 5 v.čr. č. 54 06 273 rok výroby 2007</b>							
1.	Revize KTN dle úmluvy CSC včetně vystavení protokolu provedení správozápné zhotovitelce. Cena za 1 ks při revizi více než 5 ks KTN						
2.	Cena vnějšího nátěru KTN -obroušení, základní nátěr barvou S 2008 Synerox, druhá vrstva základní nátěrová dvousložková pro vojenské účely S 2320 EPAX, -vrchní nátěr U 2056/5450 emal syntetický dvousložkový venkovní matný lesklí						
3.	Výměna těsnících pryžových těst (těsnění)						
4.	Vývrtání dířů otvorů v pláči do 56cm <sup>2</sup> provedení obrátce nátěru dle p. č. 3, 6 Přebroušení starého nápisu, zalepení, oprava nlekování v místě přebroušení starého nápisu MCZU na pěti místech						
5.	Nové značení - kód vlastníka MCZU na pěti místech, včetně šablón						
6.	Promáčklivý trapéz do průměru 10 cm						
7.	Oprava proníčkého (prohnutého) zadního čela						
9.	Pronuznění tyčových závěrů a závěrů						
<b>Cena opravy s DPH</b>						<b>50 281,000 Kč</b>	<b>60 840,010 Kč</b>

<b>Celková cena opravy s DPH</b>						<b>116 098,00</b>	<b>140 478,580 Kč</b>
----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-----------------------

V Přelouči dne 5.8.2021

13-08-2021

07

**KARBOX**

IČ: 26002370

KARBOX s.r.o.  
Tovární 1553  
535 01 Přelouč  
obchod  
www.karbox.cz