

Objednatel:

IČO: 47813059

DIČ: CZ47813059

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta

Univerzitní náměstí 1934/3

Karviná

733 40 Karviná

Dodavatel:

IČO: 25382357

DIČ: CZ25382357

LIFT SERVIS s.r.o.

Závodní 542/53

Karviná

735 06 Karviná 6

Konečný příjemce:

Datum vystavení: 09.08.2021

Datum dodání:

Forma dopravy:

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Děkujeme.

Množství MJ	Název položky	Cena	DPH	Částka	Částka
		bez DPH	(%)	DPH	celkem
	výtah budova A 1.000kg - cen. nabídka CNS-53/2021	82 700,00	21,0	17 367,00	100 067,00
	výtah budova B 1.000kg - cen. nabídka CNS-54/2021	82 700,00	21,0	17 367,00	100 067,00

Celková cena s DPH:

200 134,00 Kč

vystavila:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí.

Žádáme o písemnou akceptaci této objednávky přímo na tomto stejnopisu objednávky - viz níže anebo na samostatném dokumentu o akceptaci.

Shora uvedenou objednávku v plném rozsahu akceptujeme.

Datum: 9.8.2021

Podpis:

Razítko a podpis:

**Dodavatel:**
LIFT SERVIS s.r.o.Závodní 542/53
735 06 Karviná-Nové Město

Česká republika

IČO: 25382357 DIČ: CZ25382357

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 17114 ze dne
01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravě.**Odběratel:** Zákaznické číslo: 0625**Slezská univerzita v Opavě**

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava

Česká republika

IČO: 47813059

DIČ: CZ47813059

Datum vystavení dokladu: 27.07.2021

Platí do: 31.12.2021

Tato cenová nabídka byla vypracovaná na základě Inspekční zprávy - č.j. TIGR/22550/2021
Odstranění neshod a rizik, uvedených v Inspekčním nálezu, posuzovaných dle ČSN EN 81-80
Změna Z1/2006 v návaznosti na ČSN EN 81-20:2015.

Cena
celkem bez
DPHCena
celkem
s DPH

Neshody: Na Vyhlídce 1079/1 budova A 1000 kg

1. Zpracování návodu pro evakuační výtahy
2. Provedení ochranného pospojování
3. Úprava přepážky vyvažovacího závaží
4. Dodání a montáž nového el. jištěného žebříku
5. Dodání a montáž nového, dalšího vypínače
6. Úprava spínače revizní jízdy
7. Dodání upozorňující tabulky
8. Zpracování návrhu postupu úniku ze střechy klece do dokumentace
9. Nelze osvětlit - rozvaděč je malý, prac. použijí čelovky
10. Dodání upozorňující tabulky
11. Dodání upozorňující tabulky

Rizika: Tabulka 1

2-Opatření k zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
nelze odstranit vzhledem k provedení stávající budovy a šachty

16-Zastavovací zařízení v prohlubni a v prostoru pro kladky

dodání STOP tlačítka ke stroji a zapojení

18-Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě

dodání tlačítka pod kabinu a propojení s revizní jízdou, úprava el. instalace

52-Ochrana proti nadměrné rychlosti klece (el. výtahy)

výměna omezovače rychlosti dodání D-boxu a přepojení el. instalace

Rizika: Tabulka 2

Tyto zjištěná nebezpečí č. 101,102,103,104,105,108,111,116,118 ve vztahu k nové normě ČSN EN 81-20:2015 a NV č.

těžce odstraňovat bez výměny celých celků jako například výměna celého rozvaděče nebo výměna

pohonu kabinových dveří - úpravy v rozvaděči. Doporučuje se naplánovat a odstranit při výměně celého řízení výtahu

Tato CN je zpracována na základě inspekční zprávy dle ČSN EN 81-80 s ohledem na ČSN EN 81-20:2015.

Provozovatel odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení.



Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	--------------	---------------	----------------------

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	82 700,00	17 367,00	100 067,00
Celkem		82 700,00	17 367,00	100 067,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě				100 067,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne:

v systému ABRAGen

Telefon: [REDACTED]

Fax: 596 324 788

E-mail: info@liftservis.eu

Mobilní telefon: [REDACTED]

WWW: <http://www.liftservis.eu>

**Dodavatel:**
LIFT SERVIS s.r.o.Závodní 542/53
735 06 Karviná-Nové Město

Česká republika

IČO: 25382357 DIČ: CZ25382357

Dodavatel je registrován pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 17114 ze dne
01.10.1997 u Krajského soudu v Ostravě.**Odběratel:** Zákaznické číslo: 0625**Slezská univerzita v Opavě**

Na Rybníčku 626/1

746 01 Opava

Česká republika

IČO: 47813059

DIČ: CZ47813059

Datum vystavení dokladu: 27.07.2021

Platí do: 31.12.2021

Tato cenová nabídka byla vypracovaná na základě Inspekční zprávy - č.j. TIGR/22552/2021**Odstranění neshod a rizik, uvedených v Inspekčním nálezu, posuzovaných dle ČSN EN 81-80****Změna Z1/2006 v návaznosti na ČSN EN 81-20:2015.**

Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
---------------------------	-------------------------

Neshody: Na Vyhliďce 1079/1 budova B 1000 kg

1. Zpracování návodu pro evakuační výtahy
2. Provedení ochranného pospojování
3. Úprava přepážky vyvažovacího závaží
4. Dodání a montáž nového el. jištěného žebříku
5. Dodání a montáž nového, dalšího vypínače
6. Úprava spínače revizní jízdy
7. Dodání upozorňující tabulky
8. Zpracování návrhu postupu úniku ze střechy klece do dokumentace
9. Nelze osvětlit - rozvaděč je malý, prac. použijí čelovky
10. Dodání upozorňující tabulky
11. Dodání upozorňující tabulky

Rizika: Tabulka 1

2-Opatření k zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
nelze odstranit vzhledem k provedení stávající budovy a šachty

16-Zastavovací zařízení v prohlubni a v prostoru pro kladky

dodání STOP tlačítka ke stroji a zapojení

18-Nouzové vyproštění osob uvězněných v šachtě

dodání tlačítka pod kabinu a propojení s revizní jízdou, úprava el. instalace

52-Ochrana proti nadměrné rychlosti klece (el. výtahy)

výměna omezovače rychlosti dodání D-boxu a přepojení el. instalace

Rizika: Tabulka 2

Tyto zjištěná nebezpečí č. 101,102,103,104,105,108,111,116,118 ve vztahu k nové normě ČSN EN 81-20:2015 a NV č.

těžce odstraňovat bez výměny celých celků jako například výměna celého rozvaděče nebo výměna

pohonu kabinových dveří - úpravy v rozvaděči. Doporučuje se naplánovat a odstranit při výměně celého řízení výtahu

Tato CN je zpracována na základě inspekční zprávy dle ČSN EN 81-80 s ohledem na ČSN EN 81-20:2015.

Provozovatel odpovídá za bezpečný provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení.



Předmět zdanitelného plnění

Množství / j.

Cena za jedn.
v CZK bez DPHCena celkem Sazba
bez DPH DPHČástka
DPHCena celkem
s DPH

		Částky v CZK		
		Bez DPH	DPH	Celkem
základní sazba	21 %	82 700,00	17 367,00	100 067,00
Celkem		82 700,00	17 367,00	100 067,00
Zaokrouhlení				0,00
Částka k úhradě		100 067,00		

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Převzal(a), dne:

v systému ABRAGen

Telefon:

Fax: 596 324 788

E-mail: info@liftservis.eu

Mobilní telefon:

WWW: http://www.liftservis.eu