



MEPOP00RA38I

Č.j. MPPH 18892/2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/170224

Datum: 13.02.2017

Dodavatel:

KOMO-COM, s. r. o.

Bavorská 856/14

Praha 13-Stodůlky

155 00 Praha 515

mail:

tel:

IČ: 26007282

Odběratel: (FAKTURAČNÍ ADRESA)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Městská policie hl. m. Prahy

Korunní 98

101 00 Praha 10

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

Číslo účtu: 620023-5157998/6000

PPF banka a.s., Praha 1, Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, ÚIKT, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:

Tel.:

Objednáváme u Vás:

Položka	množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy ručních radiostanic podle RS 822/15 za období 21.12.2016 - 20.1.2017 (viz příloha)	1.00	komplet	71822.73	71822.73

celková cena bez DPH: 71822.73 Kč

celková cena vč. DPH: 86905.50 Kč

Mgr. Vendula Kožíšková

náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 98, 101 00 Praha 10

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv), bude tato objednávka zveřejněna objednatelem.“

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH-S 13831/2017

rozkont

Akceptace objednávky

dne:

2012/2017

razítko a podpis:

KOMO-COM, s.r.o.

Bavorská 856/14

155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 26007282

DIČ: CZ26007282

Příloha k obj. č. 170224

Přehled předaných RDST - opravy realizované za období 21.12.-20.1.2017

Popis	EX_Popis	Č. objednávky	Zkratka 1	Ser. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava B6/2992	ASTRA 122	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0215	1 580,83 Kč	1 912,80 Kč	P
oprava B6/2993	ASTRA 103	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TES7271	1 164,30 Kč	1 408,80 Kč	P
oprava B6/2989	ASTRA 127	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCG1715	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B6/3000	ASTRA 132	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TGG2153	2 084,45 Kč	2 522,18 Kč	P
oprava B6/3003	ASTRA 214	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU3526	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B6/2809	ASTRA 227	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ6_N	157TCG1497	3 991,45 Kč	4 829,65 Kč	P
oprava B6/2752	ASTRA 40	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU3239	1 865,05 Kč	2 256,71 Kč	P
oprava B6/3067	ASTRA 52 s RSM	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TES3234	1 782,85 Kč	2 157,25 Kč	P
oprava B6/3066	ASTRA 53	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU3254	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B6/2750	ASTRA 78	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TDJ1434	1 685,10 Kč	2 038,97 Kč	P
oprava B6/2994	ASTRA 80	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0264	1 164,30 Kč	1 408,80 Kč	P
oprava B6/2987	ASTRA s RSM 10	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TES7287	1 016,10 Kč	1 229,48 Kč	P
oprava B6/2988	ASTRA s RSM 30	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU3238	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					105.1	19 764,56 Kč	
oprava B7/0018	BŘÍZA 104	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6TZ5N	890THW1740	1 928,25 Kč	2 333,18 Kč	P
oprava B6/3073	10WFR	sml.č. 822/15 R/16	NNTN6847A		2 049,61 Kč	2 480,03 Kč	P
					105.2	4 813,21 Kč	
oprava B7/07019	DUB 314	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6TZ5N	890TJG7851	2 629,50 Kč	3 181,70 Kč	P
					105.4	3 181,70 Kč	
oprava B6/3074	1FKQ5	sml.č. 822/15 R/16	NNTN6847A		2 043,34 Kč	2 472,44 Kč	P
					105.6	2 472,44 Kč	
oprava B7/07018	IRIS 35	sml.č. 822/15 R/16	H60PCN6TZ5N	890TNNA293	2 905,00 Kč	3 515,05 Kč	P
					105.9	3 515,05 Kč	
oprava B6/3071	KALA 201	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU3206	1 977,85 Kč	2 393,20 Kč	P
oprava B6/3070	KALA 18	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCG1550	0,00 Kč	0,00 Kč	N
					105.11	2 393,20 Kč	
oprava B6/2815	Lipa 13	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TES7275	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B6/2814	Lipa 204	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU1253	0,00 Kč	0,00 Kč	N
oprava B6/2816	Lipa 301	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU1517	2 037,25 Kč	2 465,07 Kč	P
oprava B6/2812	Lipa 26	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU3662	987,50 Kč	1 194,88 Kč	P
oprava B6/2817	Lipa 37	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0329	1 975,00 Kč	2 389,75 Kč	P
oprava B6/2811	LIPA 5	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0360	3 491,25 Kč	4 224,41 Kč	P
oprava B6/2176	LIPA19	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU1310	0,00 Kč	0,00 Kč	Z
					105.12	10 274,11 Kč	
oprava B6/3011	MÁTA 17	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0348	4 245,85 Kč	5 137,48 Kč	P
oprava B6/3009	MÁTA 21	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0409	3 689,30 Kč	4 464,05 Kč	P
oprava B6/3013	MÁTA 23	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCS0235	4 362,25 Kč	5 278,32 Kč	P
oprava B6/3006	MÁTA 42	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157TCG1721	4 482,85 Kč	5 424,25 Kč	P
oprava B6/3005	MÁTA 57	sml.č. 822/15 R/16	H47QCM6TZ5 N Q727	157GCU1229	1 739,25 Kč	2 104,49 Kč	P
					105.3	22 408,60 Kč	
oprava B7/07021	MJWG	sml.č. 822/15 R/16	NNTN6847A		5 013,00 Kč	6 065,73 Kč	P
					108.3	6 065,73 Kč	
oprava B7/07017		sml.č. 822/15 R/16	M80PCS6TZ6_N	890TJE0297	8 443,75 Kč	10 216,94 Kč	P
oprava B7/07020		sml.č. 822/15 R/16	GPS modul 531 M50		1 487,50 Kč	1 799,88 Kč	P
					103.8	12 016,81 Kč	
CELKEM					71 822,73 Kč	86 905,50 Kč	