

| P.č. | Skupina, podskupina / Úkon | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (s DPH) |
|------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 7 | | | | | | | | | | |

| P.č. | Skupina, podskupina / Úkon | Materiál (název a počet kusů) | Označení ND (RN, NSN) | Počet hodin | Cena materiálu v Kč /1 ka (bez DPH) | Cena za materiál CELKEM (bez DPH) | Kooperace v Kč (bez DPH) | Cena práce v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (bez DPH) | CENA CELKEM v Kč (s DPH) |
|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 8 | výměna snímače hladiny chladicí kapaliny včetně úpravy kabeláže | | | | | | | | | |
| 9 | výměna vadného RV2 ventilu (dííl bude dodán cestou AČR) | | | | | | | | | |
| 10 | výměna poškozeného těsnání rámu ventilátoru - NE kompletní - pouze poškozené části | | | | | | | | | |
| 11 | výměna 2 ks vymáčkaných silentbloku plynové vzpěry | | | | | | | | | |
| 12 | výměna odlučovače prachu na pohonné jednotce | | | | | | | | | |
| 13 | doplnění chladicí kapaliny | | | | | | | | | |
| 14 | výměna rychlospojek chladicí kapaliny | | | | | | | | | |
| 15 | výměna automatického regulátoru tlaku ADU 2S - demontáž a montáž zahrnuta v bodě 5 a 6 | | | | | | | | | |
| 16 | oprava netěsnosti tlakového potrubí k vzduchové láhvi stříelce | | | | | | | | | |
| 17 | odstranění netěsnosti přívodu paliva do vsiřfk. čerpadla motoru | | | | | | | | | |
| 18 | revize 1ks vzduchové láhve motorového prostoru v KOO (fl. Excalibur Army,s.r.o.) | | | | | | | | | |
| 19 | výměna 1 ks detekčního drátu systému PPZ na PJ tanku (Dílíl bude dodán cestou AČR) | | | | | | | | | |
| 20 | provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vycištění trysek, kontrola provozuschopnosti systému PPZ | | | | | | | | | |
| 21 | provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti | | | | | | | | | |
| 22 | provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky po opravě - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stěnd, provedení zkoušky dle metodiky FAT č.729710.39.5001, kontrola ZSOJ | | | | | | | | | |
| 23 | ověření funkce po opravě, včetně krátké zkušební jízdy, očištění techniky po jízdě, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ | | | | | | | | | |
| 24 | náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu | | | | | | | | | |
| 25 | náklady na přepravu fi. NIMDA Ltd. (Praha): 4 x 353 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP) | | | | | | | | | |
| 26 | náklady na přepravu fi. Excalibur Army. (Šternberk): 4 x 75 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP) | | | | | | | | | |
| CELKEM běžná oprava | | | xxx | | | | | | 817 383,29 | 989 033,79 |

Poznámka k bodu č. 3, 6, 18 - cena KOO opravy bude upřesněna a fakturována dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.



Elektronický podpis - 19.8.2021
 Certifikát autora podpisu:
 Jméno : Ing. Zdeněk Jirák
 Vydán : AČA s.r.o. - Jirák Zdeněk
 Platnost do : 8.7.2022 11:49:58-000+02:00