

## 02 VCP Ocenění rozšířeného množství výměr antikorozní ochrany s příplatkem za provedené prostorové lešení

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

## Stavba: 145900 - Zimní stadion Slaný - Rekonstrukce střešního pláště vč. odvlhčení haly

## Objekt: Z - Dodatek

## Obnova antikorozního nátěru - navýšení výměr s odpočtem zakrytých ploch

064	783271002R00	Nátěry kov.stav.doplňk. konstrukcí polyuretanové jednonásobné + 3x email	1 023,42 M2	643,5	658 570,77
065	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	1 023,42 M2	38,5	39 401,67
067	789122161U00	Čištění ocel kce tř II voda -150bar	1 023,42 M2	117,7	120 456,53
068	789226111U00	Otrysk ocel kce vni tř II A Sa3 jem	1 023,42 M2	728,75	745 817,33
069	943321212	Příplatek k lešení prostorovému modulovému těžkému bez podlah tř.4 v 25 m za první a ZKD den použití (20)	48 640,00 M3	2,62	127 436,80

<b>Součet za Obnova antikorozního nátěru</b>					<b>1 691 683,10</b>
--	--	--	--	--	---------------------

<b>CELKEM</b>	<b>Obnova antikorozního nátěru</b>				<b>1 691 683,10</b>
---------------	------------------------------------	--	--	--	---------------------

SP\_001

, 1