



Vyřizuje:   
Telefon: 596 113 411  
Email: ucetni@zs-ostcil.cz  
Obj. č.: 299/8/2021  
Datum: 20.8.2021

Alva element s.r.o.  
Poděbradova 3359  
Ostrava – Mor.Ostrava  
702 00  
IČ: 05450306  
DIČ: CZ05450306  
@alvaelement.cz

Objednáváme u Vás:

Opravu a čištění smart tabulí a projektorů dle rozpisu – viz druhá strana

Celková cena do 61000,- Kč včetně DPH

(jsme plátcí DPH)



Dodavatel bere na vědomí, že:

- Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dále, že je organizací dle ust. § 2, odst. 1, písmeno c) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že se organizace zavazuje bez dalšího zbytečného odkladu zveřejnit příslušný obsah této **objednávky (smlouvy)** prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **v případě, že hodnota přesahuje 50 000 Kč bez DPH.**
- Objednávka (smlouva) neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství dle § 504 OZ.
- Takto uzavřená objednávka (smlouva) nabyde účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (v případě dle ujednání stran dnem pozdějším).

Výše uvedenou objednávku v celém rozsahu přijímáme.

IADRSLAV DOSTÁLEK, JEDNATEL

(jméno, příjmení a funkce osoby podepisující za dodavatele)

Dne: 23.8.2021 ..... (datum)

Fakturační údaje jsou uvedeny na druhé straně.

**Fakturační údaje:**

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace  
Ostrčilova 10/2557  
702 00 Moravská Ostrava  
IČ: 61989037  
DIČ: CZ61989037

**Rozpis zjištěných závad a návrh řešení:**

A421 - Interaktivní tabule naráží do stopních svítidel.  
A423 - Obraz v katastrofálním nepoužitelném stavu. Nutno vyměnit lampu.  
A425 - Dotáhnout kotvení plátna  
A405 - V repro praská v závislosti na zapínání osvětlení na chodbě a v místnosti, zvuky OK  
30 - extrémní hlučnost ventilátoru  
26 - projektor se rychle přehřívá, nutná výměna či zákrok, Tabule nerozpozná zvednutí pera  
25 - Aktivní reproduktor nefunkční, poškozeno ovládání hlasitosti  
1 - Tabule hlásí omezenou funkčnost  
4 - Tabule hlásí omezenou funkčnost

**Navrhované řešení:**

A421 úprava dorazů tabule  
A423 Výměna lampy - urgent  
25 výměna reproduktorů neresit  
A425 oprava kotvení plátna neresit  
A403 výměna repro/ oprava kabeláže  
A 406 vadná kamera u SB  
30 špatné repro, doporučená výměna repro a kabeláže k repro  
31 doporučujeme kompletní výmenu sestavy nová instalace projektoru od paní reditelky plus nabídka na repro  
35 doporučujeme sundání plátna a epon a použití v jiné učebně sundat  
38 špatné repro, doporučená výměna repro a kabeláže k repro  
39 nechat dožít  
40 dovyvážit tabuli, neřešit vubec  
26 nahrazení novou sestavou, případně záměna s projektorem z 39, neřešit vubec  
25 poškozené repro doporučená výměna vč kabeláže  
21 demontáž staré techniky  
17 výměna lampy projektoru  
1 vadné 2 kamery u tabule  
4 vadná kamera u SB