

# Rozpočet

## Oprava výstroje a zabezpečení výhybek po MU v žst. Nelahozeves

| Název                                         | CV, HM          | Výkres     | Sazba za jednotku | Množství | Cena celkem          |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------|----------|----------------------|
| Závěr čelistový UIC 60 úplný levý             | CV031115044     | 03111DS044 |                   | 2        |                      |
| Přestavník elektromotorický EP 652.1/P        | CV200529001     | 20052A     |                   | 1        |                      |
| Hák závěrový sestavený I pravý                | CV031135075     | 03113DS075 |                   | 2        |                      |
| Hák závěrový sestavený II pravý               | CV031135088     | 03113DS088 |                   | 6        |                      |
| Páka pomocná                                  | CV031125010     | 03112DS010 |                   | 4        |                      |
| Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká pravá | CV030949001     | 03094A     |                   | 2        |                      |
| Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá pravá | CV030959001     | 03095A     |                   | 2        |                      |
| Páka úhlová úplná pravá                       | CV031135059     | 03113DS059 |                   | 2        |                      |
| Páka úhlová úplná pravá zdvojená              | CV031145022     | 03114DS022 |                   | 1        |                      |
| Stězejka                                      | CV202410015     | 20241D-015 |                   | 1        |                      |
| Stojánek úhlové páky                          | CV031135061     | 03113DS061 |                   | 1        |                      |
| Podpěra spřáhla                               | CV031135044     | 03113DS044 |                   | 1        |                      |
| Snímač polohy jazyka SPA 21.3                 | CV202219003     | 20221C     |                   | 1        |                      |
| Kryt boční úplný II pravý                     | CV031135037     | 03113DS037 |                   | 2        |                      |
| Kryt boční úplný III pravý                    | CV031135041     | 03113DS041 |                   | 2        |                      |
| Kryt boční úplný III pravý                    | CV031155020     | 03115DS020 |                   | 1        |                      |
| Kryt boční úplný II levý                      | CV031135038     | 03113DS038 |                   | 1        |                      |
| MIB souprava                                  | HM0404223613000 |            |                   | 1        |                      |
| Blok magnetický BR-02                         | HM0383200200000 |            |                   | 8        |                      |
| Sestava blok plast. krycí BPK 2111.11         | HM0321859992111 |            |                   | 1        |                      |
| Repas závěr čelistový UIC 60                  |                 |            |                   | 1        |                      |
| Dopravné                                      |                 |            |                   | 1646     |                      |
| Práce servisního technika                     |                 |            |                   | 60       |                      |
| <b>CELKEM</b>                                 |                 |            |                   |          | <b>597 184,00 Kč</b> |