

Číslo objednávky: 2021/OO0 /15/000140

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice

zastoupená: Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem VLRZ, p. o.

IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: [REDACTED]

Dodavatel:

Název dodavatele: HTB-Požární ochrana a.s.

Sídlo dodavatele: Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava

zastoupená: Ing. Janem Skarkou, ředitelem společnosti

Tel./email: [REDACTED]

IČO: 45192219

DIČ: CZ45192219

kontaktní osoba: Ing. Jan Skarka

Věc: **Objednávka – VLL Jeseník protipožární prostupy LD Silesia**

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů objednáваме u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

je dodávka a montáž prostupů požárně-dělicími konstrukcemi dle technické specifikace příloha č. 1., která tvoří nedílnou součást této objednávky

Označení dodávky	množství /jednotky	cena za jednotku bez DPH (v Kč)	částka celkem bez DPH (v Kč)
dodávka a montáž prostupů požárně-dělicími konstrukcemi	1 soubor	157 953,-	157 953,-
Celkem			157 953,- Kč

DPH bude účtováno v aktuálních sazbách.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

Budova Silesia, VLL Jeseník II, Myslbekova 271/4a, Jeseník

3) Cena:

Cena díla **157 953,-** (bez DPH) je pevná a nepřekročitelná a nebude dále upravována v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Práce budou uhrazeny: faktury odsouhlasené oprávněným pracovníkem objednatele po odevzdání a převzetí dokončeného díla.

Zálohu objednatel neposkytuje.

- Faktura za dodávka a montáž prostupů požárně-dělicími konstrukcemi ve výši 0,- Kč bude uhrazena po předání díla.

Faktury musí splňovat náležitosti daňových dokladů stanovené obecně závaznými právními předpisy. Splatnost faktur bude činit 21 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli.

5) Doba plnění:

- stanovuje na **16 týdnů od nabytí účinnosti této objednávky.**

Objednatel se zavazuje vyvíjet aktivní součinnost při plnění zakázky.

6) Záruční podmínky:

Záruční lhůta činí 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání dokončené zakázky nebo předání předmětu plnění objednateli.

7) Smluvní pokuty:

a) Smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za nesplnění termínu předání díla v minimální výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH,

b) Smluvní pokutu za každý i započatý kalendářní den prodlení za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků (sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla) a smluvní pokutu za nesplnění termínu pro odstranění reklamačních vad díla ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

Právo na náhradu škody není ustanoveními o smluvních pokutách dotčeno.

8) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu VLRZ, p. o., Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávky či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

9) Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. Dodavatel poskytne objednávku včetně všech jejích příloh ve strojově čitelném formátu.

10) Text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednávka je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) jejím zveřejněním v registru smluv.

V Praze dne

V

dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel VLRZ, p. o.

.....
Ing. Jan Skarka
ředitel společnosti

příloha č. 1

Technická specifikace:

místo plnění: Budova Silesia, VLL Jeseník II, Myslbekova 271/4a, Jeseník

Prosím o cenovou nabídku na dodávku a montáž prostupů požárně-dělicími konstrukcemi dle seznamu příloha č. 2.

Požadavek na způsob zpracování cenové nabídky:

- 1) Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět zakázky.**
- 2) Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky.**
 - **přípravné práce (např. sekání zdiva, přizpůsobení prostoru k zamezení poškození ostatních částí v místě provádění montáže apod.)**
 - **montáž požární ucpávky, včetně potřebného materiálu (např. požární tmel, barva, manžeta, typový štítek apod.)**
 - **vystavení dokumentace, včetně zaznačení umístění ucpávek do půdorysu objektu**
 - **dopravné**

Zadavatel požaduje, aby montážní technik byl odborně-způsobilou osobou a zároveň byl proškolen výrobcí požárních ucpávek.

Příloha č. 2

Poř. číslo	Číslo PBZ	Místnost č.1	Místnost č.2	Druh (stěna/strop)	Popis stavu	Poznámka
1	X-37	technolog. pro wellness (m.č.027A)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka, nepřístupné pro montáž	2x nehořlavé potrubí
2	X-38	technolog. pro wellness (m.č.027A)	sklad elektro (m.č.028)	stěna	chybí požární ucpávka, neprostupuje na druhou stranu	kabelový svazek
3	X-39	stroj. VZT pro wellness (m.č.027)	sklad elektro (m.č. 028)	stěna	neprostupuje na druhou stranu	2x kabel v chrániče
4	X-40	stroj. VZT pro wellness (m.č.027)	sklad elektro (m.č. 028)	stěna	neprostupuje na druhou stranu	1x kabel v chrániče
5	X-41	stroj. VZT pro wellness (m.č.027)	sklad elektro (m.č. 028)	stěna	chybí požární ucpávka	kabelový prostup
6	X-42	stroj. VZT pro wellness (m.č.027)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
7	X-21	úklidová místnost (m.č. 030)	montážní šachta	stěna	nelze provést montáž ze strany úklidu, nepřístupné	1x hořlavé potrubí Ø 110 mm
8	X-43	úklidová místnost (m.č. 030)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka, nepřístupné pro montáž	3x hořlavé potrubí Ø 30 mm
9	X-25	chodba (m.č. 033)	montážní šachta	stěna	neprostupuje na druhou stranu - nepřístupné pro montáž z první strany	kabelový prostup
10	X-26	chodba (m.č. 033)	montážní šachta	stěna	neprostupuje na druhou stranu - nepřístupné pro montáž z první strany	1x nehořlavé potrubí
11	X-27	chodba (m.č. 033)	sklad biolog. odpadu (m.č.029)	stěna	chybí požární ucpávka	4x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
12	X-28	chodba (m.č. 033)	sklad biolog. odpadu (m.č.029)	stěna	chybí požární ucpávka	2x hořlavé potrubí Ø 20,20 mm
13	X-04	chodba (m.č. 034)	chodba (m.č. 007)	stěna	porušená celistvost	1x nehořlavé potrubí
14	X-23	chodba (m.č. 034)	schodiště (m.č. 001)	stěna	neprostupuje na druhou stranu, chybí požární ucpávka	1x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
15	X-24	chodba (m.č. 034)	schodiště (m.č. 001)	stěna	neprostupuje na druhou stranu, chybí požární ucpávka	kabelový prostup
16	X-22	montážní šachta	1.NP	stěna	neprostupuje na druhou stranu	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
17	X-44	sklad (m. č. 002)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
18	X-45	sklad (m. č. 002)	schodiště (m.č. 001)	stěna	chybí požární ucpávka, neprostupuje na druhou stranu	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
19	X-46	sklad (m. č. 002)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	3x hořlavé potrubí Ø 30 mm
20	X-01	sklad láhvovin (m.č.015)	chodba (m.č. 033)	stěna	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 75 mm
21	X-02	sklad láhvovin (m.č.015)	chodba (m.č. 033)	stěna	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 60 mm
22	X-03	sklad láhvovin (m.č.015)	chodba (m.č. 033)	stěna	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 110 mm, kabelový prostup
23	X-18	sklad láhvovin (m.č.015) u okna L+P	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	4x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
24	X-54	přepravky (m.č. 013)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x kabel v chrániče
25	X-16	manipulační sklad (m.č. 012)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí
26	X-17	manipulační sklad (m.č. 012)	chodba (m.č. 033)	strop	špatný přístup pro montáž manžety	1x hořlavé potrubí Ø 110 mm
27	X-10	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	nepřístupný pro montáž, chybí požární ucpávka	3x hořlavé potrubí Ø 40,40,50 mm
28	X-14	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
29	X-15	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	špatný přístup pro montáž manžety, chybí požární ucpávka	4x hořlavé potrubí Ø 110, 30, 30, 30 mm
30	X-33	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
31	X-34	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	3x prázdný prostup
32	X-35	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	3x hořlavé potrubí Ø 50,35,35 mm
33	X-36	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	nepřístupný pro montáž	3x nehořlavé potrubí, 2x hořlavé potrubí Ø 40,40 mm
34	X-49	chodba (m.č. 007)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	3x hořlavé potrubí Ø 50,25,25 mm
35	X-05	strojovna VZT (m.č.010)	1.NP	strop	nepřístupný pro montáž, chybí požární ucpávka	kabelový prostup
36	X-06	strojovna VZT (m.č.010)	1.NP	strop	nepřístupný pro montáž, chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
37	X-07	strojovna VZT (m.č.010)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
38	X-08	strojovna VZT (m.č.010)	1.NP	strop	nepřístupný pro montáž, chybí požární ucpávka	kabel v husím krku
39	X-09	strojovna VZT (m.č.010)	chodba (m.č. 007)	stěna	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 110 mm
40	X-29	strojovna VZT (m.č.010)	chodba (m.č. 007)	stěna	chybí požární ucpávka	2x hořlavé potrubí Ø 20,20 mm
41	X-30	kotelna (m.č. 008)	chodba (m.č. 007)	stěna	chybí typový štítek	1x hořlavé potrubí Ø 30 mm
42	X-31	kotelna (m.č. 008)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 110 mm
43	X-32	strojovna VZT (m.č.010)	sklad nápojů (m.č.009)	stěna	neprostupuje na druhou stranu, chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 140 mm
44	X-44	sklad (m. č. 002)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
45	X-45	sklad (m. č. 002)	schodiště (m.č. 001)	stěna	chybí požární ucpávka, neprostupuje na druhou stranu	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci

Příloha č. 2

Poř. číslo	Číslo PBZ	Místnost č.1	Místnost č.2	Druh (stěna/strop)	Popis ucpávky	Poznámka
46	X-46	sklad (m. č. 002)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	3x hořlavé potrubí Ø 30 mm
47	X-11	dílna u kotelny	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
48	X-12	sklad zahradní techniky (m.č.025)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 110 mm
49	X-13	sklad zahradní techniky (m.č.025)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
50	X-47	stolárna	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	3x hořlavé potrubí Ø 30,30,20 mm
51	X-48	stolárna	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 50 mm
52	X-50	sklad (m. č. 004)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci
53	X-51	sklad (m. č. 004)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	prázdný prostup
54	X-52	sklad (m. č. 005)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	1x hořlavé potrubí Ø 30 mm
55	X-53	sklad (m. č. 005)	1.NP	strop	chybí požární ucpávka	2x nehořlavé potrubí v hořlavé izolaci