



POŽADAVKOVÝ LIST čis.: 39 - 235 / 2021

MPL č.: 44/2021

KČM: 0030970009110

Druh, značka a typ techniky: <b>TDV-100 anténní systém</b>		Evidenční číslo: <b>3602</b>		Krycí adresa držitele techniky: <b>VOJENSKÝ ÚTVAR 2436 PARDUBICE</b>		Svaz: <b>VÚ 5512</b>	
Bližší označení	Rok výr. Spec. vyb.	1989		Dat.: 20.05.2021		OZL Stará Boleslav	
Rok poslední opravy	RE NO	Počet provedených oprav	RE NO	Druh opravy (stručný popis požadované práce): Požaduji opravu anténního systému pro zařízení TDV-100 na stanovišti NDB (dálná Nemošice).			
Počet ujetých km (Mh - počet ran)	od poslední opravy	-	Datum ukončení	System vyžaduje odborný zásah z důvodu dlouhodobého užívání. Závady dle protokolu o pravidelné revizi konstrukce.			
Počet kusů	Celkem	Z toho ve čtvrtletí					
	1	1.	2.	3.	4.		
Požaduje se	přísun do opravy ukončení opravy	servisním způsobem		Plánovaná potřeba	prac. hodin cena v Kč	Bankovní spojení:	
Opravu provede - stanovní svaz: <b>VTÚL sml.č. 1710400008</b>		Čtvrtletí				Potvrzení opravy: 	
		Počet kusů					
		Datum přistavení do opravy					
		Datum ukončení opravy					

Souhlasím s realizací, cena do ..... Kč včetně DPH.

Cena opravy do 326 065,96 Kč včetně DPH, realizovat z RP 517100101.