

# Nabídka na poskytování služby – DODATEK č. 1

na základě požadavkového listu č. 12/2021 1-RD  
podle rámcové dohody č. 201060291 ag. č. 21225000550

<b>Objednatel:</b> Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Poskytovatel:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice		
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk		
<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		<b>Kontaktní osoba:</b> [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
<b>Typ/modifikace techniky:</b>	GM-578/2P25	<b>Uživatel techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice <b>Dislokace techniky:</b> VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice  plukovník Ing. Luděk TEGER ..... velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení  <b>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)</b> hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: [redacted]		
<b>Evidenční číslo:</b>	VPZ 838-24-56 v.č. 514084013			
<b>Rok výroby:</b>	1984			
<b>SOJ ano/ne; rozsah:</b>	ANO – konečná kontrola			
<b>Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:</b> Běžná oprava dle KZ č. 12/2021 VÚ 4312. Technická dokumentace dle přílohy č. 10 RD 201060291 pro vozidlo GM-578/2P25. <b>Místo:</b> EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 385 01 Šternberk <b>Termín (doba) ukončení poskytování služby:</b> <b>Z důvodu pozdního dodání náhradních dílů k opravě vozidla musíme prodloužit termín opravy, a to do 26.11.2021. Za příp. komplikace se omlouváme.</b>				
<b>Nabídková cena</b>				
<b>Zhotovitel:</b>				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
<b>Celkem Kč bez DPH:</b>				1 113 701,00
Nabídková cena celkem 1 113 701,00 Kč bez DPH, 1 347 578,21 Kč s DPH.				
<b>Zástupce zhotovitele:</b> [redacted]				
Ve Šternberku dne: <b>Ing. Petr Kratochvíl</b> titul, jméno, příjmení, telefon Digitálně podepsal Ing. Petr Kratochvíl Datum: 2021.09.01 10:14:33 +02'00'		Ve Strakonících dne:		
Za Zhotovitele: ..... <b>Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel</b>		Za Zástupce objednatele: ..... <b>plk. Ing. Luděk TEGER, velitel</b>		

## Kalkulace k PL 12/2021 1-RD vozidlo GM-578/2P25 vpz: 838-24-56

p.č.	Činnosti	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.												
1	Přejímka vozidla											
2	Motor vozidla - netěsnost a slabý výkon - nutná demontáž motoru z vozidla a oprava, následná montáž zpět do motoru											
3	Zkouška motoru na brzdovém zařízení			Provozní kapaliny (nafta, oleje, barva, technický benzín, konzervační oleje), drobný spotřební materiál	N							
4	Špatné řazení - seřízení ovládání											
5	Přetěsnění koncových převodů											
6	Vozidlo špatně zatáčí na obě strany - oprava PSU			Pás brzd.směr.brzd P	575-11.44.175-A2, R							
				Pás brzd.směr.brzd L	575-11.44.180-A2, R							
7	Čištění motorového prostoru											
8	Repase napinacích kladek											
9	Demontáž, repase a zpětná montáž tlumičů pérování											
10	Demontáž, repase a zpětná montáž pojezdových kol											
11	Netěsnost vzduchového potrubí startování motoru - oprava											
12	Defektace náklonoměrů a oprava uvodorovnění podvozku - kooperace Forte a.s.											
13	Oprava přepínače zapnutí měniče											
14	Oprava ukazatele teploty chladící kapaliny											
15	Výroba krycí plachty											
16	Výměna těsnění dveří bočních schrán a krytu motorového prostoru											
17	Oprava stěračů a ostrikovačů											
18	Výměna všech stírátek stěračů											
19	Oprava čalounění a výplň sedaček v prostoru pro osádku											
20	Defektace strojového spodku											
21	Drobné operativní zámečnické práce a výroba drobných dílů (tj. atypické podložky, šrouby, matice, vložky, hadice, těsnění, roletky aj.) potřebné k opravě											
22	Stacionární zkouška po opravě											
23	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyplnění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)											
24	Administrace zakázky											
25	Součinnost při kontrole ZSOJ											
26	Předání vozidla											
	<b>Další nalezené závady</b>											
27	Oprava roztržených zástěrek											
28	Oprava výfukového síta - deformované											
29	Dosazení zátky pod GTD 5 M											
30	Oprava antenního kloubu, nelze vytáhnout prut											
31	Oprava napínání pojezdových pásů											
32	Oprava kostry předních oken											
33	Výměna hadic ostřiků periskopu											
34	Oprava stěrače velitelské věže											
35	Vypínač topení na přístrojové desce - oprava											
36	Výměna poškozených hadic vodního systému											
37	Přetěsnění víčka boční palivové nádrže											
<b>CELKEM</b>		<b>1 209</b>	<b>1 045 811,00 Kč</b>					<b>38 640,00 Kč</b>	<b>29 250,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>1 113 701,00 Kč</b>	<b>1 347 578,21 Kč</b>