



Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Trucks
Česká republika s.r.o.Člen skupiny Daimler
Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, FUSO

Rekapitulace servisu 202178

Dodavatel:

Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
Bavorská 2666/16
155 00 Praha - Stodůlky

Odběratel:

Sneo, a.s.
Nad Alejí 1876/2
Praha 6, 16000
Česká republikaIČ: 06418147
DIČ: CZ06418147IČ 27114112
DIČ CZ27114112Telefon: +420-271 077 111
Fax +420-271 077 119Číslo zákazníka: 50073703
Přistavil:Vytvoření objednávky: 10.09.2021 10:51
Plánované přijetí: 10.09.2021 8:00
Plánované odevzdání: 13.09.2021 7:00
Cena s DPH odhadem: 0Telefon:
Mobil:
E-mail:

| Značka | Prodejní označení | Najetých Km | Servisní poradce |
|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| FUSO | 7C15 4X2 3400 | 75 154 | |
| Reg. značka | VIN | První registrace | Prodejní poradce |
| 9T5-9910 | TYB4684551A604003 | 03.02.2015 | |
| Kód motoru | Typ práce | Číslo motoru | Kód modelu |
| | | 4P10 B50369 | |

| Číslo | Popis | Množ. MJ | Jedn.cena | DPH % | Číslo plátce | Částka |
|--------------------------------------|--|----------|-----------|-------|--------------|--------|
| SERVISNÍ ÚLOHA 10000 | | | | | | |
| Požadavek zákazníka: Symptomy: | Příprava na STK - poškozené zpětné zrcátko prasklá obě skla zadních světel vytlučené uložení předního stabilizátoru Práce 10007100 Kontrola bezpečnosti (SP) podle zákonných ustanovení provést 10322050 Stabilizátor 1. nápravy vozidla Demontáž, montáž, podle potřeby výměna 10322701 Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna 2 uložení stabilizátoru přední nápravy (demonťovaný stabilizátor) 10822300 Víko osvětlovacího tělesa vzadu vlevo vyměnit 10822305 Víko osvětlovacího tělesa vzadu vpravo vyměnit 10883230 Demontáž, montáž, v případě potřeby výměna širokoúhlého zrcátka Sum Práce Zboží QMK433121 POUZDRO STABILIZATORU | | | | | |
| | | 1HOD | | 21 | 50073703 | |
| | | 0,8HOD | | 21 | 50073703 | |
| | | 0,2HOD | | 21 | 50073703 | |
| | | 0,2HOD | | 21 | 50073703 | |
| | | 0,3HOD | | 21 | 50073703 | |
| | | 2KS | | 21 | 50073703 | |

Strana: 1 z 5

Objednatel tímto potvrzuje udělení objednávky a souhlasí se servisními podmínkami MBT, které jsou nedílnou součástí této zakázky.
Informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na webu www.mercedes-benz-trucks.com v sekci ochrana údajů.Sídlo společnosti: Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Bavorská 2666/16, 155 00 Praha - Stod
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281781
IČ: 06418147, DIČ: CZ06418147, Číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., CZK: 2114844761/27
SWIFT: BACXZPP, IBAN: CZ57 2700 0000 0021 1484 4761, EUR: 2114872260/2700Mercedes-Benz - registrovaná ochranná
Mercedes-Benz Trucks
GENESIS No. 1025
Bavorská 2666/16
Telefonní číslo: + 420271077111
Fax číslo: +420271077506

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Německo



Rekapitulace servisu 202178

| Číslo | Popis | Množ. MJ | Jedn.cena | DPH % | Číslo plátce | Částka |
|-----------------------------|---|----------|-----------|--------|--------------|--------|
| QMK486111 | ZRCÁTKO VYHŘÍVANÉ 12V | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QMK580097 | SKLO ZAD. SVĚTLOMETU | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QMK580097 | SKLO ZAD. SVĚTLOMETU | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Zboží | | | | | |
| | Servisní úloha 1 celkem | | | | | |
| SERVISNÍ ÚLOHA 20000 | | | | | | |
| Požadavek zákazníka: | Emise - | | | | | |
| Symptomy: | Práce | | | | | |
| 10007615 | Kontrola výfukových plynů dle zákonných ustanovení provést Vozidla se vznětovým motorem | 0,5HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10007624 | Doplňkové práce ke kontrole výfukových plynů provést Vozidla s Euro 5/6 | 0,3HOD | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Práce | | | | | |
| | Servisní úloha 2 celkem | | | | | |
| SERVISNÍ ÚLOHA 30000 | | | | | | |
| Požadavek zákazníka: | Případně kalibrace DTCO - | | | | | |
| Symptomy: | Práce | | | | | |
| 10007494_FUSO | Provedení kontroly digitálního tachografu I. gen. | 2,9HOD | | -22,78 | 21 50073703 | |
| | Sum Práce | | | | | |
| | Zboží | | | | | |
| C100066 | KALIBRACNI SADA DTCO | 1KS | | -23,46 | 21 50073703 | |
| | Sum Zboží | | | | | |
| | Servisní úloha 3 celkem | | | | | |
| SERVISNÍ ÚLOHA 40000 | | | | | | |
| Požadavek zákazníka: | STK - | | | | | |
| Symptomy: | Práce | | | | | |
| 10009027 | Přistavení vozidla pro zákonnou technickou prohlídku | 1HOD | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Práce | | | | | |
| | Účet | | | | | |
| 620020 | STK | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Účet | | | | | |
| | Servisní úloha 4 celkem | | | | | |
| SERVISNÍ ÚLOHA 50000 | | | | | | |
| Požadavek zákazníka: | Vůz plave - přijede na kontrolu 13.9 - | | | | | |
| Symptomy: | ohnutá spojovací tyč řízení | | | | | |
| | Práce | | | | | |
| 10331020 | Kontrola přední nápravy, nález:..... | 0,3HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10406515 | Vozidlo (opticky/ se seřizováním) změřit | 2,5HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10467000 | Spojovací tyč řízení Demontáž, montáž, podle | 0,8HOD | | 21 | 50073703 | |

Objednatel tímto potvrzuje udělení objednávky a souhlasí se servisními podmínkami MBT, které jsou nedílnou součástí této zakázky. Informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na webu www.mercedes-benz-trucks.com v sekci ochrana údajů.

Sídlo společnosti: Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Bavorská 2666/16, 155 00 Praha - Stod
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281781
IČ: 06418147, DIČ: CZ06418147, Číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., CZK: 2114844761/27
SWIFT: BACXZPP, IBAN: CZ57 2700 0000 0021 1484 4761, EUR: 2114872260/2700

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná
Mercedes-Benz Trucks
GENESIS No. 1025
Bavorská 2666/16
Telefonní číslo: + 420271077111
Fax číslo: +420271077506





Rekapitulace servisu 202178

| Číslo | Popis | Množ. MJ | Jedn.cena | DPH % | Číslo plátce | Částka |
|-----------------------------|--|----------|-----------|-------|--------------|--------|
| | potřeby výměna Sum Práce | | | | | |
| | Zboží | | | | | |
| QMK384728 | SPOJOVAČKA | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Zboží | | | | | |
| | Servisní úloha 5 celkem | | | | | |
| SERVISNÍ ÚLOHA 60000 | | | | | | |
| Požadavek zákazníka: | Pravidelný servis - | | | | | |
| Symptomy: | Práce | | | | | |
| 10003000 | Údržba provést | 1,4HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003776 | Dodatkové práce k údržbě: provedení každé 2 roky | 1,6HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003801 | Dodatek k údržbě: namazání vozidla u vozidla s dlouhým rozvorem | 0,3HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003809 | Doplňkové práce k údržbě: servis oleje motoru | 0,5HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003810 | Doplňkové práce k údržbě: servis oleje mechanické převodovky | 0,5HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003814 | Doplňkové práce k údržbě: servis oleje zadní nápravy | 0,5HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003894 | Doplňkové práce k údržbě: dotažení všech šroubů kloubového hřídele | 0,3HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003896 | Dodatek k údržbě: výměna brzdové kapaliny | 0,7HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003898 | Doplňkové práce k údržbě: kontrola těsnosti systému dodatečné úpravy výfukových plynů | 0,1HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003924 | Doplňkové práce k údržbě: namazání všech držáků dveří a závěsů tukem | 0,1HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003941 | Doplňkové práce k údržbě: kontrola šroubových a nýtových spojů podvozku a nástavby | 0,5HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003952 | Doplňkové práce k údržbě: vložka vzduchového filtru vyměnit | 0,1HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10003990 | Doplňkové práce k údržbě: chladicí kapalina vyměnit | 0,6HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10004051 | Dodatek k údržbě: výměna palivového filtru | 0,4HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10019762 | Demontáž, montáž filtru odstředivky oleje odvětrání klikové skříně (demontovaný kryt odvětrání klikové skříně) | 0,1HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10019770 | Kryt odvětrání bloku motoru vyměnit | 0,4HOD | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Práce | | | | | |
| | Zboží | | | | | |
| A0009895605 11 | KAPALINA BRZDOVÁ | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| O0009894004 19FPGE | OLEJ PŘEVODOVÝ 235.1 VOLNĚ | 3,8KS | | 21 | 50073703 | |
| O0009894804 19FBDE | MOTOROVÝ OLEJ 228.51 LT VOLNĚ | 6,2KS | | 21 | 50073703 | |

Strana: 3 z 5

Objednatel tímto potvrzuje udělení objednávky a souhlasí se servisními podmínkami MBT, které jsou nedílnou součástí této zakázky. Informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na webu www.mercedes-benz-trucks.com v sekci ochrana údajů.

Sídlo společnosti: Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Bavorská 2666/16, 155 00 Praha - Stod
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281781
IČ: 06418147, DIČ: CZ06418147, Číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., CZK: 2114844761/27
SWIFT: BACXZPP, IBAN: CZ57 2700 0000 0021 1484 4761, EUR: 2114872260/2700

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná
Mercedes-Benz Trucks
GENESIS No. 1025
Bavorská 2666/16
Telefonní číslo: + 420271077111
Fax číslo: +420271077506





Rekapitulace servisu 202178

| Číslo | Popis | Množ. MJ | Jedn. cena | DPH % | Číslo plátce | Částka |
|--------------------------------|------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------|
| O600657345/1 | RENOLIT MP 1KG | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| Q3808610 | OLEJ DIFERENCIÁLU | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QMK583342 | VLOŽKA FILTRU | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QMK667054 | ODVZDUŠŇOVAČ | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QML239124 | FILTR PALIVOVÝ | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QML242294 | FILTR VZDUCHOVÝ VLOŽKA | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QQC000001 | OLEJOVÝ FILTR | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QQC000454Z | ODVZDUŠŇOVAČ | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| QQZ030378 | KAPAL.CHLAD.NEMRZ. | 1KS | | 21 | 50073703 | |
| Sum Zboží | | | | | | |
| Servisní úloha 6 celkem | | | | | | |

SERVISNÍ ÚLOHA 80000

Požadavek
zákazníka: **únik oleje z motoru -**

z motoru jde bílošedý kouř a ztrácí se olej z motoru

závada se neprojevuje stále - včera cca 3x

Symptomy:

| Práce | Množ. MJ | Jedn. cena | DPH % | Číslo plátce | Částka |
|------------------|---|------------|-------|--------------|----------|
| 10011010 | Ztráta oleje na motoru stanovit | 0,3HOD | | 21 | 50073703 |
| 10018270 | Demontáž, montáž, popř. výměna víka rozvodovky | 3,1HOD | | 21 | 50073703 |
| 10096025 | Výměna výfukového turbodmychadla | 4,3HOD | | 21 | 50073703 |
| 10096810 | Demontovat, namontovat chladič plnicího vzduchu (mezichladič) | 0,6HOD | | 21 | 50073703 |
| 10181250 | Tlak oleje motoru (s manometrem) kontrolovat | 2HOD | | 21 | 50073703 |
| 10203865 | Demontovat, namontovat chladič | 2,7HOD | | 21 | 50073703 |
| Sum Práce | | | | | |
| Zboží | | | | | |
| A0029892320 11 | HMOTA LEPÍCÍ 50GR | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QMK666939 | TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCE | 6KS | | 21 | 50073703 |
| QMK667317 | MATICE | 4KS | | 21 | 50073703 |
| QMK667342 | SPONA | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QMK667343 | SPONA TURBA | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QMK667930 | SVORKA | 2KS | | 21 | 50073703 |
| QMK667936 | TĚSNĚNÍ | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000138 | O-KROUŽEK TURBA | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000287Z | TĚSNĚNÍ | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000391 | ŠROUB ZÁVRTNÝ | 4KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000586 | TĚSNĚNÍ | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000589 | PODLOŽKA | 4KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000658 | KRYT | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000659 | KROUŽEK HŘÍDELOVÝ | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC000670 | ROURA | 1KS | | 21 | 50073703 |
| QQC002297 | TURBODMYCHADLO | 1KS | | 21 | 50073703 |
| Sum Zboží | | | | | |

Objednatel tímto potvrzuje udělení objednávky a souhlasí se servisními podmínkami MBT, které jsou nedílnou součástí této zakázky. Informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na webu www.mercedes-benz-trucks.com v sekci ochrana údajů.

Sídlo společnosti: Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Bavorská 2666/16, 155 00 Praha - Stod
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281781
IČ: 06418147, DIČ: CZ06418147, Číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., CZK: 2114844761/27
SWIFT: BACX CZPP, IBAN: CZ57 2700 0000 0021 1484 4761, EUR: 2114872260/2700

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná
Mercedes-Benz Trucks
GENESIS No. 1025
Bavorská 2666/16
Telefonní číslo: +420271077111
Fax číslo: +420271077506





Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Trucks
Česká republika s.r.o.

Člen skupiny Daimler
Autorizovaný prodejce a servis
Mercedes-Benz, FUSO

Rekapitulace servisu 202178

| Číslo | Popis | Množ. MJ | Jedn.cena | DPH % | Číslo plátce | Částka |
|--------------------------------------|--|----------|------------------------------|------------|--------------|------------|
| SERVISNÍ ÚLOHA 90000 | | | | | | 77 603,70 |
| Požadavek zákazníka: Symptomy: | klimatizace - kontrola funkce - | | | | | |
| | Práce | | | | | |
| 10831209 | Klimatizace na funkci kontrolovat | 0,4HOD | | 21 | 50073703 | |
| 10831762 | Odsát, nově naplnit chladicí prostředek, | 1,1HOD | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Práce | | | | | |
| | Zboží | | | | | |
| A0009890606 12 | OLEJ DO KLIMA | 0,2KS | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Zboží | | | | | |
| | Účet | | | | | |
| 620020 | chladio | 0,5KS | | 21 | 50073703 | |
| | Sum Účet | | | | | |
| | Servisní úloha 9 celkem | | | | | |
| | | | Celkem práce | | | |
| | | | Celkem zboží | | | |
| | | | Celkem ostatní | | | |
| | | | Celkem CZK | | | 127 493,04 |
| | | | 21% DPH z | 127 493,04 | | 26 773,54 |
| | | | | 4 | | |
| | | | Celkem CZK včetně DPH | | | 154 266,58 |

Platební podmínky Splatné ihned

Strana: 5 z 5

Objednatel tímto potvrzuje udělení objednávky a souhlasí se servisními podmínkami MBT, které jsou nedílnou součástí této zakázky. Informace o zpracování osobních údajů jsou k nalezení na webu www.mercedes-benz-trucks.com v sekci ochrana údajů.

Sídlo společnosti: Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Bavorská 2666/16, 155 00 Praha - Stod
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281781
IČ: 06418147, DIČ: CZ06418147, Číslo účtu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., CZK: 2114844761/27
SWIFT: BACXZPP, IBAN: CZ57 2700 0000 0021 1484 4761, EUR: 2114872260/2700

Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka
Mercedes-Benz Trucks
GENESIS No. 1025
Bavorská 2666/16
Telefonní číslo: + 420271077111
Fax číslo: +420271077506



Mercedes-Benz - registrovaná ochranná známka Daimler AG, Stuttgart, Spolková republika Německo