

Nabídka-objednávka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 4/2021 – 4 RD ag.č. 21225001192
podle smlouvy č. 201060292

| | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 | | Poskytovatel: FORTE a.s. 798 02, Mostkovice 529 | |
| Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru | | Jehož jménem jedná: Bohumil Petrželka Předseda představenstva | |
| Kontakt: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | | Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Servus Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted] | |
| Typ/modifikace techniky: | MAZ 5207/EC PES-100 s PRU | Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: V Lípkách 100, 386 01, Strakonice | |
| Evidenční číslo: | vpz.: 338-79-51 v.č.: GV-324 | plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení | |
| Rok výroby: | 1985 | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | ANO – konečná kontrola | | |
| Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: [redacted] Číslo telefonu: [redacted] Číslo mobil: [redacted] | | | |
| hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis | | | |
| Za zástupce pro věci technické | | | |
| Název služby (popis závady), dokumentace k odstranění závady: Požadují: <ul style="list-style-type: none">- provedení celkové opravy motoru V-6M elektrocentrály;- celková kontrola a případná oprava palivové soustavy včetně výměny všech filtrů (hrdlo nádrže ponechat v prostoru pro obsluhu);- výměna 1 ks vzduchové startovací lahve 10 l - propadlá životnost;- oprava nefunkčního topení v prostoru pro obsluhu- oprava 5 ks rozvodných skříní (vyčištění, kontrola, odstranění zjištěných závad, obnova nátěru);- prověření všech funkcí generátoru GT-100 Mb - odstranění případných zjištěných závad;- provedení celkové opravy všech částí podvozku přívěsu (se zaměřením na vzduchovou soustavu, brzdovou soustavu, řízení);- kontrola a oprava celého silnoproudého rozvodu vč. uzemňovacích vodičů - na závěr provést silnoproudou revizi celého zařízení;- nefunkční palivoměr na ovládacím pultu;- nefunkční startovací tlačítko na ovládacím pultu;- oprava uchycení držáku klínu na rámu přívěsu- provedení celkové opravy korby přívěsu (střecha, dveře, opláštění, zateplení). Rám a příslušenství budou opískovány (zbaveny rzi a nečistot) a následně ošetřeny antikoročním nátěrem a krycí barvou khaki mat dle ČOS. | | | |

Místo: FORTE a.s. Mostkovice 529, 798 02 Mostkovice


Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 19. 11. .2021

Nabídková cena

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|------------------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | MAZ 5207/EC PES-100 s PRU VPZ 338-79-51; v.č. GV-324 GO včetně kalibrace a zákonné revize v plném rozsahu Viz. příloha č. 1 Cenová specifikace dle defektační zprávy | 1.537.450,00 Kč | 1 | 1.537.450,00 Kč |
| Celkem bez DPH: | | | | 1.537.450,00 Kč |

Nabídková cena: 1.537.450,00 Kč bez DPH

Cena celkem: 1.860.314,50 Kč s DPH

Ing. Jaroslav Servus, 

Zástupce poskytovatele:
titul, jméno, příjmení, telefon

V Mostkovicích, dne: 23.9.2021

V Strakonících, dne: 30.9. 2021

Za poskytovatele: ..

Ing. Jaroslav Servus

Za objednatele: ..

plukovník Ing. Luděk TEGER

Defektační protokol - cenová specifikace opravy MAZ 5207/EC PES-100 s PRU

| P.č. | Technická specifikace závad | Cena 1 Nh | Počet Nh | Cena práce | Materiál | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|------|--|-----------|----------|------------|----------|--------------|-----|------------|
| | Kabina - vnější část | | | | | | | |
| 1. | Oprava zkorodovaného opláštění kabiny | 1 100,00 | 112 | | | | | |
| 2. | Oprava shnilé výdřevy | 1 100,00 | 24 | | | | | |
| 3. | Výměna zteřelých pryžových částí | 1 100,00 | 12 | | | | | |
| 4. | Demontáž kabiny z podvozku | 1 100,00 | 24 | | | | | |
| 5. | Oprava funkčnosti příklopů | 1 100,00 | 12 | | | | | |
| 6. | Oprava kování dveří | 1 100,00 | 13 | | | | | |
| 7. | Oprava nástupních schůdků | 1 100,00 | 2 | | | | | |
| 8. | Oprava skříňě příslušenství | 1 100,00 | 6 | | | | | |
| 9. | Nový nátěr výfuku s tlumičem | 1 100,00 | 6 | | | | | |
| 10. | Výroba nové výdřevy | 1 100,00 | 130 | | | | | |
| 11. | Výroba nového oplechování | 1 100,00 | 100 | | | | | |
| 12. | Nový lak nástavby | 1 100,00 | 32 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Kabina - vnitřní část | | | | | | | |
| 1. | Vyčištění a nátěr palivové nádrže, kontrola palivoměru | 1 100,00 | 21 | | | | | |
| 2. | Oprava nabíječky a kalibrace KMP | 1 100,00 | 17 | | | | | |
| 3. | Oprava, vyčištění řídicí skříňě a kalibrace KMP | 1 100,00 | 24 | | | | | |
| 4. | Oprava, vyčištění rozvodné skříňě se zásuvkami | 1 100,00 | 24 | | | | | |
| 5. | Kontrola (oprava) proudového chrániče napájení kabiny | 1 100,00 | 13 | | | | | |
| 6. | Výměna AKB (4 ks) | 1 100,00 | 1 | | | | | |
| 7. | Oprava kabeláže AKB | 1 100,00 | 1 | | | | | |
| 8. | Oprava osvětlení | 1 100,00 | 4 | | | | | |
| 9. | Kontrola pospojování kovových částí | 1 100,00 | 8 | | | | | |

| | | | | |
|-----|--|----------|-----|--|
| 10. | Nový nátěr | 1 100,00 | 20 | |
| 11. | Výměna silentbloků řídicí skříň | 1 100,00 | 1 | |
| 12. | Oprava avyčištění regulátoru napětí | 1 100,00 | 8 | |
| 13. | Oprava a vyčištění rozvaděče k ohřevu a elektrických kamen | 1 100,00 | 8 | |
| 14. | Oprava elektrických kamen | 1 100,00 | 5 | |
| 15. | Doplnění bezpečnostních tabulek | 1 100,00 | 1 | |
| | | | | |
| | Podvozek | | | |
| 1. | Celková výměna elektroinstalace se světly | 1 100,00 | 16 | |
| 2. | Oprava brzdových válců | 1 100,00 | 13 | |
| 3. | Revize vzduchojemu | 1 100,00 | 4 | |
| 4. | Výměna všech brzdových hadic | 1 100,00 | 2 | |
| 5. | Oprava vzduchového potrubí | 1 100,00 | 2 | |
| 6. | Oprava brzdíče přívěsu | 1 100,00 | 4 | |
| 7. | Oprava ruční brzdy | 1 100,00 | 4 | |
| 8. | Kontrola stavu brzdového obložení a bubnů | 1 100,00 | 4 | |
| 9. | Oprava (výměna) zdeformovaného oje | 1 100,00 | 13 | |
| 10. | Oprava vůle v řízení | 1 100,00 | 16 | |
| 11. | Kontrola (oprava) geometrie | 1 100,00 | 4 | |
| 12. | Výměna šroubu levého zadního kola | 1 100,00 | 3 | |
| 13. | Kontrola (výměna) ložisek kol s promazáním | 1 100,00 | 4 | |
| 14. | Kontrola, promazání listvých per | 1 100,00 | 12 | |
| 15. | Kontrola (oprava) třmenů k upevnění nástavby | 1 100,00 | 8 | |
| 16. | Pískování podvozku | 1 100,00 | 20 | |
| 17. | Nový nátěr podvozku | 1 100,00 | 12 | |
| | | | | |
| | Motor | | | |
| 1. | Provedení celkové opravy motoru 1Д6 ВБ | 1 100,00 | 110 | |

| Generátor | | | | | | | | |
|------------------|---|----------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | Vyčištění | 1 100,00 | 12 | | | | | |
| 2. | Kontrola (výměna) ložisek | 1 100,00 | 4 | | | | | |
| 3. | Kontrola izolačního stavu | 1 100,00 | 3 | | | | | |
| 4. | Výměna poškozených připojovacích svorníků | 1 100,00 | 4 | | | | | |
| 5. | Kontrola statického budiče | 1 100,00 | 6 | | | | | |
| 6. | Nový nátěr | 1 100,00 | 6 | | | | | |
| 7. | Výměna pryžových spojek generátor-motor | 1 100,00 | 3 | | | | | |
| 8. | Změnovka na normu ČSN | 1 100,00 | 16 | | | | | |
| Ostatní | | | | | | | | |
| 1. | Provedení elektrické revize | 1 100,00 | 4 | 1 100,00 | 500,00 | 1 100,00 | 500,00 | 500,00 |
| Celkem | | | 938 | 1 031 800,00 | 505 650,00 | 1 537 450,00 | 322 864,50 | 1 860 314,50 |