

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo čj. objednatele HSOL-2064-23/2021 ze dne 19. 7. 2021  
(dále jen smlouva o dílo)

č.j. objednatele : HSOL – 2064-29 /2021

č.j. zhotovitele:

### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

IČO: 70885940

DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba

Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem

Kontaktní osoba:

Telefon/mail:

Datová schránka : ufiaa6d

(dále jen objednatel)

a

### Požární bezpečnost s.r.o.

spisová značka: C 49762 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Královský vršek 42, 586 01 Jihlava

Kontaktní adresa: Královský vršek 42, 586 01 Jihlava

IČO: 27660940

DIČ: CZ27660940

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 86-2780610297/0100

Zastoupená: Robertem Válalem, jednatelem

Kontaktní osoba:

Telefon/ e-mail:

Datová schránka: na7t9p5

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo (dále jen dodatek):

## I. Preambule

V průběhu realizace díla byly zjištěny nezbytné dodatečné služby a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Tato změna závazku ze smlouvy o dílo je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II. Předmět dodatku

1. V čl. I odst. 2 smlouvy o dílo se ruší tečka na konci věty a doplňuje se text :

„...a dále v rozsahu přílohy dodatku č.1 této smlouvy.“

2. Čl. II odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly na době plnění **nejpozději do 137 dnů od účinnosti smlouvy.**“

3. Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

	<b>Cena bez DPH (v Kč)</b>	<b>DPH (v Kč)</b>	<b>Cena včetně DPH (v Kč)</b>
Cena díla v sazbě DPH 21%			
Cena víceprací v sazbě DPH 21%			
<b>Celkem</b>	<b>2 997 416,00</b>	<b>672 743,19</b>	<b>3 626 873,00</b>

Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Cena je podrobně rozepsána v příloze této smlouvy a v příloze dodatku č.1 této smlouvy.“

## III. Závěrečná ujednání dodatku

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - rozsah dodatečně zjištěných víceprací včetně položkových cen.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
- Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originálu.

Jihlava

Olomouc

Za zhotovitele

Za objednatele



Robert Váral  
jednatel

plk. Ing. Karel Kolářik  
ředitel



## HZS Olomouc

CZ-Olomouc / L39 4.1 / 2006

AZ39 / , v.r. 2006

Device No.: A2J0097-0010

License number: 2M8-4974

### Nabídka: Servis po 10 letech - zjištěné závady nabídka

	SAT9804		
0130	EAZ Výměna kontrolky v tlačítku ovl.panelu		
	0,5h		
0140	756025 lamp 28V, 1,2W base T5.5 materiál k pozici 0130		
	1ks		
0150	776611-005 Výměna prachovek joysticků - částečné rozebrání krytu - odpojení joysticku - výměna prachovky - reinstalace joysticku - zakrytování		
	6ks		
0160	EAZ Výměna zkorodovaných závěsů		
	2h		
0170	765772-001 Závěsy. Materiál k pozici 0160		
	6ks		
0180	775811-002 Utěsnění rotační převodovky ke skříni - demontáž víka a odsátí oleje - rozebrání, vyčištění, přilepení šroubů k skříni - výměna těsnění na přírubě - doplnění oleje - funkční test		
	1 unit		



0190	EAZ Fixace vytržených šroubů - odvrtání vyříznutí nového závitu		
	2h		
0200	777338-001 výměna těsnění elektrické svorkovnice		
	2ks		
0230	785974-008 instalace nerezových pásků na na horní okraj špičky žebříku pro skládání koše - demontáž vadných pásků - vyčištění skládací části - montáž nových		
	1unit		
0290	ET Výměna kolena zástrčky koše		
	1ks		
0330	EAZ oprava ventilu vyrovnávání, únik oleje - výměna		
	0,5h		
0340	756195 Tlakový ventil - materiál k pozici 0330		
	1ks		
0350	777697-001 mosazné rolny koše		
	1ks		
	Celkem bez DPH		
	sleva -5 %		
	<b>Celkem bez DPH po slevě</b>		<b>108 416</b>
	DPH		22 767
	<b>Celkem s DPH</b>		<b>131 183</b>

Vypracoval: 1.10.2021





# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2015

Obchodní zástupce Rosenbauer ČR  
Sales Representative Rosenbauer CZ  
Požární bezpečnost s.r.o.



[www.vyzbrojna.cz](http://www.vyzbrojna.cz)