

Příloha č.1 k objednávce č. 21/635

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Dne 30.9.2021

KLIMONT EX, s.r.o.

Palackého 110/58

702 00 Ostrava IČ: 25394614

Objednáváme u Vás na základě Rámcové dohody na poskytování služeb č. E635-S-3339/2021 výměnu klimatizační jednotky v technologické místnosti UNZ Louky n.Olíší, dle Vaší cenové nabídky č.169/21/JČ.

Zadatelná činnost
Zakázka: E211HEZ00V4S

Termín: 10.12.2021
Dohodnutá cena: 53.807,00 Kč bez DPH

Příloha: cenová nabídka č.169/21/JČ

KLIMONT EX, S.r.o., Palackého 58, Ostrava – Přívoz, 702 00
IČO 25394614, DIČ CZ25394614, Bankovní spojení : KB Ostrava, č.ú.: 568041761/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18233.

Telefon:
Telefon:
E-mail :
Datová schránka: 7h2fwyu

Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Ostrava

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	Ostravě dne
	169/21/JČ	596136613/553038599	29.09.2021

Nabídka

Výměna vadné klimatizační jednotky TOSHIBA RAV-SM804ATP-E – vadný kompresor, Louky nad Olší SÚ, zařízení č.84.

Cena:

RAV-GM801ATP-E	1 ks
Demontáž	3 h
Montáž	15 h
Čas strávený na cestě	3 h
Doprava	66 km
Ekologická likvidace	

Celkem bez DPH

53 807,-Kč

S pozdravem
Josef Čížek ml.

DOPORUČUJI
VÝMĚNU JEDNOTKY :

KLIMONT-EX

OSTRAVA

PRACOVNÍ LIST

č. No 014154

KLIMONT EX, s.r.o.
 Palackého 58
 Ostrava - Přívoz
 702 00

tel.:

tel.:

e-mail:

Zákazník: 58

Číslo zakázky:

Místo: Louky n.o. 84, 85, 86

Datum: 14.8. 2021

Pracoviště: UMZ, 84, 85, 86, speciální údržba

MONTÁŽ:**SERVIS:** ✓**ZÁRUKA:****REVIZE:**

Klimatizační zařízení:

značka:

Tosca 32

typ:

výrobní číslo:

Provedené práce:

Diagnostiku klimatizačního systému, kontrola obvodu a síť
 napětí.

Minimální tlakovostka v blízkosti 0,02 MPa (NETUNKOVÍ KOMPRESOR)

Spotřeba materiálu

Množství

Materiál

cena za kus

cena

3 kusy

servis klim. zařízení

Přehled hodin

Pracovník

Od

Do

Sazba za hodinu

Cena v Kč

MAJKA
 LAJCHA

Cestovní čas

Náklady na jízdu

Celková částka bez DPH:

Zařízení je předáno v provozuschopném stavu:

Ano

Ne

Zařízení nebylo předáno, protože: