

- 1 7 5 1 2 0 1 0 1

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 012/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK, ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI SW VP	Uživatel techniky: 421500 Dislokace techniky: TÁBOR Plk. PhDr. Roman Bis velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení	
Evidenční číslo:	233 58-96	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Kpt. Lukáš Bumbala	
Rok výroby:	2001		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis			
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. Martin pis	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix			
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřížinská 797/1, 198 00			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 60 pracovních dnů od podepsání nabídky			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12	[redacted]	[redacted]
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdodavatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			136428,20
Nabídková cena celkem 136372,20 Kč bez DPH, 165078,12 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 20. 03. 2017	
V Praze dne: 14.3.2017		V Praze dne: 20. 03. 2017	
Za poskytovatele: Marek Veselý jednatel		Za objednatele: [redacted]	
Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.03.14 1349314-001901		[redacted]	



Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: **12/2017**

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač						
2.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový						
3.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový						
4.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové						
4.2	Oprava zadních brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový						
4.3	Oprava zadních brzd	SMC500260	1	ks	brzdíč L						
4.4	Oprava zadních brzd	SMC500270	1	ks	brzdíč P						
4.5	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová						
5.1	Oprava ostřikovačů	DMG10001L	1	ks	víčko nádobky						
6.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč						
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P						
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa L						
8.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	kloub otočný						
8.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění						
8.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS276	2	ks	těsnění						
8.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g						
8.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep						
8.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep						
8.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko						
8.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS647	2	ks	těsnění						
8.9	Oprava úniku oleje př. nápravy	1372612	2	ks	šroub						
8.10	Oprava úniku oleje př. nápravy	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
9.1	Výměna ložisek PZ kola	STC4382	2	ks	ložisko						
9.2	Výměna ložisek PZ kola	FTC478S	1	ks	těsnění						
9.3	Výměna ložisek PZ kola	RFD100000	3	ks	matice						
9.4	Výměna ložisek PZ kola	FTCS241	1	ks	podložka						
9.5	Výměna ložisek PZ kola	BX110095M	10	ks	šroub						
9.6	Výměna ložisek PZ kola	549473	1	ks	spona						
10.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská						

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 012/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ012/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	421500		
Typ vojenské techniky	LRD 110SWTDI VP	VPZ	233 58-96
VIN	SALLDBAF85A690886		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/
Nabídce č.12

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.12			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				136428,20

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 14.3.2017 Za poskytovatele:

**Marek
Veselý**

Digitálně podepsal
Marek Veselý

Datum: 2017.03.14
13:45:28 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, razítko

v Praze

dne: 14.3.2017 Za odběratele:

.....
titul, jméno

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 12/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač					
2.1	Výměna palivového filtru	AEU2147L	1	ks	filtr palivový					
3.1	Výměna vzduchového filtru	ESR2623	1	ks	filtr vzduchový					
4.1	Oprava zadních brzd	SFP000250	1	ks	destičky brzdové					
4.2	Oprava zadních brzd	LR018026	2	ks	kotouč brzdový					
4.3	Oprava zadních brzd	SMCS00260	1	ks	brzdíč L					
4.4	Oprava zadních brzd	SMCS00270	1	ks	brzdíč P					
4.5	Oprava zadních brzd	OST193410256	2	l	kapalina brzdová					
5.1	Oprava ostřikovačů	OMG10001L	1	ks	víčko nádobky					
6.1	Výměna předních unašečů	RUC105200	2	ks	unašeč					
7.1	Výměna zadních poloos	LR072976	1	ks	poloosa P					
7.2	Výměna zadních poloos	LR072977	1	ks	poloosa L					
8.1	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS366	2	ks	klobouk otočný					
8.2	Oprava úniku oleje př. nápravy	LR059968	2	ks	těsnění					
8.3	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS3276	2	ks	těsnění					
8.4	Oprava úniku oleje př. nápravy	STC3435	3	ks	vazelína - 375g					
8.5	Oprava úniku oleje př. nápravy	TAR100040	2	ks	čep					
8.6	Oprava úniku oleje př. nápravy	FRC2894	2	ks	čep					
8.7	Oprava úniku oleje př. nápravy	606666	2	ks	ložisko					
8.8	Oprava úniku oleje př. nápravy	FTCS3647	2	ks	těsnění					
8.9	Oprava úniku oleje př. nápravy	1372612	2	ks	šroub					
8.10	Oprava úniku oleje př. nápravy	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
9.1	Výměna ložisek PZ kola	STC4382	2	ks	ložisko					
9.2	Výměna ložisek PZ kola	FTCS4785	1	ks	těsnění					
9.3	Výměna ložisek PZ kola	RFD100000	3	ks	matice					
9.4	Výměna ložisek PZ kola	FTCS241	1	ks	podložka					
9.5	Výměna ložisek PZ kola	BX110095M	10	ks	šroub					
9.6	Výměna ložisek PZ kola	549473	1	ks	spona					
10.1	Oprava podvozku	RBI100031	1	ks	tyč panhardská					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
10.2	Oprava podvozku	RYG501560	2	ks	šroub						
10.3	Oprava podvozku	ANR3140	2	ks	matice						
10.4	Oprava podvozku	STC618	1	ks	silentblok						
10.5	Oprava podvozku	NY120046	2	ks	matice						
10.6	Oprava podvozku	SX110301	6	ks	šroub						
10.7	Oprava podvozku	FY110056	6	ks	matice						
11.1	Oprava zadního stabilizátoru	NTC1888	2	ks	tyčka stabilizátoru						
11.2	Oprava zadního stabilizátoru	552819	4	ks	silentblok						
12.1	Výměna zadních tlumičů	RPM100080	2	ks	tlumič pérování						
13.1	Výměna oleje v převodovce	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
14.1	Výměna krytu př. diferenciálu	OSTMTX007	1	ks	kryt						
15.1	Výměna krytu zad. diferenciálu	OSTMTX009	1	ks	kryt						
16.1	Seřízení geometrie			ks							
17.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
18.1	Zkušební jízda			ks							
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
				ks		- Kč	- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							123 372,20 Kč	20,40	13 056,00 Kč	- Kč	136 428,20 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 14.03.2017, Razítko:

Dušan Kadlec
 Podpis: [Podpis]
 Zpracoval: Marek [Podpis]
 Digitálně podepsal Dušan Kadlec
 Datum: 2017.03.14 00:52 +01'00'