

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 61/2021 ag. číslo 21225009301
dle Rámcové smlouvy č. 145110126

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná: plukovník Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Zhotovitel: RETIA, a.s. Pražská 341, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice Jehož jménem jedná: Ing. Michal SATRAPA předseda představenstva a generální ředitel Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky:	Čidlo průzkumné RVR PVO	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice <u>plukovník Ing. Luděk TEGER</u> velitel útvaru Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) [REDACTED]
Evidenční číslo:	vpz. 025-48-85 v.č. 005	
Rok výroby:	2017	
SOJ ano/ne; rozsah:	Nepožadováno	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno Číslo telefonu: <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>		
Vyjádření zástupce objednatele: [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: <ul style="list-style-type: none">• Provedení TÚ 2 v plném rozsahu• Defektace závad• Nelze propojit CWS dvojlinkou přes blok IOC<ul style="list-style-type: none">○ Oprava propojení CWS dvojlinkou přes blok IOC• Při vypnutí systému se OWS pouze restartuje (musí se vypnout natvrdo)<ul style="list-style-type: none">○ Oprava počítače CWS• Nelze zasunout pravou stranu hydraulické podpěry obvyklým způsobem. Zasunou ji lze pouze mechanicky.<ul style="list-style-type: none">○ Oprava závady hydraulické podpěry• Testování a funkční zkouška systému		
Místo: RETIA, a.s.		
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 12. 11. 2021		

Nabídková cena:

Činnost		Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
TÚ2 v plném rozsahu				
Náklady na vlastní výkony:	<i>převzetí techniky, provedení údržby, odzkoušení techniky, předání techniky, administrace</i>			
Materiálové náklady:	<i>hydraulická kapalina, olej, chladivo, drobný spotřební materiál</i>			
Kooperace:	<i>kalibrace radiostanic kontrola vstřikovací soustavy EC</i>			
Defektace				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Defektace závad</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Oprava propojení CWS dvojlinkou přes blok IOC				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Kontrola trasy propojení linkou z výstupu bloku IOC do CWS</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Oprava počítače OWS				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Přeinstalace a nastavení SETUPu počítače OWS</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Oprava závady hydraulické podpěry				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Kontrola a nastavení tlaku hydraulického okruhu č. 1, kontrola a nastavení výstupního napětí generátoru, kontrola jističe hydraulického okruhu, kontrola funkcí HS</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Testování a funkční zkouška systému				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
CELKEM				256 600,- Kč

Nabídková cena celkem: 256 600,- Kč bez DPH, 310 486,- Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:

Ing. Michal Török
titul, jméno, příjmení, telefon

V Pardubicích dne: 13. 10. 2021

Ve Strakonících dne:

Za poskytovatele:



Ing. Michal TÖRÖK

Za objednatele:



plukovník Ing. Luděk TEGER