

Nemocnice Břeclav
příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
tel: 519 315 111
fax: 519 315 112

IČO: 00390780
DIČ: CZ 00390780
Bank.spoj. [REDACTED]

OBJEDNÁVKA č.: 982/2021-6

Značka: 982/2021-6
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Suppmed, s.r.o.
U nákladového nádraží 1949/2
Praha 3
130 00
[REDACTED]

Datum: 03.08.2021

Objednáváme u Vás:


Opravu podle § 66 zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dále žádáme o doložení kopie pověření výrobcem k servisu ZP a kopii o zaškolení servisního technika.

Č. Objednaný úkon Údaje o zařízení

1. Oprava	Název zařízení:	Videogastroskop
	Typ zařízení:	EG-530FP
	Výr. číslo:	[REDACTED]
	Inv. číslo:	[REDACTED]
	Nákl. středisko:	01440201
	Umístění:	Gastroenterologická ambulance

Závada: objevují se černé tečky až fleky v obraze, občas při vyšetření obraz vypadne úplně

Prosim o zaslání cenového návrhu před opravou.



NABÍDKA č. 211670400

Dodavatel:

Suppmed s.r.o.

U nákladového nádraží 1949/2

130 00 Praha

Česká republika

IČ: 24170674

DIČ: CZ24170674



Odběratel:

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Nemocnice Břeclav, p.o.

U Nemocnice 3066/1

690 74 Břeclav

Účel nabídky:

Oprava EG-530FP s/n 2G374K307

Datum vystavení: 11.08.2021

Nabídka platí do: 25.08.2021

Závady:

Zaváděcí část - loupe se po 70cm a u konusu - výměna

Kamera - bez obrazu - zateklá, zalomená v oblasti 10. cm - výměna

Ohybová část - nedá úhly, vůle v ovládání, prasklý vodič kroužek lanka - výměna

Světlovod - opadané lepení čoček, čočky zateklé, svítivost OK

Odešvací tuba - neprůchozí - výměna

Pracovní kanál - únik, prodřen od prasklého vodičného kroužku lanka ohybu, vlhkost uvnitř pouze u distálu, ovládací částí, konektor suchý - výměna

Poznámka:

Z důvodu zjištění všech nových náhradních dílů potřebných k opravě bude přístroj rozebrán. V případě odmítnutí opravy zákazník souhlasí, že přístroj mu bude vrácen v rozebraném stavu a bude mu fakturována částka 3500,- Kč bez DPH za detekci závad + náklady na dopravu. Cena návrhu je odhadní, konečná cena opravy se může lišit o max. +/- 15% bez DPH.

Název	Cena/MJ	Počet MJ	Sleva %	Celkem DPH %	s DPH
1. Servisní práce Fujifilm					
2. Spotřební materiál					
3. KRYTKA DISTÁLNÍHO KONCE (RoHS)					
4. TRYSKA (RoHS)					
5. PRACOVNÍ KANÁL (RoHS)					
6. KROUŽEK (RoHS)					
7. HADIČKA VZDUCHOVÁ (SESTAVA) (RoHS)					
8. HADIČKA VODNÍ - MODRÁ (RoHS)					
9. GUMA OHÝBACÍ ČÁSTI (RoHS)					
10. VIDEOČIP (SESTAVA) (RoHS)					
11. OHÝBACÍ MECHANISMUS (SESTAVA) (RoHS)					
12. PLÁŠŤ ZAVÁDĚCÍ ČÁSTI (SESTAVA) (RoHS)					
13. KROUŽEK NA ISA (RoHS)					
14. KROUŽEK NA ISA (RoHS)					
15. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)					
16. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)					
17. TĚSNĚNÍ (RoHS)					
18. OBJÍMKA (RoHS)					
19. MATICE OVL. LANKA (RoHS)					
20. ODSÁVACÍ HADIČKA (RoHS)					
21. OCHRANNÁ PRUŽINKA SACÍ HADIČKY 60MM (RoHS)					
22. TĚSNĚNÍ (RoHS)					

Základ: 184 848,00 Kč

DPH: 38 818,08 Kč

Celkem za nabídku: 223 666,08 Kč



----- Přeposlané zprávy

Předmět: [redacted]

Datum: Tue, 19 Oct 2021 12:40:14 +0000

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Kopie: [redacted]

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky a s opravou začínáme.


Pěkný den



Service manager



SuppMed s.r.o. U nákladového nádraží 1949/2, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Česká republika



From: [redacted]

Sent: Tuesday, October 19, 2021 2:29 PM

To: [redacted]

Cc: [redacted]

Subject: Fwd: Message from KM_C250i

Dobrý den,

V příloze Vám posílám schválený cenový návrh na opravu videogastroskopu a tím objednávku opravu přístroje.
Prosím o potvrzení přijetí této objednávky na opravu.

S pozdravem



Oddělení zdravotnické techniky
Nemocnice Břeclav, p.o.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

