

Čj.: 405-16/2015-551230
EVZ: 155512300161
e-TRŽIŠTĚ RS: T004/15V/00036280
e-TRŽIŠTĚ VÝ: T004/16V/00030938



A400P05AY74P

Výzva k plnění smlouvy
1555123010053

číslo: 1655123020262

Objednatel

Adresa: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6

zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 551230
podplukovník Ing. Zdeněk PLHAL

Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí

Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí

IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Rudolf ROUS

Telefon:

Zhotovitel

Adresa: AUTO SAS s.r.o.

Ke Dvoru 780/10

160 00 Praha

IČ: 49679139

DIČ: CZ 49679139

Bankovní spojení:

Vyřizuje: Jiří KŘEPELA

Telefon:

Doba plnění: do 30 pracovních dnů od podpisu
objednávky oběma smluvními stranami

Místo plnění: V místě sídla provozovny
objednatele.

Způsob dodání: osobní odběr

P C	Označení a specifikace služby	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1.	Objednávám u Vás provedení BO: DVHM-3222 TM, VPZ: 364-46-78: - oprava bezpečnostní výbavy kabiny (sedačky, zajištění otevírání střechy, protiskluzových podlahových pryží), - oprava zvedacího zařízení (přetěsnění naklápacích pístnic, výměna opotřebovaných manžet), - oprava elektroinstalace (výměna nefunkčních spínačů).	ks	1	17 355,00 Kč	21	21 000,00 Kč
2.	MV-12-B, VPZ: 325-80-06: - oprava řídící nápravy (odstranění vůlí, úniků - oprava kabiny, výměna nevyhovujícího bezpečnostního rámu (dodá AČR), - výměna opotřebovaných protiskluzových podlahových pryží, - odstranění netěsnosti skříňové převodovky, - seřízení funkčnosti motoru (svíčky, rozdělovač), - oprava funkčnosti provozní brzdové soustavy.	ks	1	47 107,00 Kč	21	57 000,00 Kč
3.	MV-12-B: VPZ: 778-56-16: - výměna opotřebované bezpečnostní sedačky, - výměna opotřebovaného přepínače směru pohybu, - výměna opotřebovaného čerpadla chladicí kapaliny, - odstranění nadměrných vůlí nábojů kol, - seřízení motoru (svíčky, rozdělovač)	ks	1	16 942,00 Kč	21	20 500,00 Kč

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -27-

