

Nabídka na realizaci objednávky č. 014/1910400165

(v případě dodávek náhradních dílů bude nabídka příslušným způsobem upravena)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: Vojenský technický ústav, s. p. Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9	
Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS		Jehož jménem jedná: Ing. Petr Novotný	
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Datová schránka: [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Datová schránka: [REDACTED]	
Zástupce objednatele: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Zástupce poskytovatele: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]	
Typ/modifikace techniky:	[REDACTED]	Uživatel techniky:	[REDACTED]
Evidenční číslo:	[REDACTED]	Dislokace techniky:	[REDACTED]
Rok výroby:	2011	Zástupce uživatele:	[REDACTED]
Popis poskytování servisu: Přívěs PV-18, VPZ: [REDACTED] Požaduji opravu elektroinstalace přívěsu PV-18, VPZ: [REDACTED], který je součástí MODUL SGEOB T815. Modul MOREP B T-815 6x6, ev. č. [REDACTED] Požaduji opravu 2 ks USB rozbočovače (síťově spojeno s PC, vlastní napájení, celkem 4 USB porty). Připojená zařízení se nenačtou nebo během práce přeruší spojení. Požaduji opravu záložního zdroje AEG UPS Protect B 3000 – baterie nedrží kapacitu. Požaduji opravu laserové tiskárny HP Color LaseJet 4700dn; tiskárna při tisku nesprávně vykresluje barvy. Požaduji opravu těsnění ve dveřích a únikovém okně z důvodu zajištění funkčnosti FVZ-98M/KP; těsnění je zteřelé. Požaduji update SW vybavení u zastavených počítačů minimálně na Windows 10 Enterprise LTSC; celkem 3 ks. V současné době je na počítačích nainstalován operační systém Win Vista, který už nemá podporu výrobcem Microsoft. Požaduji opravu NTB S/N: [REDACTED] NTB nenačítá systém, dochází k častým restartům, baterie nedrží kapacitu; v NTB je nainstalován zastaralý, v AČR nepoužívaný SW. Modul MOGAN B T-815 6x6, VPZ [REDACTED] Požaduji opravu 2 ks USB rozbočovače (síťově spojeno s PC, vlastní napájení, celkem 4 USB porty). Připojená zařízení se nenačtou nebo během práce přeruší spojení. Požaduji opravu záložního zdroje AEG UPS Protect B 3000 – baterie nedrží kapacitu. Požaduji opravu multifunkčního zařízení Canon iR-C5030i; tiskárna při tisku nesprávně vykresluje barvy. Požaduji opravu Canon Smart LF Ci40; tiskárna při tisku nesprávně vykresluje barvy. Požaduji opravu těsnění ve dveřích a únikovém okně z důvodu zajištění funkčnosti FVZ-98M/KP; těsnění je zteřelé. Požaduji update SW vybavení u zastavených počítačů minimálně na Windows 10 Enterprise LTSC; celkem 3 ks. V současné době je na počítačích nainstalován operační systém Win Vista, který už nemá podporu výrobcem Microsoft. Požaduji opravu NTB S/N: [REDACTED]; NTB nenačítá systém, dochází k častým restartům, baterie nedrží kapacitu; v NTB je nainstalován zastaralý, v AČR nepoužívaný SW. Místo: [REDACTED] Termín (dobu) ukončení poskytování servisu: 30.11.2021. Technika bude přistavena do provozovny poskytovatele nejpozději do 3.11.2021, pokud se strany nedohodnou jinak. Katalogizace: (pouze u dodávek náhradních dílů): Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek (včetně) Cena celkem

			jejich označení)	
Náklady na vlastní výkony:	Přívěs PV-18, VPZ: [REDACTED]: Kapacity na provedení opravy elektroinstalace přívěsu PV-18.	795,- Kč	3,0 Nh	2 385,- Kč
Materiálové náklady:	elektromateriál	2 000,- Kč	1 ks	2 000,- Kč
Ostatní náklady:	Náklady na dopravu			
Náklady na vlastní výkony:	Modul MOREP B T-815 6x6, ev. [REDACTED] Oprava 2 ks USB rozbočovačů. Oprava zdroje AEG UPS Protect B.3000 Oprava tiskárny HP Color LaseJet 4700dn Oprava těsnění ve dveřích a únikovém okně Update SW vybavení u zastavěných počítačů Oprava NTB S/N: [REDACTED]	795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč	2,0 Nh 3,5 Nh 1,0 Nh 18,0 Nh 3,0 Nh 29,0 Nh	1 590,- Kč 2 782,5 Kč 795,- Kč 14 310,- Kč 2 385,- Kč 23 055,- Kč
Materiálové náklady:	Rozbočovač 4 USB porty Materiál – oprava AEG UPS Protect B.3000 Materiál – oprava HP Color LaseJet 4700dn Oprava těsnění ve dveřích a únikovém okně Update SW vybavení u zastavěných počítačů Oprava NTB S/N: [REDACTED]	2 000,- Kč 8 850,- Kč 200,- Kč 4 000,- Kč 2 000,- Kč 111 336,- Kč	2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks 1 ks	4 000,- Kč 8 850,- Kč 200,- Kč 4 000,- Kč 6 000,- Kč 111 336,- Kč
Ostatní náklady:				
Náklady na vlastní výkony:	Modul MOGAN B T-815 6x6, ev.č. [REDACTED] Oprava 2 ks USB rozbočovačů. Oprava zdroje AEG UPS Protect B.3000 Oprava zařízení Canon iR-C5030i Oprava zařízení Canon Smart LF Ci40 (doporučuje se vyřadit-nerentabilní oprava) Oprava těsnění ve dveřích a únikovém okně Update SW vybavení u zastavěných počítačů Oprava NTB S/N: [REDACTED]	795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč 795,- Kč	2,0 Nh 3,5 Nh 2,0 Nh 2,0 Nh 18,- Nh 3,- Nh 29,0 Nh	1 590,- Kč 2 782,5 Kč 1 590,- Kč 1 590,- Kč 14 310,- Kč 2 385,- Kč 23 055,- Kč
Materiálové náklady:	Rozbočovač 4 USB porty Materiál – oprava AEG UPS Protect B.3000 Materiál - oprava zařízení Canon iR-C5030i Materiál - oprava zařízení Canon Smart LF Ci40 Oprava těsnění ve dveřích a únikovém okně Update SW vybavení u zastavěných počítačů Oprava NTB S/N: [REDACTED]	2 000,- Kč 8 850,- Kč 200,- Kč 0,- Kč 4 000,- Kč 2 000,- Kč 111 336,- Kč	2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 3 ks 1 ks	4 000,- Kč 8 850,- Kč 200,- Kč 0,- Kč 4 000,- Kč 6 000,- Kč 111 336,- Kč
Ostatní náklady:	Náklady na dopravu			
Celkem bez DPH:				365 377,-Kč

Nabídková cena celkem 365 377,00 Kč bez DPH, 442 106,17 Kč včetně DPH.

Ve Vyškově dne: 22. 10. 21

v **ORAVĚ**

dne:

- 3 - 11 - 2021

Za poskytovatele:

Za objednatele: