

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

Místo	značka/typ	četnost revize	vnější	vnitřní	servis	adresa	umístění vnější/vnitřní	poznámka (např.použití plošiny)	cena za 1 revizi/ zařízení bez DPH	cena za servis / 1ks zařízení bez DPH	cena za revizi celkem bez DPH	cena za servis celkem bez DPH	cena Revize PPK celkem bez DPH	Celkem cena za okres bez DPH
OSTRAVA	dle revizních knih													100000
KoP Poruba	LG split	neprovádí se	1	1	1x ročně	Opavská 1118/33	fasáda/serverovna			1000		1000		
	LG split	neprovádí se	1	1	1x ročně	Opavská 1118/33	fasáda/1.kontakt			1000		1000		
KoP Vítkovice	TOSHIBA	neprovádí se	2	2	1x ročně	Mírová 96/33	fasáda/archív			1000		2000		
	TOSHIBA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Mírová 96/33	fasáda/serverovna			1000		1000		
KrP Zahradní	DAIKIN VRV	1x ročně	1	20	1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/patra budovy		1400	1000	1400	20000		
	DAIKIN VRV	2x ročně	1		1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/patra budovy		2800		2800			
	DAIKIN VRV	neprovádí se	4		1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/patra budovy							
	DAIKIN split	neprovádí se	1	1	1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/serverovna			1000		1000		
	DAIKIN split	neprovádí se	1	2	1x ročně	Zahradní 368/12	dvůr/hala přízemí			1000		2000		
KoP Ostrava	TOSHIBA	neprovádí se	2	2	1x ročně	30.dubna 31308/2c	fasáda/hala přízemí			1000		2000		
	TOSHIBA VRV	1x ročně	1	9	1x ročně	30.dubna 31308/2c	střecha/6.patro IVT		1400	1000	1400	9000		
	TOSHIBA split	neprovádí se	1	1	1x ročně	30.dubna 31308/2c	střecha/serverovna			1000		1000		
	DAIKIN split	neprovádí se	2	4	1x ročně	30.dubna 31308/2c	střecha/3 NP			1000		4000		
	VRV Daikin	2x ročně	1	33	1x ročně	30.dubna 3130/2d	dvůr/4,5,6 NP		2800	1000	2800	33000		
	VRV Daikin	neprovádí se	2		1x ročně	30.dubna 3130/2d	dvůr/4,5,6 NP							
	DAIKIN split	1x ročně	2	VZT	1x ročně	30.dubna 3130/2d	střecha/1,2NP		1400		2800			
	YORK split	neprovádí se	1	4	1x ročně	30.dubna 3130/2d	střecha/6NP			1000		4000		
	DAIKIN split	neprovádí se	1	2	1x ročně	30.dubna 3130/2d	balkon 5NP, kancel.535,536			1000		2000		
	DAIKIN split	neprovádí se	1	1	1x ročně	30.dubna 3130/2d	balkon 3NP, server 3.p 2c			1000		1000		
	Vzduchotechnika - klapky	2x ročně				30.dubna 3130/2d	hala 3130/2d	4 ks PPK					4800	
										souhrn	11200	84000	4800	
KARVINÁ														11000
KoP Karviná	MATSUSHIMA	neprovádí se	1	1	1x ročně	tř.Osvobození 1388	4 .patro/ fasáda kancelář			1000		1000		
	LG	neprovádí se	1	1	1x ročně	tř.Osvobození 1388	2.patro/ fasáda/serverovna			1000		1000		
	TOSHIBA	neprovádí se	1	1	1x ročně	tř.Osvobození 1388	4.patro/ čekárna balkon			1000		1000		
KoP Orlová	TOSHIBA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Osvobození 1289	1 patro/ fasáda/serverovna			1000		1000		
KoP Bohumín	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	Čáslavská 731	serverovna/ střecha			1000		1000		
KoP Bohumín	YHKB12 FS-AAF YORK + AIRW	neprovádí se	2	2	1x ročně	Vrchlického 608	venkovní zeď/serverovna, kancelář			1000		2000		
KoP Český Těšín	ACOND	neprovádí se	1	1	1x ročně	Masarykovy sady 84/8	čekárna 2.patro /střecha			1000		1000		
KoP Havířov	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	Junácká 1632	místnost110/fasáda			1000		1000		
	Sinclair ASH -09 AIR	neprovádí se	1	1	1x ročně	Junácká 1632	místnost 309/fasáda			1000		1000		
	Sinclair ASH -09 AIR	neprovádí se	1	1	1x ročně	Junácká 1632	místnost 406/fasáda			1000		1000		
										souhrn		11000		
NOVÝ JIČÍN														49600
KoP Nový Jičín	TADIRAN GFLS	1x ročně	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1099	fasáda / IPS 3NP	plošina (žebřík), výška umístění 6m	2900	1000	2900	1000		
	SINCLAIR ASH	1x ročně	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1099	fasáda / servrovna 2NP	plošina (žebřík), výška umístění 6m	2900	1000	2900	1000		
	ELEKTROLUX ES2A	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní okno		1000		1000		
	ELEKTROLUX ES2A	neprovádí se	1	2	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní okno		1000		2000		
	ELEKTROLUX ESA	neprovádí se	1	2	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní okno		1000		2000		
	TADIRAN TVCS154	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 2NP	přístup přes střešní okno		1000		1000		
	SINCLER VRV	1x ročně	1	5	1x ročně	ul.Msgr.Šrámka č.p.1030	střecha / 1NP	přístup přes střešní okno	1700	1000	1700	5000		
	FUJITSU ASYA	1x ročně	1	9	1x ročně	ul.Tyršova č.p.140/5	střecha / 3NP	přístup přes střešní dveře	1600	1000	1600	9000		
	SINCLER SDV	1x ročně	1	1	1x ročně	ul.Tyršova č.p.140/5	střecha / servrovna 3NP	přístup přes střešní dveře	1600	1000	1600	1000		
	SAKURA STAC - 12	neprovádí se		1	1x ročně	ul.Tyršova č.p.140/5	servrovna 3 NP	mobilní jednotka		1000		1000		
KoP Bílovec	TOSHIBA RAV SP 1104	1x ročně	1	1	1x ročně	ul.Pivovarská č.p.556	fasáda / servrovna 3NP	plošina, výška umístění 13m	3100	1000	3100	1000		
	LG FM 57	1x ročně	1	7	1x ročně	ul.Pivovarská č.p.556	fasáda / 3NP	žebřík, výška umístění 2m	1800	1000	1800	7000		
Frenštát p.R.	ECG MK 123	neprovádí se		1	1x ročně	ul.Tyršova č.p. 993	servrovna 2NP	mobilní jednotka		1000		1000		
KoP Odry	FUJITSU ASYA	neprovádí se	1	1	1x ročně	ul.Nádražní č.p.670	střecha /servrovna 1PP	přístup přes střešní dveře nebo žebřík		1000		1000		
										souhrn	15600	34000		
BRUNTÁL														79740
KoP Bruntál	FUJITSU	1x ročně	6	58	1x ročně	Květná 1457/64, Bruntál	kanceláře	vyvýšená železná konstrukce	1500	1000	9000	58000		
	LG	1x ročně	1	1	1x ročně	Květná 1457/64, Bruntál	server		1400	1000	1400	1000		
KoP Krnov	ETA	1x ročně	1	1		Šmeralova 20/3, Krnov	server		1400	1000	1400	1000		
	DUPLEX (vzduchotechnika)					Březinova, Krnov	půda 1 NP	vyčištění (1x6 měsíců), výměna filtru třídy G4 (1x6 měsíců)					5540	

KoP Rýmařov	Siesta	1x ročně	1	1	1x ročně	Tř. Hrdinů 601/16	server		1400	1 000	1400	1 000		
										souhrn	13200	61000	5540	
OPAVA														15000
KoP Opava	TOSHIBA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Bochenkova 2712/4	fasáda/serverovna 1.PP			1000		1000		
	FUJITSU	neprovádí se	1	1	1x ročně	Bochenkova 2712/4	fasáda/telefonní ústředna 1.NP			1000		1000		
	AMCOR	neprovádí se	2	2	1x ročně	Bochenkova 2712/4	fasáda/hala 1.NP			1000		2000		
	MIDEA	neprovádí se	2	2	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/serverovna spojovací přístupná z okna ve 2.NP			1000		2000		
	SEVESO KLIMA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/hala 1.NP přístupná z okna ve 2.NP			1000		1000		
	SEVESO KLIMA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/hala 2.NP přístupná z okna ve 2.NP			1000		1000		
	CARRIER	neprovádí se	1	1	1x ročně	Janská 785/2	střecha 2.NP/kancelář 3.NP přístupná z okna ve 2.NP			1000		1000		
KoP Hlučín	FUJITSU	neprovádí se	1	1	1x ročně	ČSA 52/1	sklep/serverovna 1.NP			1000		1000		
	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	ČSA 52/1	schodiště sklep/kancelář č.3 1.NP			1000		1000		
	MIDEA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Mírové náměstí 25/24	střecha 6.NP/serverovna 3.NP			1000		1000		
KoP Vítkov	MIDEA	neprovádí se	1	1	1x ročně	Wolkerova 467	fasáda/serverovna 2.NP			1000		1000		
	SANYO (model KFC-12GWA)	neprovádí se	1	1	1x ročně	Wolkerova 467	fasáda/hala 1.NP			1000		1000		
	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	Luční 663, Vítkov	fasáda/serverovna 2.NP			1 000		1 000		
											souhrn	15000		
FRÝDEK MÍSTEK														119300
KoP Frýdek-Místek	TOSHIBA RAV-GM 1401AT8P	1x ročně	1	1	1x ročně	Na Poříčí 3510	střecha/serverovna	střecha/serverovna	1400	1000	1400	1000		
	LENNOX HM 36N	2x ročně	1	1	1x ročně	Na Poříčí 3510	střecha/tech. místnost	střecha/tech. místnost	2800	1000	2800	1000		
	LENNOX LCM422VK STD E	2x ročně	1	106	1x ročně	Na Poříčí 3510	střecha/kanceláře, chodby	střecha/kanceláře, chodby	2800	800	2800	84800		
	Vzduchotechnika	2x ročně				Na Poříčí 3511	střecha/kanceláře, chodby	centrální větrání 12ks PPK PKTM-90, VZT jednotka VTS Clima typ H16 1ks, výrobek chladné vody Lennox LCH 422 VK 1Ks, parní zvlhčovač Carel UE 090HL000 1Ks					23500	
KoP Třinec	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	1. máje 124	střecha/zasedačka	střecha/zasedačka		1000		1000		
KoP Frýdlant n/O.	DAIKIN	neprovádí se	1	1	1x ročně	Náměstí 10	fasáda/serverovna	fasáda/serverovna		1000		1000		
										souhrn	7000	88800	23500	

Cena celkem za všechny okresy revize a servis bez DPH na 1 rok	374 640
Cena celkem za všechny okresy revize a servis bez DPH na 4 roky	1 498 560

Součástí výše uvedených cen nejsou dodávky chladiva a díly případných oprav, tyto náklady budou účtovány dle aktuálních cen na trhu a dle potřeb zadavatele

Uvedená četnost v tabulce je orientační, zadavatel bude vyzývat dodavatele formou dílčích objednávek dle svých potřeb, uvedená tabulka slouží pouze ke stanovení nabídkové ceny pro účely hodnocení v NEN

	cena za 1hod/1technika bez DPH	předpokládaný počet hodin za 48 měsíců	
Fakturační cena v Kč bez DPH na opravu za 1 technika pro účely hodnocení v NEN	350	500	175000
celková cena pro účely hodnocení v NEN bez DPH			1 673 560