

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
7										

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
8	výměna snimače hladiny chladicí kapaliny včetně úpravy kabeláže									
9	výměna vadného RV2 ventilu									
10	výměna poškozeného těsnění rámu ventilátoru - NE kompletní - pouze poškozené části									
11	výměna 2 ks vymačkaných silentbloku plynové vzpěry									
12	výměna odlučovače prachu na pohonné jednotce									
13	doplnění chladicí kapaliny									
14	výměna rychlospojek chladicí kapaliny									
15	výměna automatického regulátoru tlaku ADU 2S - demontáž a montáž zahrnuta v bodě 5 a 8									
16	oprava netěsnosti tlakového potrubí k vzduchové láhvi střešce									
17	odstranění netěsnosti přívodu paliva do vstřík. čerpadla motoru									
18	revize 1ks vzduchové láhve motorového prostoru v KOO (fi. Excalibur Army,s.r.o.). Původní částka KOO 4.500 Kč zrušena, řešeno v Dodatku č. 1 bod 53.									
19	výměna 1 ks detekčního drátu systému PPZ na PJ tanku									
20	provedení "proufouknutí" trubek PPZ v motorovém prostoru a vyčištění trysek, kontrola provozuschopnosti systému PPZ.									
21	provedení roční kontroly provozuschopnosti PPZ dle vyhlášky 246/2001 Sb (o protipožární prevenci, par. 7) a zpracování protokolu o provozuschopnosti									
22	provedení dílenské zkoušky pohonné jednotky po opravě - zahrnuje demontáž a montáž na zkušební stand, provedení zkoušky dle metodiky FAT č.729710.39.5001, kontrola ZSOJ									
23	ověření funkcí po opravě, včetně krátké zkušební jízdy, očištění techniky po jždě, účast pracovníka OKK VOP při kontrole ZSOJ									
24	náklady spojené se zakázkou - převzetí/předání techniky uživateli, zpracování nabídky, zabezpečení kooperací, nákupu									
25	náklady na přepravu fi. NIMDA Ltd. (Praha): 4 x 353 x 25,60 (přepravu zabezpečuje VOP)									
26	náklady na přepravu fi. Excalibur Army. (Šternberk): 4 x 75 x 9,90 (přepravu zabezpečuje VOP)									
CELKEM běžná oprava									631 132,29	763 670,08

Poznámka k bodu č. 3. - cena KOO opravy je fakturována dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč /1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
51	výměna náhonu tachogenerátoru - zahrnuje rozpojení kolejového pásu, demontáž napínacího kola včetně kliky, výměna náhonu tachogenerátoru, oprava napájecího konektoru, zpětná montáž včetně přetěsnění napínacího mechanismu									
52	revize 1ks vzduchové láhve motorového prostoru v KOO (fi. Excalibur Army)									
53	kontrola funkce za účasti OKK a ZSOJ									
CELKEM práce dodatek č. 1									1 733 470,02	2 097 498,72
CELKEM běžná oprava + dodatek č. 1									2 364 602,31	2 861 168,80

Poznámka k bodu č. 27 a 52 - cena opravena dle skutečnosti na základě poddodavatelské faktury.
Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.

