

Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 21121000432
Automobil pancéřový IVECO – vybrané VPZ

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ředitelka odboru centrálních běžných výdajů Sekce
vyzbrojování a akvizic MO

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Nikola BUZKOVÁ, tel. ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■

Kontaktní osoba ve věcech technických:

jméno Ing. Jiří ŠTURMA, tel. ■■■■■■ e-mail:

■■■■■■

Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor centrálních běžných výdajů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

PRAGA-Export s.r.o.

zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 115181

Se sídlem: U Císařské cesty 219, Benice, 103 00 Praha 10

IČO: 27577171

DIČ: CZ27577171

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 51-1988410257/0100

Osoba oprávněná k jednání: Ing. David BRÁZDA, jednatel

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. David BRÁZDA, tel. ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence:

PRAGA-Export s.r.o.
U Císařské cesty 219
103 00 Praha 10 - Benice
mz3ur7

Datová schránka:

(dále jen „zhotovitel“)

se v souladu s čl. IV. odst. 5 „Smlouvy o dílo č. 21121000432 Automobil pancéřový IVECO – vybrané VPZ“ uzavřené dne 24. 2. 2021 a ve znění dodatků č. 1 až 7 (dále jen „smlouva“) a v souladu s ustanovením § 198 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) a na změnách smlouvy, které jsou uvedeny v čl. IV. dodatku.

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti vojenské techniky – vozidla poř. č. 7. Automobil obrn. IVECO 50B4 RVS, VPZ 311-21-82 provedením dodatečných služeb, které nejsou předmětem smlouvy, protože se jedná o dodatečné služby, které jsou objektivně doložené, nezbytné k uvedení vozidla do stanoveného technického stavu, potřeba jejich provedení se projevila až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před předáním vozidla do opravy.

III.

Předmět dodatku a cena za dodatečné služby

1. Předmětem dodatku je závazek zhotovitele provést dodatečné služby na vozidle Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS – VPZ 311-21-82 uvedeném v příloze č. 2 „Kalkulační list díla“ smlouvy pod poř. č. 7 (dále jen „vozidlo poř. č. 7“) v rozsahu úkonů uvedených v příloze dodatku v tabulce pro vozidlo poř. č. 7 pod pořadovým číslem 42.1. až 42.10., a to podle podmínek uvedených ve smlouvě (dále jen „**dodatečné služby**“).
2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dodatečné služby na vozidle poř. č. 7 zaplatit cenu dohodnutou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši **2 528 333,72 Kč včetně DPH**. Celková cena za dodatečné služby bez DPH činí 2 089 532,00 sazba DPH 21,0 % činí 438 801,72 Kč. Celková cena za dodatečné služby v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
3. V průběhu provádění díla dle smlouvy bylo podrobnou defektací zjištěno, že není nutno provádět výměnu akumulátoru ZS za nový, ale postačí pouze oprava regenerací (požadovanou pod poř. č. 36) a výměnu rámu lafety ZS Protector (požadovanou pod poř. č. 35) za nový, ale postačí pouze jeho oprava dle poř. č. 42.11. a 42.12. Vzhledem k neprovedení úkonu pod poř. č. 42.11. (požadavek dle poř. č. 36) a úkonu pod poř. č. 42.12. (požadavek dle poř. č. 35) se snižuje celková částka za dílčí plnění na vozidle poř. č. 7 o **4 200 527,10 Kč včetně DPH (3 471 510,00 Kč bez DPH)**.

IV. Změny smlouvy

Vzhledem k požadovaným dodatečným službám:

1. se ruší text čl. IV. odst. 1 smlouvy a nahrazuje se textem ve znění:

„1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 526/1990 Sb.“), dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

43 626 588,72 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetřímilionyšestsetdvacetšesttisícpětsetosmdesátosmkorunčeských a 72/100)

Celková cena za dílo bez DPH činí 36 055 032,00 Kč, sazba DPH 21,0 % činí 7 571 556,72 Kč. Celková cena za dílo v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.“

2. se ruší text sedmého řádku v tabulce v čl. IV. odst. 2 smlouvy a nahrazuje se textem ve znění:

P. č.	Vozidlo	VPZ	Cena v Kč	
			bez DPH	včetně DPH
7.	Automobil obrn. IVECO 50B4 RVS	311-21-82	3 575 122,00	4 325 897,62

3. v příloze č. 2 „Kalkulační list díla“ smlouvy se ruší na straně 1 tabulka se souhrnnými údaji za smluvní plnění a dále na straně 11 a 12 tabulka za dílčí plnění pro vozidlo poř. č. 7 a nahrazují se tabulkami uvedenými v příloze dodatku.

V. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a jedné příloze o 3 stranách a stává se nedílnou součástí smlouvy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí dodatku je příloha „Kalkulační list díla“ souhrnné údaje za smluvní plnění a kalkulační list díla pro vozidlo poř. č. 7 o 3 stranách.

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka

za objednatele
podepsáno elektronicky

Ing David BRÁZDA
jednatel

za zhotovitele
podepsáno elektronicky

Ing. David
Brázda

Digitálně podepsal
Ing. David Brázda
Datum: 2021.11.23
15:57:19 +01'00'

Kalkulační list díla

p.č.	Dislokace	Typ techniky	VPZ	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM	
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	VÚ 5153 Páslavice	IVECO 50B4 RVS	311-21-99							
2	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5 M2	330-85-58							
3	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5	420-85-07							
4	VÚ 6069 Jindřichův Hradec	IVECO 50B5	420-37-73							
5	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	312-47-69							
6	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	311-43-66							
7	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B4 RVS	311-21-82							
8	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	317-74-39							
9	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	331-68-54							
10	VÚ 212001 Pardubice	IVECO 50B5 M2	387-78-94							
CELKEM ZA SMLUVNÍ PLNĚNÍ									36 055 032,00 Kč	43 626 588,72 Kč

7) Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS - VPZ: 311-21-82				Dislokace: VÚ 212001 Pardubice							
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH) Kč	
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM		
				Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
1	I. Podvozková část vozidla	Okna	Výměna oken - čelní okno								
2		Dveře	Levé přední - Odlepená plastová vrstva od balistické ochrany dveří								
3			Pravé přední - Odlepená plastová vrstva od balistické ochrany dveří								
4			Levé zadní - Odlepená plastová vrstva od balistické ochrany dveří, potřhané těsnění								
5			Pravé zadní - Odlepená plastová vrstva od balistické ochrany dveří, potřhané těsnění								
6			Karosérie	Prasklá kapota motoru na pravé straně							
7		Prasklý kryt motorové části před oknem (uprostřed)									
8		Praskliny po celé ploše střechy									
9		Chybí těsnění mezi rámem okna a střechou (provizorně opraveno)									
10		Popraskaný poklop									
11		Zatěká do vozidla (mezi rámem čelního okna a střechou)									
12		Chybí LZ odrazové skličko									
13		Oprava celého laku vozidla									
14		Kola	Výměna všech pneumatik								
15		Lemy blatníků	Nutná výměna PZ zadní, PP zadní, LZ zadní a LP zadní (prasklé)								
16		Sedačky	Opotřeбенý a prodřený potah u LP a LZ sedadla								
17		Nezávislé topení	Nefunkční								
18		Stěrače	Výměna všech stěračů								
19		Podvozek vozidla	LP kolo (únik oleje z náboje kola)								
20			LP vrchní čep ramena (poškozená prachovka čepu)								
21			Zteřelé silentbloky kabiny vozidla (6ks)								
22			Opotřebované šrouby protiminové ochrany								
23			Opotřeбенé a ulomené zajišťovací pásky šroubů protiminové ochrany								
24		Motor	Únik oleje z převodky řízení								
25			Únik oleje od nádobky servřízení								
26			Chybí 2ks gumový kryt na kontaktu AKB, 1 ks prasklý								
27			Utržené gumové kryty kontaktů na regulátoru napětí								
28			Chybí hadička přepadu u víčka nádoby na chladicí kapalinu								
29		část vozidla	Vnitřní	Vadný absorber (vozidlo nestartuje)							
30				Nefunkční podsvícení rychloměru							

7) Automobil pancéřový IVECO 50B4 RVS - VPZ: 311-21-82				Dislokace: VÚ 212001 Pardubice						
p.č.	Skupina	Podskupina	název úkonu	počet hodin	cena (bez DPH)					Cena celkem (s DPH)
					za 1 hod	za x hod	za materiál	za kooperace	CELKEM	
					Nh	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
31	I. Podvozková údržba	prostor kabiny	Nefunkční podsvícení palivoměru							
32			Prasklá mřížka výdechu (středový panel – L, vpředu)							
33			Chybí mřížka na zadním L výdechu (zadní řada sedadel)							
34	II. Zbraňová stanice optika		Deformovaný ČEP ZAJIŠŤOV.M2,DWR-1068 (KČM 0211280038139) - výměna za nový díl							
35		Bit test hlásí chybu „Stabilization Elevation – Error“, nelze provést „Boresighting“ (rektifikace), pravděpodobně závada RAM LAFETA PROTKT. M151 (KČM 0010925010026) - výměna za nový díl								
36		Nízká kapacita AKB ZS - výměna za nový díl								
37	III. Požadovaná údržba		Výměna hnacích řemenů kompresoru, klimatizace a alternátoru včetně napívacích kladek							
38		Čištění a plnění klimatizace včetně rozvodů								
39		Kontrola a seřízení geometrie PN a ZN								
40		Kontrola centrálního dohušťování								
41		Kompletní mytí exteriéru a interiéru vozidla								
celkem za 1 - 41										
42	dodatečné služby	1	Výměna pístnic kapoty (2 ks)							
		2	Výměna pístnic nákladového prostoru cargo (2 ks)							
		3	Oprava čelního panelu							
		4	Výměna centračních prvků LZ							
		5	Oprava zámku nákladového prostoru							
		6	Výměna oleje a filtru v převodovce							
		7	Výměna náplní a filtrů v motoru, redukcích a přídavné převodovce							
		8	Výměna pantů LP dveří							
		9	Oprava, regenerace akumulátoru ZS							
		10	Výměna rámu lafety ZS Protector ze skladových zásob (ND dodá AČR)							
celkem za položky dodatečných služeb										
		11	Výměna akumulátoru ZS za nový - neprovedeno, stačí pouze oprava regenerace pod poř. č. 9							
		12	Výměna rámu lafety ZS Protector za nový - neprovedeno, výměna pod poř. č. 10							
celkem za neprovedené služby										
CELKEM ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ									3 575 122,00 Kč	4 325 897,62 Kč