

**Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 1 - Položkový rozpočet**

**Sanace schodišťového prvku - u expozice Safari stupně a podlaha v spodním altánu**

*popis vzniklé vicepráce:*

Při demontáží zabradlí schodišťového celku bylo zjištěno hnilobné zdegradování 4 ks schodišťových stupňů a jedné podlahové fošny spodního altánu. Investor byl s danou skutečností seznámen a bylo domluveno nahrazení těchto zničených prvků. Stupně jsou nové dubové bez běli a identická situace je u podlahové fošny spodního altánu. Původní rozpočet s tímto zjištěním nepočítal a všechny stupně měli zůstat původní. Také podlaha v spodním altánu měla být zachována původní. Dana kalkulace zohledňuje nákup dubového řeziva pro stupně a podlahu. uvedené ceny jsou bez DPH

***materiál***

dubové řezivo vzduchosuché 6,5 cm

<b>množství</b>	<b>jednotka</b>	<b>cena ks</b>	<b>cena celkem</b>
0,288	m3	33520	9653,76
		<b>sum</b>	<b>9654,00</b>

za Dřevo – Akord, s.r.o.

xxx

22.11.2021