

# Cenová nabídka ke změně rozsahu díla

nejedná se o daňový doklad

<b>Dodavatel:</b> PAS Zábřeh na Moravě a. s. U Dráhy 828/8 789 01 Zábřeh IČO: 451 92 251      DIČ: CZ45192251 e-mail: [REDACTED]; [REDACTED]		<b>Číslo nabídky:</b> 6/2021/RS	<b>Datum vystavení:</b> 26.11.2021
<b>Konečný příjemce:</b> <b>Hasičská zbrojnice</b> dobrovolných hasičů ul. Palackého 1372/13 795 01 Rýmařov Tel.: 554 254 316		<b>Odběratel:</b> <b>Město Rýmařov</b> náměstí Míru 230/1 795 01 Rýmařov IČO: <b>002 96 317</b> tel.: 554 254 100 DIČ: <b>CZ00296317</b> e-mail: podatelna@rymarov.cz	
		<b>Dodací a platební podmínky:</b> Forma platby: převodní příkaz Splatnost: 30 dnů od vystavení faktury	
<b>Tovární značka vozidla:</b> TATRA	<b>Typ, model vozidla:</b> T815 PR2 6x6.1 CAS 32	<b>Registrační značka:</b> 9T0 5692	<b>VIN:</b> 20103-127

Po rozložení převodové skříně za účelem jejího přetěsnění bylo při vizuální kontrole stavu převodů (převodových kol a synchronů) převodové skříně dodatečně zjištěno, že je poškozené kolo 2. a 5. rychlostního stupně, včetně jejich synchronizace. Poškození synchronizace se projevuje tím, že jdou obtížně řadit poškozené rychlostní stupně. Řazení poškozených rychlostních stupňů je podle stupně poškození obvykle doprovázeno slyšitelným kovovým zvukem. Tato závada se postupně zhoršuje, až do doby, kdy poškozené rychlostní stupně již nejdou zařadit vůbec.

Na základě výše uvedeného bylo v rámci provádění Vámi objednané opravy předmětného vozidla dodatečně zjištěno, že je nutno rozšířit rozsah díla (opravy) původně uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2021 o níže uvedené úkony.

## Cenová nabídka na opravu převodové skříně nad rámec sjednaného přetěsnění převodovky

POPIS ROZSAHU PRÁCE	SLEVA %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
Hnací hřídel převodovky			
Hnací hřídel převodovky			
Synchronizaci převodových stupňů	0,00	3 500,00	21%

### PRÁCE CELKEM

**3 500,00**

ČÍSLO ZBOŽÍ VÝR. ČÍSLO	NÁZEV MATERIÁLU	POČET MJ	CENA/MJ	SLEVA %	CENA CELKEM PO SLEVĚ	DPH
2017220624	Kolo 2. rychlostního stupně	1,00 ks	14 885,00	0,00	14 885,00	21%
2017220431	Kolo 5. rychlostního stupně	1,00 ks	8 154,00	0,00	8 154,00	21%
2016790564	Spojovací ozubení	1,00 ks	4 237,00	0,00	4 237,00	21%
2016790634	Kužel synchronizační	1,00 ks	9 481,00	0,00	9 481,00	21%
2016790624	Kužel synchronizační	1,00 ks	11 427,00	0,00	11 427,00	21%
2017280354	Kolo hnací	1,00 ks	5 067,00	0,00	5 067,00	21%
2017280364	Kolo stálého záběru	1,00 ks	4 916,00	0,00	4 916,00	21%

### MATERIÁL CELKEM

**58 167,00**

21%

---

<b>CENA BEZ DPH:</b>	<b>61 667,00 Kč</b>
CENA DPH 21%	12 950,07 Kč
<b>CENA VČETNĚ DPH:</b>	<b>74 617,07 Kč</b>

---

## Nová doba plnění

Doba plnění se z důvodu změny rozsahu díla prodlužuje o 12 (pracovních) dnů/ do 22.12. 2021.

Na základě opatření k epidemií koronaviru COVID-19 dochází na trhu k postupnému zvyšování cen nových náhradních dílů a prodlužování lhůt jejich dodání. V současné době se doba dodání nových náhradních dílů od dodavatele pohybuje v rozmezí 8 až 10 pracovních dnů od vystavení závazné objednávky.

Dojde-li v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 k prodloužení s plněním díla pro ztíženou dostupnost nebo úplnou nedostupnost náhradních dílů, či kvůli nařízené karanténě zaměstnanců zhotovitele, bude se jednat o okolnosti vylučující odpovědnost - vyšší moc („vis maior“ a/nebo „hardship“)



---

Radek Šebela  
vedoucí obchodní úseku  
tel: [REDACTED]

[REDACTED]