

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 18/2021 – 1 RD ag.č. 21225010250
dle Rámcové smlouvy č. 201060291

<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6</p> <p>Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník [REDACTED] velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>	<p>Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice</p> <p>Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk</p> <p>Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p>
<p>Typ/modifikace techniky:</p>	<p>GM-568/IS91-komplet SURN CZ pro KUB</p>
<p>Evidenční číslo:</p>	<p>vpz. 813-48-60 v.č. 002</p>
<p>Rok výroby:</p>	<p>-</p>
<p>SOJ ano/ne; rozsah:</p>	<p>Nepožadována</p>
<p>Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice</p> <p style="text-align: right;">plukovník Ing. Luděk TEGER velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení</p> <p>Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon: praporčík [REDACTED]</p>	

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby:

Na nastavbě techniky GM 568/IS91 – komplet SURN pro KUB vpz. 813-48-60 v.č. 002 budou provedeny níže uvedené činnosti:

- Defektace dle přílohy č. 2
- Porucha SN vysílače
- Porucha ŘRL
- Oprava čtení a vyhodnocení signálu PIM
- Porucha bloku IRR
- Oprava ovládacího pultu OSR
- Oprava geometrie antény SN
- Přehřívání IT techniky
- Nekorektní náběh/ukončení příslušných modulů
- Nečekané otevření okna systému nebo přepnutí z grafické plochy do textového módu, chybný náběh grafického prostředí na pracovišti velitele, chyba diagnostiky po náběhu
- Úprava doplňkového chlazení (ofuku)
- Obnova diagnostik měření vysílačů a přijímačů RL
- Předávání - přebírání

Místo: RETIA, a.s., Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - poddodavatel společnosti Excalibur Army spol. s r.o.

Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 28.02.2022

Nabídková cena

Zhotovitel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				1 554 923,00

Nabídková cena celkem 1 554 923,00 Kč bez DPH, 1 881 456,83 Kč s DPH.

Zástupce zhotovitele:

titul, jméno, příjmení, telefon

Ve Šternberku dne:

Ve Strakoncích dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel

Za Zástupce objednatele:

plukovník Ing. Luděk TEGER, velitel

Ing. Petr
Kratochvíl

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kratochvíl
Datum: 2021.11.15

Kalkulace k nabídce PL 18/2021													
p.č.	Činnosti	Počet hodin	cena za 1 hod (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet MJ	Materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
Činnosti - EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.													
1	Řízení zakázky	3								viz níže - činnosti Retia a.s.		2 595,00 Kč	3 139,95 Kč
Činnosti - RETIA, a.s.													
2	Defektace IT techniky a výšláci trasy přehledového RL (provedení defektace dle přílohy č. 2 smlouvy 20/PD/035)	25										56 000,00 Kč	67 760,00 Kč
3	Porucha SN vysílače (tlumivka, trafo)	3			Tlumivka	3000X, N	1						
					Transformátor	RRK 1330X-US, N	1						
					Diódová deska	RRK 1400 KVD	1						
4	Porucha ŘRL (1, 2 kanál trafo)	6			Transformátor	RRK 1330X-US, N	2						
					Diódová deska	RRK 1400 KVD	2						
5	Oprava čtení a vyhodnocení signálu PIM	100											
6	Porucha bloku IRR (interfáče s radiostanicí)	3											
7	Oprava ovládacího pultu OSR	8			Foliová klávesnice	TS 523 6333, N	1						
8	Oprava geometrie antény SN	60											
9	Přehřívání IT techniky SURN CZ	222			Klimatizace SURN AČR	SURN AČR, N	1						
					Spojovací materiál, materiál na políčky pro zástavbu klimatizace, mechanické díly	N	1						
10	Nekorektní náběh/ukončení příslušných modulů	37			Jistič KMO	OEZ 2C/2 LTN 10KA, N	2						
11	Nečekané otevření okna systému nebo přeprnutí z grafické plochy do textového módu, chybný náběh grafického prostředí na pracovišti velitele, chyba diagnostiky po náběhu	79											
12	Úprava doplňkového chlazení (ofuku)	26			Spojovací materiál, mechanické díly	N	1						
13	Předávání - přebírání	8											
CELKEM		580								0,00 Kč	0,00 Kč	1 554 923,00 Kč	1 881 456,83 Kč