

DOHODA O NAROVNÁNÍ

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČ: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 200002-60039011/0710

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

na straně jedné (dále jen "NPÚ")

a

ELEKTRO TENANCY s. r. o.

Se sídlem: Hřbitovní 25, 365 04 Dolní Rychnov

IČO: 02782146

Zastoupená Zdeňkem Formánkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen „ELEKTRO TENANCY s r. o.“)

společně též jako „účastníci“

uzavírají tuto

dohodu o narovnání (dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci deklarují svůj zájem na vyřešení situace, kdy ELEKTRO TENANCY s r. o. poskytovala bez objednávky či uzavřené smlouvy služby: Oprava a znovuzprovoznění okruhu reflektorového osvětlení NN část s předpokládanou hodnotou 356 568,90 Kč bez DPH u akce „SHaZ Bečov Nad Teplou – SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS - SHaZ Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze.

II.

Účel dohody

Účastníci dohody nyní uzavírají v zájmu řešení následující dohodu o narovnání.

III.

Způsob narovnání

Účastníci se dohodli na následujícím:

1. ELEKTRO TENANCY s r. o. poskytla služby Oprava a znovuzprovoznění okruhu reflektorového osvětlení NN část v hodnotě 356 568,90 Kč bez DPH u akce „SHaZ Bečov Nad Teplou – SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS - SHaZ Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze.
2. Výchozí revize k zařízení jsou součástí plnění a budou dodány do konce ledna 2022.
3. NPÚ uhradí cenu prací – částku 431 448,37 Kč včetně DPH.
4. Účastníci se dohodli, že ELEKTRO TENANCY s r. o. vystaví po podpisu této dohody fakturu se splatností min. 10 dní.

IV.

Ostatní ujednání

Účastníci prohlašují, že jsou srozuměni s podstatou dohody o narovnání. Narovnání sjednané v dobré víře nepozbývá platnosti ani potud, pokud dodatečně vyjde najevo jiný stav, než ze kterého se při uzavření dohody vycházelo.

V.

Závěrečná ujednání

Účastníci prohlašují, že jsou způsobilí k uzavření této dohody, jejíž obsah plně odpovídá jejich svobodné a vážné vůli.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny nebo doplnění této dohody je možno činit pouze na základě shodného projevu vůle obou stran výlučně v písemné formě postupně číslovanými dodatky.

Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Cenová nabídka opravy a znovuzprovoznění okruhu reflektorového osvětlení NN část

V Praze dne 23. 12. 2021

V dne 23. 12. 2021



Cenová nabídka opravy a znovuzprovoznění okruhu reflektorového osvětlení NN část					
Fr : El k ro T y ro Hf b ov f 5 D Ry h ov 35 f		materiál		montáže	
		mm	cena	celkem	celkem
1 RSM - VO					
chránič 400/40/0,03		1			
jistič 400/32A		1			
při sepnutí reflektoru výpadek jističe 25A - Uvaha: vysoký nábohový proud, změna jističe na 32C					
při sepnutí reflektoru výpadek chrániče - Uvaha: vadný chránič (méně pravděpodobné) nebo přechodový skret, výměna chrániče					
Závada trvá, osvětlení funkční v různé době trvání a po čase výpadek ?! Uvaha: vyhledání závady na kabelových trasech v prostoru.					
Postup při vyhledání a zjištění závad na okruhu reflektoru					
I - možným poškozením v části opraveného chodníku					
Uvaha - závada v prostoru svahu, opravené části chodníku vyhledání 3 ks krabic (spojek) P.21, P22 a P23		1			
vypojistkování stožárů a vyloučení závady na svítlacích - negativní závada trvá					
II - Odpojení části kabeláže u P9					
odpojení krabice P9 na začátku okruhu - negativní závada trvá		1			
III - Odpojení části kabeláže u obj.č.2					
odpojení kabeláže u obj.č.2 pátečních kabelů NN - potvrzení funkční kabeláže směrem do RSM-VO					
IV - provizorní připojení z HDS na samostatnou síť NN					
chránič 400/250,03		1			
střížníka plast 400/25A jako RSM		1			
kr 250/250 IP 44		1			
DIN lišta 12M		1			
svorkovnice PEN		1			
svorkovnice PE		1			
kabel 5x2,5 pro připojení z HDS		25			
nozová pojistka 32A		3			
kr. 30/20 IP44 pro připojení okruhu VO v zemi		1			
svorka RS do 10mm		5			
připojení pátečních rozvodů na samostatné napájení mimo okruh RSM- VO					
zjištění kabelové vedení od obj.č. RSM VO je plně funkční a bez závad obvod směrem ke krabici P9 rovněž,					
trasa směrem pluhové domy - závada trvá					
V - Odpojení části obvodu na pozici P2					
odpojení krabice P2 - v obou ve všech směrech - kabeláž směrem k P9 je plně funkční a bez závad kabeláž směrem P13 závada trvá					
VI - dohledání kr. na pozici P12					
krabice P12 - vyhledána závada 3fázový skret - odstranění závady montáží nové kr jako spojky					
po provedené montáži trasa kabeláže od P12 až po P9 plně funkční.					
VII - dohledání kr. u pozice P14					
závada na kabelové trase ke svítlákům P17, P15 a P14 - kabel v e skratu - odstranění, vyhledání místa spoje u P14					
a její kompletní výměna - kabelová trasa plně funkční					
VIII - spojky a montáže u obj.č.2					
dokončení montáže u obj.č.2 kabelové trasy č.1 směrem P9, trasa č.2 směrem P14 a trasa směrem RSM-VO plně funkční					
IX. prostup komunikací a připojení P17					
tr. Kopoflex 40					
tr. Kopoflex 80					
cylky 3x2,5		48			
tr.16					
X - přepojení dle požadavku Fides					
přechodové nále 12/230V pro sepnutí tří okruhů ovládnutí osvětlení - zábradlí, reflektory a zbrojnice		3			
přepojení v RSM-VO dle podkladu Fides pan Černý		1			
XI. vyhledání všech pozle spojek a krabic					
všechna místa spojek a krabic č.1 - č.13 byla nalezena a proměřena, zůstávají nenalezeny dvě pozice P14 na					
prostranství u obj.UD a pozice P15 u průjezdu, pozice P14 byla nahrazena novou kabeláží z P14 do P17 a pozice					
P15 byla proměřena a izolace stavu odpovídá					
3. zokruhování kabeláže od P11 k P14					
cylky 5x10		35			
tr.50		35			
kr na pozici P11		1			
4. materiál k opravě kabeláží		1	44 153,00	44 153,00	
5. Montážní práce kabeláží		1			136 200,00
6. ovládnutí osvětlení Fides		1	50 025,00	50 025,00	
připojení osvětlení formou napojení na ASET Klient					
7. nové reflektory (P7,P8)					
dodávka nových reflektorů pozice P7 a P8		2	28 000,00	56 000,00	
8. oprava poškozených reflektorů (P7,P8)					
a) diagnostika původních reflektorů u dodavatele		1	11 000,00	11 000,00	
b) oprava původních svítidel v servisním středisku odhad II		2	1 000,00		
		2	5 000,00		
kabeláže materiál a montáže celkem bez DPH			161 178,00		136 200,00
podružný materiál				8 058,90	
PPV				8 172,00	
Výpracování PD skutečného stavu				10 000,00	
technická řešení díla				10 000,00	
doprava a přesun hmot				22 960,00	
kabeláže celkem bez DPH				356 568,90	
DPH 21%				74 879,47	
kabeláže celkem vč. DPH				431 448,37	
v Sokolově 21.10.2021 za společnost Elektro Tenancy s.r.o. Formánek Zdeněk 602 /40 80 09					