

Příloha č. 2

Jednotkový ceník

Hodinová sazba 1 zaměstnance provádějícího opravy **693,00 Kč**

Cena za dopravu opravovaného stroje (zařízení) ze sídla objednatele
do sídla zhotovitele a zpět **99 750,00 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ceník základních náhradních dílů pro jednotlivé druhy traťové mechanizace – uchazeč dodá na CD.

V případě oprav, kde budou opravované díly měněny za nové, musí uchazeč kalkulovat ceny obvyklé a tyto ceny musí být odsouhlaseny odpovědným pracovníkem zadavatele.

Stroj, zařízení	Modelový příklad opravy	Cena v Kč (bez DPH)	DPH (21%)	Cena v Kč (s DPH)
Lokomotiva řady 797.8	Velká prohlídka (V) - viz bližší specifikace oprav	1.156.350,- Kč	242.833,- Kč	1.399.183,- Kč
Přívěsné vozy typu PV	Generální oprava (GO) - viz bližší specifikace oprav	398.410,- Kč	83.666,- Kč	482.076,- Kč
Nákladní vůz řady SA	Generální oprava (GO) - viz bližší specifikace oprav	449.300,- Kč	94.353,- Kč	543.653,- Kč
Řídicí vůz RV 10	Elektrocentrála NEW BOY - technická prohlídka v rozsahu K 4 - viz bližší specifikace oprav	21.450,- Kč	4.505,- Kč	25.955,- Kč
	Vlastní vůz s kabinou - generální oprava (GO) - viz bližší specifikace oprav	1.039.320,- Kč	218.257,- Kč	1.257.577,- Kč
	Klimatizace MKL I. MISTRAL - celková oprava - viz bližší specifikace oprav	13.455,- Kč	2.826,- Kč	16.281,- Kč

V Nymburce dne 14.07.2016

.....
CZ LOKO, a.s.
Josef Gulyás
místopředseda představenstva

.....
CZ LOKO, a.s.
Ing. Michal Holý
člen představenstva

Ceník základních náhradních dílů pro jednotlivé druhy traťové mechanizace

Ceník základních náhradních dílů			
Lokomotiva řady 797.8			
Č.pol.	Náhradní díl	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
1	Nápravové ložisko	19 723 Kč	23 865 Kč
2	Plstěný těsnící kroužek	1 139 Kč	1 378 Kč
3	Těsnící kroužek hřídele pastorku	978 Kč	1 183 Kč
4	Těsnící kroužek vstupní hřídele nápravové převodovky	564 Kč	682 Kč
5	Těsnící kroužek na výstupním hřídeli trakční převodovky k přední a zadní nápravové převodovce	564 Kč	682 Kč
6	Zásuvka 7p	805 Kč	974 Kč
7	Termoregulátory ve skříni termoregulátorů spalovacího motoru	2 289 Kč	2 770 Kč
8	Odlučovače vlhkosti - nové filtrační vložky	26 105 Kč	31 587 Kč
9	Brzdová zdrž	564 Kč	682 Kč
10	Vložka čističe paliva	748 Kč	905 Kč
11	Klínové řemeny pohonu kompresoru 3DSK 75	2 174 Kč	2 631 Kč
12	Zvedací přípravek pro zvedání loko za čelník	27 604 Kč	33 401 Kč

Ceník základních náhradních dílů			
Přívěsné vozy typu PV			
Č.pol.	Náhradní díl	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
1	Tuková náplň ložisek	679 Kč	822 Kč
2	Brzdová hadice	1 139 Kč	1 378 Kč
3	Zásuvka 7p	805 Kč	974 Kč
4	Táhlo spřahovacího a narážecího ústrojí	4 313 Kč	5 219 Kč
5	Záklopka záchranné brzdy	2 460 Kč	2 977 Kč
6	Úchyt pro podúrovňové soustružení	35 040 Kč	42 398 Kč

V Nymburce dne 14.07.2016

.....
CZ LOKO, a.s.
Josef Gulyás
místopředseda představenstva

.....
CZ LOKO, a.s.
Ing. Michal Holý
člen představenstva

Ceník základních náhradních dílů pro jednotlivé druhy traťové mechanizace

Ceník základních náhradních dílů			
Nákladní vůz řady SA			
Č.pol.	Náhradní díl	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
1	Tuková náplň ložisek	679 Kč	822 Kč
2	Brzdová hadice	1 139 Kč	1 378 Kč
3	Zásuvka 7p	805 Kč	974 Kč
4	Táhlo spřahovacího a narážecího ústrojí	4 313 Kč	5 219 Kč
5	Záklopka záchranné brzdy	2 460 Kč	2 977 Kč

Ceník základních náhradních dílů			
Řídicí vůz řady RV 10			
Č.pol.	Náhradní díl	Cena bez DPH	Cena vč. DPH (21%)
1	Tuková náplň ložisek	679 Kč	822 Kč
2	Brzdová hadice	1 139 Kč	1 378 Kč
3	Zásuvka 7p	805 Kč	974 Kč
4	Táhlo spřahovacího a narážecího ústrojí	4 313 Kč	5 219 Kč
5	Záklopka záchranné brzdy	2 460 Kč	2 977 Kč

V Nymburce dne 14.07.2016

.....
CZ LOKO, a.s.
Josef Gulyás
místopředseda představenstva

.....
CZ LOKO, a.s.
Ing. Michal Holý
člen představenstva