



## Hlášení reklamace

Datum	14.12.2021	Čas	8:20
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	TUKLATY 2TK		
Popis reklamace	NEFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ INV		
Hlásil	LESSNER	Zadal	Petr Lessner

## Oprava

Příčina	VADNÝ SMÍTAČ COK A
Popis opravy	TRVALE SVÍTÍ 2 LED NA DESCE LCOK ZVÝŠENÝ PROUD NA SMÍTAČI COK A 15/564 VÝMĚNA VADNÉHO SMÍTAČE - COKA ZA NOVÝ SN: 27/0700
Spotřebovaný materiál	COK/H5 MODULE SN: 27/0700 DRŽÁK SMÍTAČE NÁPRAV - 1 ks
Datum	Opravil 

## Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření	
Datum	Podpis, razítko 

## Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	46332,-	1020,-	4480,-	51832,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum	Schválil	
-------	----------	--

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2348252

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5aecb6c2-f2c5-441a-88b4-088f9217e169

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.01.2022 12:01:00



43bdcc43-743c-403d-a43e-36ab793b1fc4