

Provedení preventivní prohlídky P2 na MUV 74.1; MUV 74.2; MUV 75 a MVTV 2.2; 2.3		
Specifikace	Množství	Cena bez DPH
Provedení preventivní prohlídky P2 na MVTV 2.3 - 006	1 ks	
Provedení preventivní prohlídky P2 na MVTV 2.2 - 006	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 1 500 Mth, servisní prohlídka nastavby PK9002 a prohlídky P2 na MUV 75 - 042	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 1 500 Mth, servisní prohlídka nastavby PK9002 a prohlídky P2 na MUV 75 - 041	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 1 500 Mth, servisní prohlídka nastavby PK9002 a prohlídky P2 na MUV 75 - 049	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 1 500 Mth, servisní prohlídka nastavby PK9002 a prohlídky P2 na MUV 75 - 045	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 1 500 Mth, servisní prohlídka nastavby PK9002 a prohlídky P2 na MUV 75 - 046	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 3500 Mth, prohlídka nastavby a prohlídky P2 na MUV 74.2 - 025	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 3500 Mth, prohlídka nastavby a prohlídky P2 na MUV 74.2 - 024	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 4500 Mth, prohlídka nastavby a prohlídky P2 na MUV 74.1 - 008	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 4000 Mth, prohlídka nastavby a prohlídky P2 na MUV 74.2 - 010	1 ks	
Provedení servisní prohlídky po 4000 Mth, prohlídka nastavby a prohlídky P2 na MUV 74.2 - 011	1 ks	
Celkem za vše:		1 216 000 Kč