

-175120107

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 027/2017 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Mlnsterstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI ST TER.	Uživatel techniky: 4312 Dislokace techniky: STRAKONICE Plk. Gšt. Ing. Vladimír Barca velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
Evidenční číslo:	510 74-07	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) Prap. Jiří Dlouhý [redacted]		
Rok výroby:	1996			
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava			
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím mjr. Ing. M [redacted] podpis				
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřizínská 797/1, 198 00				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 40 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.27	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.27	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:	lakování	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Celkem bez DPH:				71773,20
Nabídková cena celkem 71773,20 Kč bez DPH, 86845,57 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon				
V Praze	dne: 24.3.2017	v Praze	dne: 03-04-2017	
Marek Veselý jedenatel		Digitálně podepsal Marek Veselý Datum: 2017.03.24 12:49:55 +01'00'		
Za poskytovatele: ..Veselý.....		Za objednatele: ... [redacted]		

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 27/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje					
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový					
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka					
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40					
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač					
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění					
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění					
1.9	Oprava úniku oleje z motoru	P8P500200	1	ks	trubka					
1.10	Oprava úniku oleje z motoru	ESR1594L	2	ks	o kroužek					
2.1	Oprava úniku pal. Soustavy	STC3254	1	ks	ventil					
3.1	Výměna hadice mezichladiče	PNH102082	1	ks	hadice					
3.2	Výměna hadice mezichladiče	PYC102340	2	ks	spona					
4.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody - sada					
4.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění					
4.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek					
5.1	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček					
5.2	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček					
5.3	Oprava spojky	OST193410256	1	l	kapalina					
6.1	Oprava úniku oleje před. Diferen.	FTCS258	1	ks	těsnění					
6.2	Oprava úniku oleje před. Diferen.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90					
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	AEU2515	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	RTC844	1	ks	víko					
7.3	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	RTC1139	1	ks	těsnění					
7.4	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	608246	1	ks	zátky					
7.5	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	OST171940256	2,5	l	olej EPX 80W-90					
8.1	Oprava úniku oleje před. Převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
8.2	Oprava úniku oleje před. Převod.	OST193300010	1	l	olej Syntrax 75W-90					
9.1	Oprava úniku chlad. Kapaliny	PEBS00090	1	ks	vodní pumpa					
9.2	Oprava úniku chlad. Kapaliny	PET100790	1	ks	těsnění					
9.3	Oprava úniku chlad. Kapaliny	ERR3490	1	ks	těsnění					
9.4	Oprava úniku chlad. Kapaliny	ESR2298	1	ks	hadice					
9.5	Oprava úniku chlad. Kapaliny	CN100508L	2	ks	spona					
9.6	Oprava úniku chlad. Kapaliny	OST182380271	5	l	kapalina					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
10.1	Výměna pantů předních dveří	LRO77708	1	ks	pant dveří						
10.2	Výměna pantů předních dveří	LRO77707	1	ks	pant dveří						
10.3	Výměna pantů předních dveří	LRO74026	1	ks	pant dveří						
10.4	Výměna pantů předních dveří	LRO77690	1	ks	pant dveří						
10.5	Výměna pantů předních dveří	ASR1603	8	ks	šroub						
10.6	Výměna pantů předních dveří	79221	8	ks	šroub						
10.7	Výměna pantů předních dveří	MRC2178	8	ks	matice						
11.1	Výměna západky kapoty	MUC6457	1	ks	západka						
12.1	Výměna osvětlení SPZ	XFC100550	1	ks	osvětlení SPZ						
13.1	Nástřík podvozku	OSTA0892072	5	ks	nástřík podvozku						
14.1	Seřízení geometrie			ks							
15.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
16.1	Zkušební jízda			ks							
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
				ks		- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
CELKEM							49 823,20 Kč	30,10	19 264,00 Kč	2 686,00 Kč	71 773,20 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 24.03.2017 Razítko:

Dušan
 Kadlec
 Podpis:
 Zpracoval:

Digitálně podepsal Dušan
 Kadlec
 Datum: 2017.03.24
 10:43:31 +01'00'
 Marek Veselý / Dušan Kadlec

KONTROLNÍ ZÁPIS č. 027/2017

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ027/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4312		
Typ vojenské techniky	LRD 110ST TDI	VPZ	510 74-07
VIN	SALLDHA68TA979601		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.27

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.27

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.27			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.27			
Kooperace:	lakování			
Ostatní náklady:				
Subdávatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				71773,20

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 40 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 24.3.2017 Za poskytovatele:

Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Marek Veselý
Datum: 2017.03.24
12:45:00 +01'00'

Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V Praze

dne: 24.3.17 Za odběratele:

.....
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 27/2017

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava úniku oleje z motoru	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje						
1.2	Oprava úniku oleje z motoru	ERR3340	1	ks	filtr olejový						
1.3	Oprava úniku oleje z motoru	ALU1403L	1	ks	podložka						
1.4	Oprava úniku oleje z motoru	OST192360045	7	l	olej 10W-40						
1.5	Oprava úniku oleje z motoru	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						
1.6	Oprava úniku oleje z motoru	890108711	3	ks	odmašťovač						
1.7	Oprava úniku oleje z motoru	LUF100430	1	ks	těsnění						
1.8	Oprava úniku oleje z motoru	ERR6811	1	ks	těsnění						
1.9	Oprava úniku oleje z motoru	PBP500200	1	ks	trubka						
1.10	Oprava úniku oleje z motoru	ESR1594L	2	ks	o kroužek						
2.1	Oprava úniku pal. Soustavy	STC3254	1	ks	ventil						
3.1	Výměna hadice mezichladiče	PNH102082	1	ks	hadice						
3.2	Výměna hadice mezichladiče	PYC102340	2	ks	spona						
4.1	Výměna rozvodů	STC4096L	1	ks	rozvody - sada						
4.2	Výměna rozvodů	ERR4575	1	ks	těsnění						
4.3	Výměna rozvodů	ERR4710	1	ks	o kroužek						
5.1	Oprava spojky	STC500100	1	ks	váleček						
5.2	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček						
5.3	Oprava spojky	OST193410256	1	l	kapalina						
6.1	Oprava úniku oleje před. Diferenc.	FTC5258	1	ks	těsnění						
6.2	Oprava úniku oleje před. Diferenc.	OST171940256	1,7	l	olej EPX 80W-90						
7.1	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	AEU2515	1	ks	těsnění						
7.2	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	RTC844	1	ks	víko						
7.3	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	RTC1139	1	ks	těsnění						
7.4	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	608246	1	ks	zátky						
7.5	Oprava úniku oleje zad. Diferenc.	OST171940256	2,5	l	olej EPX 80W-90						
8.1	Oprava úniku oleje před. Převod.	FTC4939	2	ks	těsnění						
8.2	Oprava úniku oleje před. Převod.	OST193300010	1	l	olej Syntrax 75W-90						
9.1	Oprava úniku chlad. Kapaliny	PE8500090	1	ks	vodní pumpa						
9.2	Oprava úniku chlad. Kapaliny	PET100790	1	ks	těsnění						
9.3	Oprava úniku chlad. Kapaliny	ERR3490	1	ks	těsnění						
9.4	Oprava úniku chlad. Kapaliny	ESR2298	1	ks	hadice						
9.5	Oprava úniku chlad. Kapaliny	CN100508L	2	ks	spona						
9.6	Oprava úniku chlad. Kapaliny	OST182380271	5	l	kapalina						

