

<b>STARMON</b>	<b>Z 712</b>	<b>Záznam o pasivní reklamaci</b>	Evidenční číslo 0573/21
----------------	--------------	-----------------------------------	----------------------------

**Hlášení reklamace**

Datum	20.07.2021	Čas	7:04
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Přibyslav		
Popis reklamace	občasné chyby funkce IHL		

Hlásil	██████	Zadal	██████████
--------	--------	-------	------------

**Oprava**

Příčina	VADLÝ SÍŤAČ IHL
Popis opravy	21.7.2021 - občas dochází k zavírání clonky čidla HABD2 při průjezdu vlaku (chyba číslo 2) 28.7.2021 - demontáž čidla HABD1 SN: 20153279, instalace a kalibrace servisního čidla SN: 20153256 29.7.2021 - rozebrání čidla 20153279 na firmě - závada nezjištěna 27.10.2021 - instalace a kalibrace opraveného čidla IHL HABD1 SN: 20153279 29.10.2021 - opakovaná hlášení chyb 24 a 52 čidla HABD1 5.11.2021 - demontáž čidla ihl sn: 20153279 montáž servisního sn:20153256 - kalibrace čidel <del>4.9.2022 - INSTALACE A KALIBRACE OPRAVENÉHO ČIDLA HABD1 SN: 20153279</del>
Spotřebovaný materiál	

Datum		Opravil	
-------	--	---------	--

**Převzetí opravy zákazníkem**

Vyjádření	
Datum	
	Podpis, razítko

**Hodnocení**

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
	146500,-	1500,-	4200,-	152200,-

Kategorie	POZÁRUVĚNÍ	Poznámka	
-----------	------------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--