

ROZPOČET

Stavba: oprava UV nátěru polyuretanové střešní krytiny b.č.12

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: AHNM-PS 0226 Bechyně

Zhotovitel:

Datum: 26.01.2017

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | |
| | D | | 712 | Povlakové krytiny | | | | | |
| 1 | K | 712 | 712310918 | Provedení údržby střešní krytiny do 30° - tvrdá PUR pěna nástřikem silikonovým dvojnásobným, např. Silicoat | m2 | 2 580,000 | | | |
| 2 | M | MAT | 590531040 | PUR izolace - silikonový nátěr - dvojnásobný (např. SILICOAT) | m2 | 2 580,000 | | | |
| 3 | K | 712 | 712400841 | Očištění krytiny střech do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu - tvrdá PUR pěna | m2 | 2 580,000 | | | |
| 4 | K | 712 | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 5,186 | | | |
| 5 | K | 712 | 998712181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace | t | 5,186 | | | |
| 6 | K | PK | R1 | demontáž a montáž hromosvodů | kpl | 1,000 | | | |
| | | | | Celkem | | | | 546 960,00 | |