

-175120112

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 020/2017/1 Počet příloh: 1
podle smlouvy č. 145110063

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12, 101 00 Praha 10	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel	
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	LRD 110TDI SW TER.	Uživatel techniky:	793500
Evidenční číslo:	194 80-80	Dislokace techniky:	JINCE Plk. Gšt. Ing. Jan Třináctý velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení
Rok výroby:	1997	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice)	Nrtn. Lukáš Podhorník [redacted]
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis			
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. Marek Veselý podpis	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix			
Místo: Aramy s.r.o., Praha 9, Postřižinská 797/1, 198 00			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 60 pracovních dnů od podepsání nabídky			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:		[redacted]	[redacted]
Subdodavatel (.....)			
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH:			134770,50
Nabídková cena celkem 134770,50 Kč bez DPH, 163072,31 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		v Praze dne: 10. 04. 2017	
V Praze dne: 3.4.2017		v Praze dne: 10. 04. 2017	
Za poskytovatele: jedenatel		Za objednatele: [redacted] Ing. Tomáš DVORÁČEK	

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 20/2017/1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Výměna odlučovače oleje	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje					
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ					
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ					
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč					
2.4	Výměna zadních poloos	549473	2	ks	spona					
2.5	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub					
2.6	Výměna zadních poloos	OST171940256	2,5	l	olej EPX 80W-90					
3.1	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení					
3.2	Oprava řízení	RTC4738	0	ks	tyč řízení					
3.3	Oprava řízení	NRC7387	1	ks	kloub					
3.4	Oprava řízení	NRC7704	1	ks	kloub					
3.5	Oprava řízení	BH108091L	4	ks	šroub					
3.6	Oprava řízení	FY108046	4	ks	matice					
4.1	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítlačný talíř					
4.2	Oprava spojky	UQB500030	1	ks	lamela spojky					
4.3	Oprava spojky	FTC5200	1	ks	ložisko spojky					
4.4	Oprava spojky	SKE500060	1	ks	guma pedálu					
4.5	Oprava spojky	FTC5072	1	ks	váleček					
4.6	Oprava spojky	OST193410256	1	l	kapalina					
5.1	Oprava podvozku	NTC6781	4	ks	silentblok					
5.2	Oprava podvozku	NRC4514	4	ks	silentblok					
5.3	Oprava podvozku	BH116207	4	ks	šroub					
5.4	Oprava podvozku	NV116047	4	ks	matice					
5.5	Oprava podvozku	NY120046	2	ks	matice					
6.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování					
6.2	Výměna předních tlumičů	RNJ500010	2	ks	držák					
6.3	Výměna předních tlumičů	FX108046	8	ks	matice					
6.4	Oprava úniku oleje před. Převod.	FTC4939	2	ks	těsnění					
6.5	Oprava úniku oleje před. Převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90					
6.6	Oprava úniku oleje před. Převod.	ICV100000	1	ks	těsnění					
6.7	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek					
6.8	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek					
6.9	Oprava úniku oleje před. Převod.	UYH500020	1	ks	matice					
6.10	Oprava úniku oleje před. Převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)	
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin			(Kč bez DPH)
6.11	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC4499	6	ks	uložení						
6.12	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC8548	3	ks	spona						
6.13	Oprava úniku oleje před. Převod.	FTC3674	2	ks	spona						
6.14	Oprava úniku oleje před. Převod.	ICW500010	1	ks	brzdové obložení						
6.15	Oprava úniku oleje před. Převod.	ICW100050	1	ks	pružinky						
7.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění						
7.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění						
7.3	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek						
7.4	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94						
8.1	Výměna spinací skříňky	LR077439	1	ks	spinací skříňka						
8.2	Výměna spinací skříňky	QRH100030	2	ks	šroub						
9.1	Výměna vnitřního zrcátka	CTB500140	1	ks	zrcátko						
10.1	Oprava otevírání kapoty	ASR1457	1	ks	lanko						
10.2	Oprava otevírání kapoty	235113	2	ks	průchodka						
10.3	Oprava otevírání kapoty	MUC6457	1	ks	západka						
11.1	Výměna trysky ostřikovače	LR061677	1	ks	tryska						
12.1	Výměna bezp. pásu řidiče	BTR8411	1	ks	pás bezpečnostní						
13.1	Oprava blikáčů	YWT10002L	1	ks	přerušovač						
14.1	Oprava brzd	FRC7202	1	ks	držák trubky						
15.1	Výměna nezávislého topení	OST02/12	1	ks	nezávislé topení						
16.1	Seřízení geometrie			ks							
17.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks							
18.1	Zkušební jízda			ks							
CELKEM							109 554,50 Kč	39,40	25 216,00 Kč	- Kč	134 770,50 Kč

Účtované OPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 03.04.2017 Razítko:

Digitálně podepsal Dušan Kadlec
 Dušan Kadlec
 Datum: 2017.04.03 13:25:58
 +02'00'
 Podpis: Měrek Veselý / Dušan Kadlec
 Zpracoval:

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 020/2017/1

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. KZ020/2017

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	793500		
Typ vojenské techniky	LRD 110SPR DÉL.PRZ.	VPZ	530 66-55
VIN	SALLDHA68TA980362		

3. Způsob provedení kontroly: kontrola vozu

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.20			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel (.....)				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				134770,50

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 60 pracovních dní od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 3.4.2017 Za poskytovatele:

Marek Veselý
Digitálně podepsal Marek Veselý
Datum: 2017.04.04 14:23:23 +0200
Marek Veselý – technik servisu
titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V

dne: Za odběratele:

.....
titul, j

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 20/2017/1

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Výměna odlučovače oleje	ERR1471	1	ks	odlučovač oleje						
2.1	Výměna zadních poloos	FTC1724	1	ks	poloosa PZ						
2.2	Výměna zadních poloos	FTC1725	1	ks	poloosa LZ						
2.3	Výměna zadních poloos	RUC105200	2	ks	unašeč						
2.4	Výměna zadních poloos	549473	2	ks	spona						
2.5	Výměna zadních poloos	BX110095M	10	ks	šroub						
2.6	Výměna zadních poloos	OST171940256	2,5	l	olej EPX 80W-90						
3.1	Oprava řízení	RTC4472	1	ks	tlumič řízení						
3.2	Oprava řízení	RTC4738	0	ks	tyč řízení						
3.3	Oprava řízení	NRC7387	1	ks	kloub						
3.4	Oprava řízení	NRC7704	1	ks	kloub						
3.5	Oprava řízení	BH108091L	4	ks	šroub						
3.6	Oprava řízení	FY108046	4	ks	matice						
4.1	Oprava spojky	URB100760	1	ks	přítláčkový talíř						
4.2	Oprava spojky	UQ8500030	1	ks	lamela spojky						
4.3	Oprava spojky	FTCS200	1	ks	ložisko spojky						
4.4	Oprava spojky	5KE500060	1	ks	guma pedálu						
4.5	Oprava spojky	FTCS072	1	ks	váleček						
4.6	Oprava spojky	OST193410256	1	l	kapalina						
5.1	Oprava podvozku	NTC6781	4	ks	silentblok						
5.2	Oprava podvozku	NRC4514	4	ks	silentblok						
5.3	Oprava podvozku	BH116207	4	ks	šroub						
5.4	Oprava podvozku	NV116047	4	ks	matice						
5.5	Oprava podvozku	NY120046	2	ks	matice						
6.1	Výměna předních tlumičů	STC3769	2	ks	tlumič pérování						
6.2	Výměna předních tlumičů	RNJS00010	2	ks	držák						
6.3	Výměna předních tlumičů	FX108046	8	ks	matice						
6.4	Oprava úniku oleje před. Převod.	FTC4939	2	ks	těsnění						
6.5	Oprava úniku oleje před. Převod.	OST193300010	2,5	l	olej Syntrax 75W-90						
6.6	Oprava úniku oleje před. Převod.	ICV100000	1	ks	těsnění						
6.7	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC8292	1	ks	o kroužek						
6.8	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC7439	1	ks	o kroužek						
6.9	Oprava úniku oleje před. Převod.	UYH500020	1	ks	matice						
6.10	Oprava úniku oleje před. Převod.	STC4404	1	ks	tmel - 300ml						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
6.11	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC4499	6	ks	uložení					
6.12	Oprava úniku oleje před. Převod.	FRC8548	3	ks	spona					
6.13	Oprava úniku oleje před. Převod.	FTC3674	2	ks	spona					
6.14	Oprava úniku oleje před. Převod.	ICW500010	1	ks	brzdové obložení					
6.15	Oprava úniku oleje před. Převod.	ICW100050	1	ks	pružinky					
7.1	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC5303	1	ks	těsnění					
7.2	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC500010	1	ks	těsnění					
7.3	Oprava úniku oleje z převodovky	FTC4021	1	ks	kroužek					
7.4	Oprava úniku oleje z převodovky	OSTTEX111222	2,5	l	olej MTF94					
8.1	Výměna spinací skříňky	LR077439	1	ks	spinací skříňka					
8.2	Výměna spinací skříňky	QRH100030	2	ks	šroub					
9.1	Výměna vnitřního zrcátka	CTB500140	1	ks	zrcátko					
10.1	Oprava otevírání kapoty	ASR1457	1	ks	lanko					
10.2	Oprava otevírání kapoty	235113	2	ks	průchodka					
10.3	Oprava otevírání kapoty	MUC6457	1	ks	západka					
11.1	Výměna trysky ostřikovače	LR061677	1	ks	tryska					
12.1	Výměna bezp. pásu řidiče	BTR8411	1	ks	pás bezpečnostní					
13.1	Oprava blikáčů	YWT10002L	1	ks	přerušovač					
14.1	Oprava brzd	FRC7202	1	ks	držák trubky					
15.1	Výměna nezávislého topení	OST02/12	1	ks	nezávislé topení					
16.1	Seřízení geometrie			ks						
17.1	Najetí/vyjetí/do/z servisu			ks						
18.1	Zkušební jízda			ks						
CELKEM						109 554,50 Kč	39,40	25 216,00 Kč	- Kč	134 770,50 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 03.04.2017 Razítko:

Digitálně podepsal Dušan Kadlec
 Datum: 2017.04.03 13:25:58 +02'00'
 Podpis: Dušan Kadlec
 Zpracoval: Marek Veselý / Dušan Kadlec