

Rozpočet

Oprava výstroje a zabezpečení výhybky č. 5 po MU v žst. Říčany

Název	CV, HM	Sazba za jednotku	Množství	Cena celkem
Závěr čelistový UIC 60 úplný levý	CV031115044		1	- Kč
Přestavník elektromotorický EP 662.2/L	CV200629002		1	- Kč
Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá	CV030949002		1	- Kč
Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá	CV030959002		1	- Kč
Páka úhlová úplná levá	CV031135060		2	- Kč
Páka pomocná	CV031125010		2	- Kč
Hák závěrový sestavený II	CV031135088		1	- Kč
Dopravné			100	- Kč
Práce servisního technika			9	- Kč
CELKEM				260 390,00 Kč