

O B J E D N Á V K A dílčího plnění č. 99/2022-7214
ve smyslu Smlouvy o dílo č. 47/2022-7214
Ag.č.22225001877

P.č.	Název	ks	Cena s DPH	Cena bez DPH
1.	Oprava, výměna, náhradních dílů, součástek a vybavení vozidel T-815 CAPL 16M VPZ 024-56-01, 024-55-86, bližší rozsah prací viz. níže	2	132 531,30 Kč	109 530,00
	Jedná se o maximální předpokládanou cenu. Prosíme o fakturaci v případě jejího dosažení nebo se skutečnou částkou po ukončení provedených prací.			
Celková cena dílčího plnění (vč. DPH)			132 531,30 Kč	109 530,00

Zhotovitel je povinen provést službu uvedenou v této objednávce nejpozději do 24.2.2022.

V Chotusicích, dne

Za objednatele:

plukovník. gšt. Ing. Jaroslav Míka
hodnost, jméno, příjmení (hůlkovým písmem), razítko a podpis

Ing. Peter Hatala
Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2022.02.15
07:48:26 +01'00'

V dne

Za zhotovitele

MICHAL JAKES
Digitálně podepsal MICHAL JAKES
Datum: 2022.02.15 10:16:07 +01'00'

jméno, příjmení (hůlkovým písmem), razítko a podpis

1. Výměna gumových nášlapů na pedálech spojky a brzdy u vozidla VPZ 024-56-01, 024-55-86
2. Kompletní výměna sedadla řidiče (sedačka, měch, vzpěry a jiné náhradní díly potřebné ke správnému chodu sedačky u vozidla VPZ 024-56-01,
3. Výměna nefunkčního mechanismu pro otevírání dveří řidiče a spolujezdce (vnější a vnitřní kliky, zámek včetně 2 ks klíčů ke každému zámku VPZ 024-56-01
4. Oprava vypnutí chodu motoru, nelze vypnout klíčem spínací skříňky (elektronické propojení s parkovací brzdou) VPZ 024-56-01, 024-55-86
5. Demontáž staré skříně a montáž nové skříně na hasicí přístroj práškový o hmotnosti 6 kg. Skříň musí být vybavena úchytným systémem pro pro hasicí přístroj, průhledníkem v místě manometru HP a možnost plombovat skříň VPZ 024-56-01, 024-55-86
6. Demontáž starého nefunkčního patního ventilu a montáž nového patního ventilu v nádrži cisterny VPZ 024-55-86
7. Výměna voliče funkce výdeje a příjmu paliva na ovládacím panelu nástavby VPZ 024-56-01
8. Oprava vzduchové kontrolky systému DEADMAN na přístrojovém panelu nástavby VPZ 024-56-01