






**Nabídka na realizaci objednávky
č. 53/201060334**

Smluvní strany

<p>Ministerstvo: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694</p> <p>Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Vít WATROBA, Ph. D.</p> <p>Kontaktní osoba:  Telefon: e-mail:</p>	<p>Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269</p> <p>Jehož jménem jedná: Ing. Robert Vent na základě plné moci</p> <p>Kontaktní osoba:  Telefon: e-mail:</p>
---	---

Požadovaná servisní činnost:	Oprava průzkumné soustavy IPzS a SPDz na vozidle KBV-PZ v.č. 006	
Identifikace a dislokace techniky	Označení: Výrobní číslo: VPZ: Dislokace:	
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: Adresa:	
Zástupce uživatele techniky	Jméno: Telefon: e-mail:	
Zástupce Ministerstva	Jméno: Telefon: e-mail:	
Zástupce Dodavatele	Jméno: Telefon: e-mail:	

Bližší popis provedení servisu:
Ministerstvo svojí objednávkou č. 53/201060334 požaduje provedení běžné opravy průzkumné soustavy IPzS a SPDz (dále jen „přístroj“), v.č. 006



b) Provedení defektace přístrojů s ohledem na jejich možné poškození (tj. zjištění rozsahu poškození a případně možné

příčiny, potřeba náhradních dílů pro provedení opravy, pracnost opravy a cenu opravy, potřebnou lhůtu pro provedení opravy) u poddodavatele VTÚ s.p. (VTÚVVM).

- c) Po provedení defektace přístrojů Dodavatel předloží zástupci Ministerstva zprávu o defektaci.
- d) O předání zprávy o defektaci a jejím převzetí zástupcem Ministerstva bude mezi stranami sepsán „Zápis o ukončení servisu“.
- e) Splněním povinností Dodavatele podle písm. d) bude **1. etapa považována za splněnou.**

Na základě splnění a výsledků 1. etapy Ministerstvo:

- a) ve lhůtě 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení Dodatku k nabídce **podepíše Dodatek k nabídce na opravu.** Potom **nenastane níže popsaná 2. etapa.**
- b) ve lhůtě 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení Dodatku k nabídce na opravu oznámí Dodavateli, že nepožaduje provedení opravy přístrojů. Potom nastane níže popsaná 2. etapa.

2. etapa:

- a) V případě, že Ministerstvo nepodepíše Dodatek k nabídce na opravu do 60 dnů od předložení, Dodavatel vyzve uživatele k převzetí defektovaných, ale neopravených přístrojů v místě převzetí techniky.
- b) O předání a převzetí přístroje bude mezi stranami sepsán „Zápis o předání a převzetí techniky“, a jeho podpisem bude **2. etapa považována za splněnou.**

V případě, že Ministerstvo nepodepíše Dodatek nabídky na opravu všech přístrojů, které byly defektovány, ale pouze na část z nich, potom pro přístroj:

- a) který bude předmětem Dodatku k nabídce na opravu, nenastane 2. etapa,
- b) který nebude předmětem Dodatku k nabídce na opravu, nastane 2. etapa.

B) manipulátor MST01 senzorické hlavice

V případě požadavku na přehrání firmware MST01 senzorické hlavice je postup následující:

Demontáž a zpětná montáž senzorů z manipulátoru /přehrání firmware / rektifikace senzorové hlavy

Předaná dokumentace: -

Zvláštní podmínky pro používání: -

Provedení SOJ: nepožadována, ani v případě následné opravy

Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů):

Nepožadováno


Datum zahájení/ukončení servisu:

Ukončení

- do 80 dnů od předání přístroje v místě předání/převzetí techniky v případě defektace laserového dálkoměru LDM38
- do 60 dnů od předání přístroje v místě předání/převzetí techniky v případě přehrání firmware MST01 senzorické hlavice (bude fakturováno po ukončení servisu a předání uživateli)
- do 40 dnů od předání přístroje v místě předání/převzetí techniky v případě defektace TV kamery RYS-36.

Smluvní strany se domluví na dílčím plnění.

Poskytnutá záruka: na provedené činnosti této nabídky není poskytována, na vlastní výkony u přehrání firmware podle RD

Nabídková cena (Kč):				
Druh nákladů	Stručný popis/obsah	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena za náklad
Dodavatel				
Licenční poplatek a administrativní náklady				
Poddodavatel - VTÚ s.p. (VTÚVM)				
vlastní výkony	Defektace laserového dálkoměru LDM38 Základní defektace: 5.000,- <i>*V případě potřeby hloubkové defektace: Administrace: 5.000,- **Doprava k subdodavateli (zpáteční): 12.750,- Hloubková defektace u subdodavatele: 33.600,-</i>			
	Defektace TV kamery RYS-36			
	Přehrání firmware MST01 senzorické hlavice			
Celkem bez DPH:				
Částka DPH (sazba 21 %):				
Celkem včetně DPH:				
Slovy: „stodvacetosmtisícčřistadvacet 50/100“ korun českých Ceny bez DPH za jednotlivé druhy nákladů jsou cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými. <i>*V případě, že nebude potřeba hloubková defektace u zahraničního subdodavatele, nebudou částky spojené s tímto procesem účtovány (administrace, doprava, hloubková defektace). ** V případě, že bude požadována následná oprava, bude doprava k subdodavateli přenesena do nabídky na opravu.</i>				
Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele: Výstupem bude defektační protokol, který Dodavatel obdrží od svého poddodavatele.				
Závěrečná ujednání: Platnost nabídky do 07.03.2022 Pro realizaci této nabídky platí podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 201060334 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 25. září 2020 a Dodatku č.1 ze dne 26. listopadu 2021. Tato nabídka obsahuje 3 listy bez příloh. Podepsáním této nabídky oběma smluvními stranami se tato nabídka stává platnou a dnem jejího uveřejnění v registru smluv se stává účinnou.				
V Praze		Ve Staré Boleslavi		
 Ing. Robert Vent Digitálně podepsal Ing. Robert Vent Datum: 2022.02.08 13:38:42 +01'00'	 (razítko a podpis) za Ministerstvo		
..... (razítko a podpis) za Dodavatele				