

Dodavatel:

Suppmed s.r.o.

U nákladového nádraží 1949/2

130 00 Praha

Česká republika

IČ: 24170674

DIČ: CZ24170674



Odběratel:

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 340/20

625 00 Brno

Účel nabídky:**Oprava EC-600WL s/n 1C688K453**

Závady: Konektor - chybí trn (přibalen), chybí krystal - doplnit
Drobná netěsnost krytu - únik, uvnitř suchý - zalepit
Odsávací tuba - zalomená - výměna
Ochranná guma - popraskaná - výměna
Štítky chybí - doplnit
Plášť zaváděcí části - začíná se loupát - výměna
Ohybový mechanismus - lehké třepení - výměna
Kamera - poškrábaná - je vidět v obraze - výměna

Poznámka:

Z důvodu zjištění všech nových náhradních dílů potřebných k opravě bude přístroj rozebrán. V případě odmítnutí opravy zákazník souhlasí, že přístroj mu bude vrácen v rozebraném stavu a bude mu fakturována částka 3500,- Kč bez DPH za detekci závad + náklady na dopravné. Cena návrhu je odhadní, konečná cena opravy se může lišit o max. +/- 15% bez DPH.

Název

1. Servisní práce Fujifilm
2. Spotřební materiál
3. TÁHLO (RoHS)
4. ODSÁVACÍ HADIČKA (RoHS)
5. GUMA OHÝBACÍ ČÁSTI (RoHS)
6. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)
7. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)
8. TĚSNĚNÍ (RoHS)
9. TYPOVÝ ŠTÍTEK EC-600WL (RoHS)
10. ŠTÍTEK KRYCÍ (RoHS)
11. ŠTÍTEK ROK 2015 (RoHS)
12. LG ŠTÍTEK 500/600 SERIES (RoHS)
13. TĚSNĚNÍ (RoHS)
14. OBJÍMKA (RoHS)
15. MATICE OVL. LANKA (RoHS)
16. KRYTKA DISTÁLNÍHO KONCE
17. TRYSKA (RoHS)
18. PRACOVNÍ KANÁL 3.8 (RoHS)
19. METAL. KROUŽEK PRAC. KANÁLU (RoHS)
20. KANÁL VODA/VZDUCH
21. HADIČKA JET KANÁLU - ČERVENÁ (RoHS)
22. VIDEOČIP
23. OHÝBACÍ MECHANISMUM (SESTAVA)
24. PLÁŠŤ ZAVÁDĚCÍ ČÁSTI (SESTAVA) (RoHS)
25. KROUŽEK NA ISA (RoHS)
26. KROUŽEK NA ISA 2 (RoHS)

Název	Cena/MJ	Počet MJ	Sleva %	Celkem DPH %	s DPH
-------	---------	----------	---------	--------------	-------

Základ: 257 424,00 Kč
DPH: 54 059,04 Kč

Celkem za nabídku: 311 483,04 Kč

