

POŽADAVKOVÝ LIST čis.: 11 - 066 / 2022

MPL č.: 10/2022

KČM: 0019058825020

Druh, značka a typ techniky: RP-5M přístrojová jednotka		Evidenční číslo: T 2004-0001-2002		Krycí adresa držitele techniky: VOJENSKÝ ÚTVAR 2436 PARDUBICE		Svaz: VÚ 5512	
Bližší označení	Rok vyr. Spec. vyb.	2000		Dat.: 07.02.2022		OZL Stará Boleslav	
Rok poslední opravy	RE NO	4.5.2020 2015	Počet provedených oprav	RE NO	Druh opravy (stručný popis požadované práce): Žádám o servisní opravu přijímače A. Důvodem žádosti je chybové hlášení na řídicím počítači: "Není nastaven CTS, odpojená elektronika."		
Počet ujetých km (Mh - počet ran)	od poslední opravy	-		Datum ukončení			
	Celkem	-					
Počet kusů	Celkem	Z toho ve čtvrtletí				-opravu u útvaru zařizuje: [redacted] tif. [redacted]	
		1.	2.	3.	4.		
		1	1				
Požaduje se	přístup do opravy ukončení opravy	servisním způsobem		Plánovaná potřeba	prac. hodin cena v Kč	Bankovní spojení:	
Opravu provede - stanoví svaz: Eldis sml.č. 155210230		Čtvrtletí				Potvrzení opravy: [redacted]	
		Počet kusů					
		Datum přistavení do opravy					
		Datum ukončení opravy					
razítko a podpis							

Cena opravy do 93015,12 Kč včetně DPH, realizovat z RP517100101