



Datum vystavení: 16.02.2022

Externí číslo:

**ODBĚRATEL:**

**Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**

Boční II 1401/1a

141 31 Praha 4

Česká republika

IČO: 67985530

DIČ: CZ67985530

Konečný příjemce: [REDACTED]

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. je zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT ze dne 01.01.2007.

**DODAVATEL:**

Zákaznické číslo: 00121

**Auto Palace Spořilov s.r.o.**

Na Chodovci 2457/1

141 00 Praha 4

Česká republika

**ADRESA SÍDLA:**

Auto Palace Spořilov s.r.o.

Na Chodovci 2457/1

141 00 Praha 4

Česká republika

IČO: 48591149

DIČ: CZ48591149

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	oprava přední části karoserie vozidla 5AB 1041	1 ks	74 380,170	74 380,17	21%	15 619,83	90 000,00

Objednáváme u Vás: opravu karoserie vozidla Octavia 5AB 1041 po pádu větve na přední část vozidla (poškozené víko motoru, pravý přední blatník, oděrky a promáčkliny na předních sloupcích a střeše), kontrolu předních stěračů.

Objednávka potvrzena 08.03.2022

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	74 380,17	15 619,83	90 000,00
<b>Celkem</b>	<b>74 380,17</b>	<b>15 619,83</b>	<b>90 000,00</b>
Zaokrouhlení			0,00

**Částka k úhradě v CZK**

**90 000,00**

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".