

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Společnost T.A.Q. s.r.o.



AKCE		III/23626 Čelechovice, rekonstrukce mostu ev.č. 23626-1a																																													
ID SO	Název úkolu	KT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
	POČET TYDŇŮ OD VYŘIZENÍ DIR																																														
	PŘIPRAVNE PRÁCE-ochrana IS,příprava území																																														
	SO 001 Kácení dřevin																																														
	SO 150 Přeložka polní cesty																																														
	SO 180 DIO na D6																																														
	SO 182 DIO na 23626																																														
	SO 186 Přelezdy SDP na D6																																														
	SO 002 Demolice stávajícího mostu																																														
	Odstavení vozovky,zábradlí,bourání firms, NK a spodní stavby																																														
	SO 201 Most a přílehlá část silnice																																														
	Spodní stavba - pilíře, opěry																																														
	Podpěrná konstrukce																																														
	Osazení nosníků																																														
	Přícníky + sprážená deska																																														
	Izolace NK																																														
	Rímisy																																														
	Vozovkové souvrství																																														
	Zábradelní svodidla																																														
	Dokončovací práce																																														
	SO 340 Přeložka vodovodu																																														
	SO 450 Přeložka kabelu O2																																														
	SO 451 Přeložka kabelu CEZ																																														
	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ,ODSTRANĚNÍ DIO																																														
	UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU																																														

V HMĚ nejsou zohledněny nevhodné klimatické vlivy