

Plátce: 1



VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:

Příjemce: 1

VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC

IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493

Telefon: 556 783 111
Fax: 556 701 734

Smlouva: CN:2022221-8006
Plateb.podm.: 30 dnů od vystavení fa

Vyřizuje:

Číslo nákupní objednávky: 14920009

Dodavatel: 57826

METROTEST s.r.o.
T. G. Masaryka 2104
27201 Kladno
CZECH REPUBLIC

IČ: 48950556
DIČ: CZ48950556

Datum objednání: 09.03.2022
Termín dodání: 30.04.2022

Za účelem provedení opravy uzavírají smluvní strany tuto objednávku v souladu ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Poskytovatel potvrdí objednávku do 3 dnů po jejím obdržení. Objednatel uhradí poskytovateli dohodnutou cenu podle aktuálně platných zákonných předpisů po provedení předmětu plnění do [redacted] po datu obdržení faktury.

Poskytovatel vystaví fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu. Faktura musí také obsahovat číslo nákupní objednávky a jméno našeho objednatele (vyřizuje), jinak bude vrácena. Daňový doklad/fakturu vystavte nejpozději ve lhůtě dle §28 ods.4 zákona č.235/2004, o DPH, v platném znění (do 15 dnů) a doručte do sídla našeho podniku v listinné podobě nebo v elektronické podobě na adresu fakturace@vop.cz

Pol	Položka	Termín	Množství	MJ	Jedn. náklady	Náklady celkem
1	Y-Opravy strojní	30.06.2022	1,0	ks	9.456,80	9.456,80 bez daně

1.Oprava 3D měřidla CIMCORE 7530-0247-FA. Typ: Cimcore 7530-0247-FA. Rok výroby 2010, v provozu ve VOP je od 4.1.2011.

Popis opravy viz Cenova nabídka: Oprava 7530-0247-FA

1.Kat.č. NCA7-5-52480 15 mm Ball Solid Stainless Steel Probe - TKJ male connector - jedná se o referenční sondu (hlavní sonda).

2.Kat.č.NCA7-5-18878 Modul osy F

3.Kat.č.NCA7-5-52837 Kryt kamery 75 V2 – rozbitý, popraskaný

4.Kat.č.NCA7-5-52327 BUTTON CAP, F-AXIS – Tlačítkový set V2 –

5.Kat.č.H00001979-25 Sestava D-E os. 8xxxx, opravná sada (8xxx repair kit) – jinak nazýváme loket

6.Kat.č.H00003766 Horní kryt loktu s gripem – nutné vyměnit, jelikož starý není kompatibilní se sestavou D-E osy.

7.Kat.č.M0007 Servis – předpokládaný čas opravy, včetně nastavení stroje.

CELKEM

EUR

9.456,80

Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 150




VOP CZ, s.p.
Dukelská 102
742 42 Šumperk, u tř. Svobody a Dř. II.
DIČ: CZ00000133
IČ: 253 600 000

4.4.2022


ZA PLÁTCE

Akceptuji tuto nákupní objednávku:

Dne: 13.4. 2022


ZA DODAVATELE

