

Výzva č. 4/2022 k dílčímu plnění zakázky			Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód polož.	Popis požadované činnosti.		Za jednotku	Celkové náklady
Oprava provozních závad	3.1.	výměna brzdíče Dako BS2 na II. stanovišti, výměna čidla za rozvaděčem, oprava řazení směřů na II. stanovišti, výměna redukčního ventilu RV1 pracovní brzdy, výměna redukčního ventilu pracovní brzdy, výměna převodníku měření teploty TM, oprava konektoru čidla rychloměru, zjištění příčiny závady na trakčním motoru	13		-
	3.1.	Oprava redukčního ventilu	2,5		-
	3.1.	Oprava pohyblivé pracovní plošiny	58,4		-
	3.2.	Náklady na dopravu pojízdné dílny (sazba na jeden km jízdy pojízdné dílny do místa provedení servisního zásahu).	675		-
	3.3.	Čas strávený na cestě (náklady na hodinu jednoho pracovníka v rámci přepravy do místa provedení servisního zásahu).	17,5		-
	4.4.	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	1		-
	4.31.	Ventil elektromagnetický (FAS 2011CC901 EL69)	1		-
	4.38.	Přepínač směru	1		-
	4.39.	Kabel náhonu	1		-
	4.50.	Spojovací materiál 1 kg	1,29		-
<b>Celková předpokládaná sluvní cena v Kč bez DPH za dílo</b>					<b>101 641,00</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2645838

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed81aa06-246f-4cc2-9e27-7b44949154e3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.04.2022 08:49:00



b9e3f985-e17d-42cf-b424-10fd87db1def