

STADLER

Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang, Švýcarsko

Pan

Vedoucí střediska 3220

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Česká Republika

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA

ST_08M_2022_3220_1706_001

CN_DPO_2022_1706_SP08_100_01 z 7.4.2022

Č. smlouvy: DOD20191425

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č.1706 v rámci pravidelné údržby

Práce	Cena celkem	SP	Cena hodiny	Cena materiál	Kooperace
OPRAVNÉ LAKOVÁNÍ PLENT PODVOZKŮ	xxx		x	x	
LAMINÁTOVÉ PLENTY ČELA, LEVÉ A PRAVÉ STRANY					
KABINY	xxx		x	x	
- nepravidelné mezery mezi díly seřízení					
PŘEDNÍ a BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA - dorazy, seřízení	xxx		x	x	
PÁČKA SPÍNAČE SMĚROVÝCH SVĚTEL	xxx		x	x	
- výměna za Lovato					
ČIDLO POLOHY PLOŠINY INVALIDY - poškození	xxx		x	x	
CHYBĚJÍCÍ SVISLÁ LIŠTA NA PODESTĚ 2.					
PODVOZKU	xxx		x	x	
(od strany točny)					
VNITŘNÍ OBLOŽENÍ LEVÉHO SLOUPKU ZADNÍHO					
ČELA -	xxx		x	x	
mezera mezi sloupkem a stropním panelem					
2ks KRYTEK STŘEŠNÍCH ODTOKOVÝCH KANÁLŮ -	xxx		x	x	
chybí					
	xxx				

CN_DPO_2022_1706_SP08_100_02 z 12.4.2022

ST_08M_2022_3220_1706_002

Č. smlouvy: DOD20191425

OPRAVA Altra článku B	xxx	x	x	
POŠKOZENÉ LAKY DEMONTOVATELNÝCH DÍLŮ - kryt	xxx	x	x	
jízdní páky, kryty před spřáhly				
LANKA NA KOLÉBCE PANTOGRAFU 2KS - poškození	xxx	x	x	
PRYŽOVÝ DORAZ PANTOGRAFU - degradace,	xxx	x	x	
popraskání				
ZEMNÍČÍ LANKO RYCHLOVYPÍNAČE - poškození	xxx	x		
BOWDEN.LANKO ODPOJOVAČE - poškozený oplet	xxx	x	x	
1ks HYDRAULICKÁ RYCHLOSPOJKA 1.PODVOZKU	xxx	x	x	
- nefunkční				
OPLET POTRUBÍ K MAZÁNÍ OKOLKŮ - potrháný	xxx	x	x	
OPRAVA SPÁROVÁNÍ NÁSTUPNICE VŠECH DVEŘÍ	xxx	x	x	
VOLNÁ LIŠTA 4.DVEŘÍ	xxx	x	x	
SPODNÍ PRYŽOVÝ PROFIL u KŘÍDEL DVEŘÍ 4,6 a 8	xxx	x	x	
- potrháný				
VNITŘNÍ OBLOŽENÍ SLOUPKU OKNA u 4.DVEŘÍ -	xxx	x	x	
volné				
TĚSNĚNÍ KOLEM OKENNÍHO OBLOŽENÍ - nepravidelné	xxx	x	x	
uložení				
ZEMNÍČÍ VODIČ MOTORU 2.DVEŘÍ - přerušení	xxx	x	x	
OPĚRKA U JÍZDNÍ PÁKY - uvolněná	xxx	x	x	
POŠKOZENÁ TLAČÍTKA / KONTROLKY V PANELU	xxx	x	x	
ŘIDIČE				
ŠROUBOVÝ SPOJ V PŘECHODOVÉ SKŘÍŇI +209	xxx	x	x	
- vypálení v důsledku uvonění kontaktu				
1 PODVOZEK- poškozená izolace zemnicích můstků kol	xxx	x	x	
1 PODVOZEK- 1 osa - očistit od zbytků maziva okolků	xxx	x		
1 PODVOZEK- kolejnicová brzda na pravé straně má	xxx	x	x	
výrazné opotřebení styčné plochy				
2 PODVOZEK- poškozená izolace trak. kabelů motoru	xxx	x	x	
M3				
2 PODVOZEK- poškozená izolace zemnicích můstků kol	xxx	x	x	
2 PODVOZEK- špony ze soustruhu mezi převodovkou	xxx	x	x	
a KPR spojkou 2 osy				
2 PODVOZEK- mírná koroze uvnitř pružin	xxx	x	x	

2 PODVOZEK- koroze v oválných otvorech pro pohyb čepů kolébky	XXX	X	X
2 PODVOZEK- volná el. krabice 24V na levé straně	XXX	X	X
2 PODVOZEK- prodřená hadice AGRO pro teplotní a ot.čidlo	XXX	X	X
motoru M3 (pravá strana)			
3 PODVOZEK- nápravový sběrač 5 osy - volný	XXX	X	X
3 PODVOZEK- nápravový sběrač 6 osy - volný	XXX	X	X
3 PODVOZEK- špony ze soustruhu mezi převodovkou a KPR spojkou 6 osy	XXX	X	X
3 PODVOZEK- poškozená izolace zemnicích můstků kol	XXX	X	X
3 PODVOZEK- brzdový třmen 6 osa - spona na prachovce nedrží pozici	XXX	X	X
3 PODVOZEK- prodřená hadice AGRO pro teplotní a ot.čidlo motoru M5 (pravá strana)	XXX	X	X
Opravné tmelení karoserie	XXX	X	X
Poškozená spára u přechodu	XXX	X	X
Poškozená izolace kabelu trakčního motoru M4	XXX	X	X
Otočení podvozků	XXX	X	X

Celkem k úhradě

309 322,62 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1. Dodací lhůta

2-3 týdny od schválení

2. Platební podmínky

viz. smlouva

3. Záruka

viz. smlouva

4. Dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obraťte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

5. Místo plnění

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do

22.04.2022

7. Vyhotovil / Dne

20.04.2022

zkontroloval

technický pracovník střediska TTP 3220

souhlasím

vedoucí střediska TTP 3220

V Ostravě dne 8.4.2022