

Číslo PU/Zakázky	E220017839	RZ	4H50625	Plátce DPH		Leasing		VIN	MMCJNKB40AD004162
Poškozený/pojištěný	LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.			Tovární značka/typ	Mitsubishi / L 200 (KA0/KB0)(2006->)				
Typ paliva	Diesel			Stav tachometru	323532	Odečteno			
Obsah/Výkon	2477 ccm / 123 kW			Datum první registrace	30.03.2010	Datum příští TK	01.03.2020		
Typ Převodovky	Manuální			Pojistitel	Česká podnikatelská pojišťovna				
Barva	Zelená metalíza (2 vrstv.)			Typ PU	Havarijní pojištění				
Stav vozidla	Odpovídající			Stav laku	Odpovídající				

POPIS A STAV KOL

Kolo	Pneu - výrobce a model	Rozměr	Typ pneu	Hloubka dezénu (mm)	Disk - výr. zn.	Disk - materiál
L - Náprava 1	Matador	205/ D16	Zimní	5		
P - Náprava 1	Matador	205/ D16	Zimní	5		
L - Náprava 2	Matador	205/ D16	Zimní	5		
P - Náprava 2	Matador	205/ D16	Zimní	5		

Díly na výměnu

AIRBAG SPOLUJEZDCE	ZÁMEK PÁS BEZPEČ. ZA. L.
ZÁMEK PÁS BEZPEČ. ZA. P.	OBLOŽENÍ B-SLOUPEK L. SPO.
OBLOŽENÍ B-SLOUPEK P. SPO.	PŘÍČNÍK RÁM PŘ.
PŘÍČNÍK ZAVĚŠENÍ KOLA PŘ.	KVŮLI FACELIFT ODPADÁ
KVŮLI FACELIFT ODPADÁ	KVŮLI FACELIFT ODPADÁ
BLATNÍK PŘ. L.	BLATNÍK PŘ. P.
KAPOTA	SKLO ČELNÍ
SVĚTLOMET L. KPL.	SVĚTLOMET P. KPL.
KRYT NÁRAZNÍK PŘ. SPO.	VÝZTUHA NÁRAZNÍKU PŘ.
DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. L. VNĚ.	DRŽÁK NÁRAZNÍK PŘ. P. VNĚ.
EVROPSKÁ REGISTR. ZNAČKA PŘ.	AIRBAG ŘIDIČE
CHLADIČ KPL.	KRYT VENTILÁTORU
LOPATKA VENTILÁTORU	SPOJKA VENTILÁTORU

Díly na kontrolu / diagnostika

VOZIDLO PŘ. ZMĚŘIT+SEŘIZOVAT (PODLE OPR.)	
---	--

Práce

PODBĚH KOLA PŘ. L. OPR.	
-------------------------	--



Lakování

PLECH PŘ. SPO. (VNITŘ. DÍL ST.II)	PŘÍČNÍK RÁM PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PODBĚH KOLA PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)	DÍLEC PLECH PŘ. L. (VNITŘ. DÍL ST.II)
PLECH PŘ. HOR. (VNITŘ. DÍL ST.II)	BLATNÍK PŘ. L. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
BLATNÍK PŘ. P. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)	KAPOTA (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL ST.I-M)
NÁRAZNÍK PŘ. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1G)	DÍL STŘ. NÁRAZNÍK PŘ. SPO. (VYMONTOVANÝ DÍL) (NOVÝ DÍL K1R)
VÝZTUHA NÁRAZNÍK PŘ. (VNITŘ. DÍL ST.II)	

DALŠÍ INFORMACE

Komentář k VIN:
 Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.
 Nesouvisející - interiér znečištěn, Z víko def.Ražený VIN - nedostupný nebo nenalezen.
 Totální škoda - Neopravovat. Vozidlo může být vloženo do internetové aukce.

Forma likvidace	Formou totální škody	Druhá prohlídka	Akceptace smluvní opravy
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO KLIENTA			
<p>1. Tento zápis o poškození ani provedená oprava nezavazují pojistitele k výplatě pojistného plnění. Právo na pojistné plnění vznikne oprávněné osobě na základě šetření existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit.</p> <p>2. Poškození výše nepopsaná nebo jinak nedoložená nebudou zahrnuta do pojistného plnění.</p> <p>3. Pojištěný/poškozený musí prokázat souvislost popsání poškození vozidla s pojistnou událostí, aby toto poškození mohlo být zahrnuto do pojistného plnění.</p> <p>4. Klient bere na vědomí, že neumožnění včasné prohlídky vozidla nezapsaného v tomto zápisu o poškození bude mít za následek prodloužení doby likvidace škodné události.</p> <p>5. Náklady na opravu nesmí převýšit obecnou (obvyklou) cenu vozidla.</p> <p>6. Pojištěný/poškozený bere na vědomí, že informace o poškozeném vozidle v rozsahu neumožňujícím jeho identifikaci mohou být zveřejněny v rámci elektronické aukce v souvislosti se stanovením hodnoty využitelných zbytků.</p> <p>7. V případě náhrady (výměny) poškozeného dílu za nový, pojištěný/poškozený zmocňuje pojistitele k případnému odebrání tohoto vyměněného poškozeného dílu a ke všem právním úkonům, které souvisejí s likvidací, popř. prodejem takového dílu vč. převzetí částky získané prodejem, jako ekvivalentu odpovídajících využitelných zbytků.</p> <p>8. Pokud pojistitel neobdrží fakturu za opravu vozidla do 50 dnů od jeho prohlídky, má právo stanovit pojistné plnění formou rozpočtu nákladů na opravu.</p> <p>9. Informace o smluvních servisech, stavu likvidace škodné události včetně zobrazení tohoto zápisu o poškození a další související informace lze nalézt na internetových stránkách www.koop.cz, případně www.kooportal.cz a www.cpp.cz.</p>			

	U prohlídky přítomen	
	Místo prohlídky	Tichonic
	Prohlídka provedena	18.01.2022, 13:50
	Mobilní technik	