

## Výzva k dílčímu plnění č. 22225004696

k Rámcové dohodě č. 21105001791

### Smluvní strany

#### ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: velitel 142. praporu oprav, podplukovník Ing. Michal Kadáš

se sídlem na adrese: Dragounská 66, 339 01 Klatovy

kontaktní osoba ve věcech smlouvy:

telefonické spojení a e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

telefonické spojení a e-mail:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 4854  
Dragounská 66  
339 01 Klatovy

dále jen („objednatel“)

a

#### AGROTREE, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36251

se sídlem: Samota 1254, 334 41 Dobřany

IČO: 07095856

DIČ: CZ07095856

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná k jednání: Zdeněk Weber

kontaktní osoba: [REDACTED]

telefonické a e-mailové spojení: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence: Samota 1254, 334 41 Dobřany

dále jen („zhotovitel“)

V souladu s Rámcovou dohodou č. 21105001791 na „Provádění servisních údržeb a oprav vozidel typu ŠKODA FABIA A VW TRANSPORTER, pro roky 2021 – 2023“ objednává objednatel u zhotovitele provedení díla dle tabulky č. 1  
Tabulka č. 1 – seznam požadovaných prací:

<b>Škoda Fabia 1.4 MPI , VIN:TMBGC25J183091034, VPZ: 053-70-91, r.v. 2007</b>				
<i>popis požadavku</i>	<i>MJ</i>	<i>počet</i>	<i>cena bez DPH v Kč</i>	<i>cena včetně DPH v Kč</i>
Servisní údržba včetně nastavení nového servisního intervalu (práce, olej, olejový filtr, vzduchový filtr, palivový filtr, pylový filtr- uhlíkový, kontrola stavu vozidla-seznam závad vč. cenové nabídky)	ks	1	5.500,-	6.655,-
Výměna předních kotoučů	ks	1	3.200,-	3.872,-
Výměna brzdových destiček	ks	1	1.500,-	1.815,-
Výměna zadních brzdových bubnů	ks	1	2.800,-	3.388,-
Výměna zadního brzdového obložení	ks	1	3.520,-	4.259,20
Výměna předních stěračů	ks	1	800,-	968,-
Nástřik podvozku a dutin	ks	1	500,-	605,-
Geometrie podvozku	ks	1	900,-	1.089,-
Vyčištění a doplnění klimatizace	ks	1	1.500,-	1.815,-
Výměna brzdové kapaliny	ks	1	500,-	605,-
Výměna zadního dílu výfuku	ks	1	2.300,-	2.783,-
Výměna středního dílu výfuku	ks	1	2.200,-	2.662,-
Výměna volantu	ks	1	8.200,-	9.922,-
Výměna ventilátoru topení	ks	1	6.650,-	8.046,50
Výměna lanovodu ruční brzdy	ks	1	900,-	1.089,-
Mechanická práce	hodina	4	3.472,-	4.201,12

**Cena za dílo:** se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění Výzvy k dílčímu plnění, a to ve výši **53.774,82 CZK** slovy: (padesáttritisícisedmsetmsetmdesátčtyři82/100CZK). Cena je stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

**Termín provedení:** od předání techniky zhotoviteli do 30 dnů

**Termín předání techniky zhotoviteli:** od podpisu smlouvy nejpozději do 20.5.2022

Veškeré podmínky plnění díla výzvy se řídí ustanoveními Rámcové dohody č. 21105001791

Výzva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. V případě plnění **vyšší než 50 000,00 Kč včetně DPH**, nabývá Výzva účinnost jejím zveřejněním v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Tato výzva má 2 očíslované strany. Pokud nebude výzva potvrzena oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Klatovech dne 4.5.2022

V Dobřanech dne 3.5.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
podplukovník Ing. Michal Kadáš  
velitel

.....  
Zdeněk Weber  
jednatel