

Skupina výbava karoserie

Akumulátorová baterie ani po cca dvou hod, nabíjení neprojevovala žádné známky oživení. Je předpoklad, že po ročním odstavení vozidla došlo k nevratným změnám na činných deskách akumulátoru a díl je u konce životnosti. Funkčnost výbavy karoserie nelze přezkoušet, nicméně ovládací prvky výbavy nejsou poškozeny a svým technickým stavem odpovídají době užívání vozidla. Kryty nárazníků vozidla jsou odřené a mírně naražené a svým technickým stavem odpovídají stáří vozidla. Prosklení a zpětná zrcátka vozidla nejeví známky poškození. potah sedadla řidiče je provozně znečištěn. Před znovuvvedením vozidla do provozu je nutné vyměnit náplň brzdové soustavy za náplň novou.

Jízdní zkouška vozidla

Vozidlo je přibližně jeden rok odstavené, neprovozované. Akumulátor bez známek napětí, bez energie na otevření dveří nebo rozsvícení počítadla stavu ujetých km. Pro korozi brzdových kotoučů nelze s vozidlem hnout. To jsou důvody pro neprovedení jízdní zkoušky.

3.4 Údaje o vozidlech požitých pro srovnání

Škoda Fabia 1,4 16V, Combi, rv 2009, stav km 248 tis., 63 kW, cena 85 tis. Kč

Škoda Fabia 1,4 16V Combi, rv 2009, 198 tis. km, 63 kW, cena 88 tis. Kč

Škoda Fabia 1,4 16V, Combi, rv 2009, 199 tis. km, 63 kW, cena 99 tis. Kč

Škoda Fabia 1,4 16 V,Combi, rv 2009, 185 tis km, 63 kW, cena 94 tis. Kč

Všechna vozidla byla prodána s platnou TK.

4. Posudek

a) postup při analýze dat

analýza dat spočívala v zjištění informací v elektronické servisní knížce, informací v TP vozidla a dalších záznamech o provozu techniky u držitele.

b) výsledky analýzy dat

výsledkem analýzy dat bylo zjištění rozsahu a prováděných servisních prací, porovnání údajů v TP vozidla se skutečnostmi na vozidle a dále získání informací o stavu počítadla najetých km ze záznamů o provozu vozidla.

4.1 Způsob ocenění

Stanovení prodejní ceny vozidla je provedeno v návaznosti na § 2 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb.

3.3.3 Pneumatiky vozidla

PP – Michelin Alpine, rozměr 195/55 R 15 85 T, provovýroba, hl. desenu: 5 mm
LP – Michelin Alpine, rozměr 195/55 R 15 85 T, provovýroba, hl. desenu: 5 mm
LZ – Michelin Alpine, rozměr 195/55 R 15 85 T, provovýroba, hl. desenu: 7 mm
PZ – Michelin Alpine, rozměr 195/55 R 15 85 T, provovýroba, hl. desenu: 7 mm
R – Continental Conti 3 195/65 R 15 91 H prvovýroba, hl. desenu: 8 mm

Pro nepřístupnost zavazadlového prostoru nebylo prohlédnuto rezervní kolo. Údaj uvedený v tabulce pouze předpoklad.

3.3.4 Výbava vozidla

Výbava vozidla je v základním stupni výbavy, mimořádná výbava nezjištěna. Vozidlo je vybaveno šesti ks airbagů, el. stahování předních oken, ESP, vyhřívání zpětných zrcátek.

3.3.5 Ostatní skupiny

Skupina motor

Prohlídkou jsem zjistil značné znečištění skupiny. Pro vadnou baterii nelze motor uvést do chodu, nelze hodnotit skutečný technický stav. Zjištěno prolínání oleje, počínající degradace pryžových dílů, koroze výfukového potrubí. Při znovuvvedení do provozu je nutné vyměnit motorové náplně s filtry a provést diagnostiku

Skupina převodná ústrojí

Vozidlo nepojíždí, nelze provést hodnocení skutečného technického stavu. Prohlídkou zjištěno mírné vztlínání maziva, vůle řadící paky mechanické převodovky odpovídá deklarovanému počtu najetých km.

Skupina nápravy

Pro nepojíždí vozidla nelze provést hodnocení skutečného technického stavu. Prohlídkou zjištěna značná koroze brzdových kotoučů, blokující mechanické otočení dílů. Skutečný stav kotoučů a brzdových destiček lze zjistit až po vlastní demontáži s dalším vyhodnocením, zda jednotlivé díly lze po vyčištění a následném proměření dále použít.

Skupina karoserie

Prohlídkou skupiny zjištěna koroze většího rozsahu. Korozi jsou napadeny díly, jako jsou zadní víko, plato střechy a víko motoru. V návaznosti na elektronickou servisní knížku byla u vozidla lakovaná karoserie (patrně po nehodě). K poškození uvedených dílů korozi došlo v důsledku olupování nekvalitně provedeného laku v místě u horního okraje plata střechy v místě u čelního skla, olupování laku v hraně nad rz u zadního víka a na ploše předního víka v místech kde mohlo dojít k narušení laku po úderu kamenem při jízdě vozidla. Dále zjištěno poškození laku na pravých předních a pravých zadních dveřích.

VII.

Závěrečná ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající prohlašuje, že je obeznámen s povinností kupujícího uveřejnit předmětnou smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv (informační systém veřejné správy) a se zveřejněním metadat smlouvy souhlasí. Obě smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. Kupující se zavazuje zajistit uveřejnění předmětné smlouvy v registru smluv do 5 pracovních dnů od oboustranného podpisu dotčené smlouvy

Obě strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s ní souhlasí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující, jeden obdrží prodávající.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Příloha č. 1 – Znalecký posudek 04/2022 ze dne 21.2.2022 strana 4 a 5.

V Olomouci dne: 26.4.2022

RNDr. Jindřich Smička
ředitel Inspektorátu SZPI v Olomouci

prodávající

V Čáslavi dne: 25.4.2022

Aleš Beran
jednatel společnosti

kupující

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
inspektorát v Olomouci
Pavlovská 13
772 85 Olomouc
-12-

Dokumentace:

Číslo technického průkazu (TP): UD 502178

STK platná do dne: 13.5.2021

Součástí předmětu koupě je uvedené příslušenství: 2 ks klíče od vozidla, návod k obsluze, výstražný trojúhelník, gumové koberečky, autorádio Kenwood.

Kupující prohlašuje, že je mu stav tohoto předmětu koupě znám a jako takový jej kupuje a přijímá do svého vlastnictví. Popis faktického stavu vozidla je uveden ve Znaleckém posudku 04/2022 ze dne 21.2.2022 v bodě 3.3.5 Ostatní skupiny.

III.**Kupní cena**

Na základě nabídky na odkup nepotřebného majetku kupujícího, ze dne 1.4.2022, činí kupní cena celkem **58 750,- Kč** (slovy: padesátosmtisícsešmsetpadesátkorunčeských).

IV.**Platební podmínky**

Kupující se zavazuje uhradit po podpisu smlouvy a obdržení faktury vystavené prodávajícím, částku uvedenou v čl. III. na účet prodávajícího, vedený u ČNB, pobočka Brno, číslo účtu 19-26927621/0710 pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře. Poté co bude uhrazena kupní cena, tj. v plné výši připsána na účet prodávajícího, prodávající vyzve kupujícího k vyzvednutí předmětu koupě.

V.**Doba a místo plnění**

Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 dnů ode dne uhrazení kupní ceny zahájit úkony směřující k předání předmětu koupě kupujícímu a kupující se zavazuje mu poskytnout potřebnou součinnost.

Náklady na provedení evidenční kontroly vozidla hradí kupující.

Prodávající se zavazuje zajistit podklady k provedení změny vlastníka v registru vozidel. Kupující se zavazuje tuto změnu provést společně na příslušném pracovišti Kounicova 67, Brno nebo pro účely provedení změny v registru vozidel vystavit prodávajícímu plnou moc.

Kupující je povinen k provedení této změny doložit mezinárodní osvědčení o platném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla („zelenou kartu“) vystavené na jeho jméno. Správný poplatek za provedení změny hradí kupující.

Kontaktní osoba pro provedení změny v registru vozidel:

email: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

O předání a převzetí předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol, který obě strany stvrdí vlastnoručními podpisy. K předání dojde na místě: Inspektorát SZPI v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc.

Kontaktní osobou bude: [REDACTED]

Telefon: + [REDACTED]

Email: [REDACTED]

VI.**Nabytí vlastnických práv a změna v evidenci vozidel**

Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm přechází z prodávajícího na kupujícího dnem uhrazení celé kupní ceny na výše uvedený účet prodávajícího.

KUPNÍ SMLOUVA
Ev. číslo SML/180/22/003

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce

se sídlem Květná 15, 603 00 Brno

za kterou jedná RNDr. Jindřich Smička, ředitel Inspektorátu SZPI v Olomouci

IČO: 750 14 149

DIČ: CZ 750 14 149

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno, č.ú. 19-26927621/0710

dále prodávající

a

společnost: ANERA spol.s r.o.

za kterou jedná Aleš Beran

se sídlem: Plynářská 1511, 286 01 Čáslav – Nové Město

IČ: 27371468

dále kupující

I.

Předmět smlouvy

Prodávající v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyřadil z pracoviště Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Olomouci, (dále jen „SZPI“) trvale nepotřebný movitý majetek, a to postupem dle vnitřního předpisu Hospodaření SZPI s majetkem České republiky, ve znění pozdějších změn. Prodávající se touto smlouvou zavazuje předmět koupě, specifikovaný v čl. II této smlouvy včetně jeho součástí a příslušenství odevzdat kupujícímu a umožnit mu nabýt k němu vlastnické právo. Kupující se zavazuje předmět koupě včetně jeho součástí a příslušenství převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Předmět koupě

Inventární číslo	Předmět	Rok poříze ní	Nabídnutá cena
86350	Osobní automobil ŠKODA FABIA 6B7 0781	2009	58 750,-Kč

Technická specifikace:

registrační značka vozidla: 6B7 0781

značka a typ vozidla: ŠKODA FABIA, KOMBI

rok výroby: 2009

barva: modrá základní

VIN kód vozidla: TMBGC25JXA3049256

Druh karoserie: OSOBNÍ KOMBI

Stav počítáče najetých km: 197 386