



Schindler

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo HS 12058**

Smluvní strany

Objednatel: VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
se sídlem: Beranových 130
199 05 Praha 9
IČ: 000 10 669

zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 446
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Schindler CZ, a.s.**
se sídlem: Řevnická 170/4
155 21 Praha 5
IČ: 27127010

zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 9174
dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem doplňuje a mění smlouva
takto:

Předmět dodatku :

úprava čtvrtletní paušální ceny za servis výtahů viz. příloha č.1 a zrušení odstavce 3.4.
smlouvy, týkající se zvyšování sjednané ceny o inflaci.

Zvláštní ujednání:

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. V rozsahu shora uvedených změn původní závazky zanikají a jsou nahrazeny novými.
2. Dodatek č. 1 je podepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem 1.4.2012


V Praze dne

Objednatel:

V Praze dne 21.3.2012

Zhotovitel:

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.
Vědeckote
Berano
199 05 P R A
IČO: 00010669.



PSČ 155 21, IČ 27127010

Číslo smlouvy : 12058
List č. 1/1

Příloha č.1
BRONZOVÝ SERVIS

A. Rozsah smluvních služeb

1. Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.
2. Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně mazání.

B. Rozsah prací na zakázku

1. Návštěva servisního technika a oprava poruchy včetně vyproštění uvízlých osob.
2. Náprava jiných než malých vad zjištěných během pravidelných odborných prohlídek nebo při odstraňování poruchy.
3. Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007 a zkoušky vyžadované v období > 2 roky.

C. Nezahrnuto do smluvní ceny

1. Práce, které jsou nařizeny / doporučeny státními orgány po počátku platnosti smlouvy.
2. Práce, které jsou zapříčiněny nesprávným používáním výtahu, vandalismem, nedostatky budovy nebo vyšší mocí.
3. Práce následující po nehodě způsobené uživatelem nebo provozovatelem výtahu.
4. Veškerý materiál použitý pro jiné účely než pro pravidelnou preventivní údržbu nebo čištění.
5. Pravidelné (1x za 2 týdny) provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich funkci.
6. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu (nejedná se o čištění po stavbě či přestavbě, toxických látek a průsaků vody).

Dispečink pro hlášení oprav : tel. [redacted]

Umístění výtahu	Číslo výtahu	Typ výtahu	Cena čtvrtletně Kč/výtah bez DPH
Beranových 130	76000173649	A2	[redacted]
Beranových 130	76000172685	A2	[redacted]
Beranových 130	76000173631	A2	[redacted]
Celkem :			[redacted]

Objednatel :

[redacted] EBŇI LETECKÝ ÚSTAV a.
Technický park
ovych 130
AFA - Letňany
DIČ: CZ0001067

Zhotov [redacted]

(18) Schindler
Praha 5, Řevnická 170/4
PSČ 155 21, IČ 27127010