

Dodatek č. 1 A
ke smlouvě o dílo č. 12058

Smluvní strany

Objednatel: **VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV**
se sídlem: Beranových 130
199 05 Praha 9
IČ: 010669

a

Zhotovitel: **SCHINDLER CZ, a.s.**
se sídlem: Řevnická 170/4
155 21 Praha 5
IČ: 27127010
zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 9174
dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem doplňuje a mění smlouva takto:

Předmět dodatku :

rozšíření servisu o výtah č. 76000122858

Cena: cenová kalkulace viz. příloha č.1.

Zvláštní ujednání:

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 je podepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem 1.10.2012

V Praze dne

Objednatel:

[Redacted signature area]

VEDOUcí ÚTVARU ÚT

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV a.s.
Větrný park
199 05 Praha 9
IČO: 010669

V Praze dne

Zhotovitel:

18.9.2012

[Redacted signature area]

manažer obchodu a klíčových zákazn
MOD/EI

[Redacted signature area]

vedoucí oddělení administrativní podpory

[Redacted signature area]

Číslo smlouvy : 12058
List č. 1/1

Příloha č. 1
BRONZOVÝ SERVIS

A. Rozsah smluvních služeb

1. Pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz výtahu.
2. Pravidelná preventivní údržba výtahového zařízení včetně mazání.

B. Rozsah prací na zakázku

1. Návštěva servisního technika a oprava poruchy včetně vyproštění uvízlých osob.
2. Náprava jiných než malých vad zjištěných během pravidelných odborných prohlídek nebo při odstraňování poruchy.
3. Odborné zkoušky v souladu s ČSN 27 4007 a zkoušky vyžadované v období > 2 roky.

C. Nezahrnuto do smluvní ceny

1. Práce, které jsou nařízeny / doporučeny státními orgány po počátku platnosti smlouvy.
2. Práce, které jsou zapříčiněny nesprávným používáním výtahu, vandalstvím, nedostatky budovy nebo vyšší mocí.
3. Práce následující po nehodě způsobené uživatelem nebo provozovatelem výtahu.
4. Veškerý materiál použitý pro jiné účely než pro pravidelnou preventivní údržbu nebo čištění.
5. Pravidelné (1x za 2 týdny) provozní prohlídky dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem zajistit jejich funkci.
6. Čištění strojovny, prohlubně a střechy klece od nečistot vzniklých běžným provozem výtahu (nejedná se o čištění po stavbě či přestavbě, toxických látek a průsaků vody).

Dispečink pro hlášení oprav : tel. 257293123

Umístění výtahu	Číslo výtahu	Typ výtahu	Cena čtvrtletně Kč/výtah bez DPH
Beranových 130	76000122858	A2	
Celkem :			

Objednatel :

Zhotovitel :

VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV
Vědeckotech
Beranovův
199 05 PRAHA
IČO: 00010669, DIČ

(18)
Schindler CZ, a.s.
Praha 5, Řevnická 170/4
PSČ 155 21, IČ 27127010