



# 74. mechanizovaný prapor

Sokolovská, Bučovice, PSČ 685 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 178436/2022-6142

Bučovice 10. května 2022

Počet stran: 3

## VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. 5 (Rámcová dohoda č. SpMO 24993/2020-6142)

### ZHOTOVITEL:

**AB AUTOBOSS s. r. o.**

**Dukelská 13,  
737 01 Český Těšín**

**IČ: 47682663**

**DIČ: CZ47682663**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v **Ostravě**,  
oddíl C, vložka **4721**

**Její jménem jedná:**

Vyřizuje

**Mgr. Igor Bosák**

### OBJEDNATEL:

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo: Tychonova 221/1**

**160 00 Praha 6 – Hradčany**

**IČ: 60162694**

**DIČ: CZ60162694**

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6, č.j.:  
229215/04/006901/5879 č. spisu 1632/2004

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

Velitel

**podplukovník Ing. Dalibor Spáčil**

**VÚ 6142 Bučovice**

**Sokolovská 1,685 01 Bučovice**

Tato výzva k poskytnutí plnění (dále jen Výzva) se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Na základě Rámcové dohody č. **SpMO 24993/2020-6142** u Vás objednááme službu uvedenou v příloze č. 1 této Výzvy.

Cena včetně DPH: **234 855,24 Kč.**

Slovy **dvě stě třicet čtyři tisíc osm set padesát pět korun českých a dvacet čtyři haléřů.**

Náklady nad rozsah této Výzvy nebo překročení výše uvedené ceny jdou k tíži dodavatele.

Požadovaná doba provedení služby: **do 10. 6. 2022.**

Splatnost faktury je 30 dní.

Pokud budou u zdanitelného plnění zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavatelů za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Za objednatele vyřizuje:

V Bučovicích dne:

Za objednatele

Velitel

podplukovník Ing. Dalibor Spáčil

V Českém Těšíně dne:

Za zhotovitele

Jednatel

Mgr. Igor Bosák

Příloha č. 1 - Výzva k poskytnutí plnění č. 5 (k RD č. Sp. zn. SpMO 24993/2020-6142)

Výzva č. 5

Na základě rámcové dohody na opravu a servis T815 Multilift (Sp. zn. SpMO 24993/2020-6142) tímto objednááme opravu vozidla AUT.T815X8MULTILIFTMKIV [REDACTED]

P.č.	Požadovaná služba	Náhradní díl	Počet kusů/úkonů	Cena za práci za 1 jednotku (bez DPH)	Cena materiálu za 1 jednotku (bez DPH)	Cena za práci za 1 jednotku (s DPH)	Cena za materiál za 1 jednotku (s DPH)	Cena celkem (s DPH)
1.	Výměna kompletní spojky (spojka)	Spojka	1					
2.	Výměna kompletní spojky (lamela)	Lamela	1					
3.	Výměna kompletní spojky (setrvačnick)	Setrvačnick	1					
4.	Výměna kompletní spojky (posilovač)	Posilovač	1					
5.	Repas brzd. čelisti kompletní na 1. a 2. Nápravě (RD-6)	Čelist brzdová	4					
6.	Výměna rozvřacího válečku brzd PERROT na 2. nápravě (RD-7)	Rozvřací váleček brzd PERROT	2					
7.	Výměna vratných a přidrřovacích pruřin na 1. nápravě (RD-8)	Vratná pruřina	2					
8.	Výměna hlavního dvouokruhového brzděče	Materiál potřebný pro opravu	1					

9.	1. náprava - levá manžeta polonápravy - únik oleje	Materiál potřebný pro opravu	1									
10.	2. náprava - pravá manžeta polonápravy - únik oleje	Materiál potřebný pro opravu	1									
11.	Výměna prodřené hadice propojení k olej. vaně motoru	Materiál potřebný pro opravu	1									
12.	Oprava nefunkčního naklápění světel	Materiál potřebný pro opravu	1									
13.	Výměna předních světlometů	Materiál potřebný pro opravu	2									
14.	Výměna elektropneumatického ventilu (RD-21)	Elektropneumatický ventil	2									
15.	Výměna vstřikovacího čerpadla (RD-22)	Materiál potřebný pro opravu	1									
16.	Provedení TK a ME		1									
17.	Seřízení sbíhavosti předních náprav (RD-5)		1									
Celkem												234 855,24