



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	32
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č.32 - Restaurování parketových kazetových podlah
dotčené st. objekty:	SO 02

předmět změny:

Předmětem změny je pobnova parketových podlah v patře SO 02, v místostech prohlídkové trasy. Zadání dle restaurátorského záměru, který byl součástí ZD a projektové dokumentace počítalo s opravami a restaurováním pakret na místě - bez rozebrání, či s lokálním rozebráním. Subdodavatel GD, restaurátor s povolením MK ČR restaurovat parkety provedl detailní průzkum na místě, přičemž zjistil, že původně navržené opravy nelze realizovat, neboť parkety jsou ve většina místností výrazně poškozené (zeslabené profily, prošlapané, lokálně vyhnílé) a navíc jsou kladeny na koso, což neumožňuje rozebrání pouze části podlahy. Po detailním průzkumu je zřejmé, že parkety z většiny místností je třeba opravit, restaurovat na dílně, většinu kazet je také nutné přeformátovat, aby byla zachována plná funkčnost parket. Podrobně uvedeno v restaurátorském záměru p. XXXXXXXXXX.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

V zadání bylo chybně uvedeno, že parkety lze restaurovat/obnovit na místě bez plošného rozebrání. Po detailním průzkumu byla tato technologie vyloučena, jako neproveditelná. Parketové podlahy jsou lokálně velmi poškozené, místy chybí, jinde je možné provést lokální opravy. V sále 1.02 lze parkety opravit na místě bez rozebrání. V místnostech vznikne nová prohlídková trasa, proto je nezbytné opravit podlahy do stavu, který umožní pohyb návštěvníků a zároveň nebude vizuálně degradovat prohlídkovou trasu. Obnova/restaurování parket je neoddelitelnou součástí rehabilitace prostoru prohlídkové trasy.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o chybně navržený postup obnovy parketových podlah (chaba v PD a jejich přílohách - návrhu opravy podlah). Po detailním průzkumu podlah je navrženo optimální řešení - část podlah bude opravena na místě, podlaha v jedné místnosti se rekonstruuje, podlahy ve většině místností budou opraveny v dílně restaurátora a opětovně položeny.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Pro kompletaci interiéru je nezbytné, aby podlahy dokončeny spolu s úpravami interiéru místností prohlídkové trasy. Oddělení prací není časově ani organizačně vhodné, neboť navazuje na opravy tesařských podlah, sanaci dřevokazných hub, lokální sanaci zásypů, pokládku kabelových tras a další práce.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6 ZZVZ, změna generuje další **věcně způsobilé** výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-2 639 493,03	Kč
	21%DPH	-554 293,54	Kč
	celkem	-3 193 786,57	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	3 869 608,04	Kč
	21%DPH	812 617,69	Kč
	celkem	4 682 225,73	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 230 115,01	Kč
	21%DPH	258 324,15	Kč
	celkem	1 488 439,16	Kč

vliv na termín dokončení:

Jedná se o časově náročnější práce, má dopad do HMG stavby.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Bude odevzdána závěrečná zpráva z restaurování

vyjádření AD:

Jednalo se o chybu v restaurátorském záměru, který byl součástí PD. Oprava parket na místě není technicky možná, většinu parket je třeba opravit v dílně restaurátora a znovu položit.

vyjádření TDI:

Jedná se o opravu zřejmých chyb. Návrh na restaurování byl projednán a schválen orgány státní památkové péče.

vyjádření objednatele:

Jedná se o nápravu nesrovnalostí a úpravu zadání - viz restaurátorský záměr p. XXXXXXXXX.

vyjádření orgánů památkové péče:

Návrh změny dle restaurátorského záměru XXXXXXXXX je v souladu s požadavky orgánů státní památkové péče. Bude projednáno ve správním řízení.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č.2	Zápis z ŘV projektu
příloha č. 3	Záměr restaurování XXXXXXXX, 2022

za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	Datum	
za AD:	XXXXXXXXXXXX	Datum	
za TDI:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	
za objednatele:	XXXXXXXXXXXXX	Datum	
	XXXXXXXXXXXXXXXX	Datum	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07	
Objekt:	SO 02	Prelatura	
Rozpočet:	ZL X 32 +	Restaurování parketových kazetových podlah	
Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			3 100 510,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			589 097,08
Ostatní náklady			180 000,00
Celkem			3 869 608,04
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 869 608,04 CZK
Základní DPH	21 %		812 617,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 682 225,73 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 02 - Prelatura

Popis rozpočtu: ZL X 32 + - Restaurování parketových kazetových podlah

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775a	Restaurování parketových a roštových podlah	PSV			3 100 510,96	80
VN	Vedlejší náklady	VN			589 097,08	15
ON	Ostatní náklady	ON			180 000,00	5
Cena celkem					3 869 608,04	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 +	Restaurování parketových kazetových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 775a		Restaurování parketových a roštových podlah				3 100 510,96						
<i>cena restaurátorských prací dle cenové nabídky restaurátora</i>												
1	RP0001a	Restaurování kazetové podlahy na místě - místnosti č.1.01, 1.02, 1.09, 1.10, 1.11 konzervování stávajícího stavu	m2	316,97400	2 500,00	792 435,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
typ "Videňský kříž" : místnost č.1.01 - horní podesta - vstup do 1.02 : 18,75400 5,17*3,2+1,7*0,65*2 místnost č.1.02 : 213,75 213,75000 Mezisoučet 232,50400 typ "Versailles" : místnost č.1.09 : 25,77 25,77000 místnost č.1.10 : 26,04 26,04000 místnost č.1.11 : 32,66 32,66000 Mezisoučet 84,47000												
2	RP0001b	Restaurování kazetové podlahy na místě - místnost č.1.04 konzervování stávajícího stavu	m2	82,26000	2 100,00	172 746,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
typ "Videňský kříž" : místnost č.1.04 : 82,26 82,26000												
3	RP0001c	Restaurování renesanční kazetové podlahy na místě - místnost č.1.06 původní podlaha pod stávající opravovanou - konzervování stávajícího stavu	m2	59,89000	980,00	58 692,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
vyčištění a sanace , konzervace a dokumentace dochované původní podlahy : místnost č.1.06 : 59,89 59,89000												
4	RP0001d	Restaurování roštové podlahy na místě - místnosti č.1.12, 1.13, 1.16, 1.17 konzervování stávajícího stavu	m2	87,01000	2 200,00	191 422,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
roštová podlaha : místnost č.1.12 : 19,15 19,15000 místnost č.1.13 : 14,34 14,34000 místnost č.1.16 : 43,59 43,59000 místnost č.1.17 : 9,93 9,93000												
5	RP0001e	Restaurování demontované kazetové podlahy v ateliéru - místnost č.1.05, 1.06, 1.25, 1.26	m2	185,70000	2 700,00	501 390,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
typ "Videňský kříž" : restaurování kazet - nový kříž a zmenšení formátu kazet na formátu cca 55,5x55,5cm, doplnění chybějících kazet kopí : místnost č.1.05 : 69 69,00000 místnost č.1.06 : 62 62,00000 zachování všech původních prvků, a formátů : místnost č.1.25 : 29 29,00000 místnost č.1.26 : 25,7 25,70000												
6	RP0001f	Restaurování demontované roštové podlahy v ateliéru - místnost č.1.18, 1.19a,b, 1.23, 1.24	m2	26,94000	2 200,00	59 268,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
roštová podlaha : místnost č.1.18 : 6,45 6,45000 místnost č.1.19a : 3,47 3,47000 místnost č.1.19b : 3,35 3,35000 místnost č.1.23 : 6,35 6,35000 místnost č.1.24 : 7,32 7,32000												
7	RP0001g	Restaurování demontované kazetové podlahy v ateliéru - místnost č.1.07	m2	29,00000	2 500,00	72 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
typ "Videňský kříž" : restaurování kazet - nový kříž a zmenšení formátu kazet na formátu cca 55,5x55,5cm, doplnění chybějících kazet kopí : místnost č.1.07 : 29 29,00000												
8	RP0002a	Demontáž podlahových parketových kazet, roštových podlah	m2	280,05000	300,00	84 015,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
typ "Videňský kříž" : rekonstruované kazety : místnost č.1.03 : 43,69 43,69000 typ "Versailles" : místnost č.1.08 : 18 18,00000 Mezisoučet 61,69000 typ "Videňský kříž" : restaurované kazety : místnost č.1.05 : 63,03 63,03000 místnost č.1.06 : 56,89 56,89000 místnost č.1.07 : 16,8 16,80000 místnost č.1.25 : 29 29,00000 místnost č.1.26 : 25,7 25,70000 Mezisoučet 191,42000 roštová podlaha : místnost č.1.18 : 6,45 6,45000 místnost č.1.19a : 3,47 3,47000												

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 +	Restaurování parketových kazetových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.1.19b : 3,35		3,35000								
		místnost č.1.23 : 6,35		6,35000								
		místnost č.1.24 : 7,32		7,32000								
		Mezisoučet		26,94000								
9	RP0003a	Rekonstrukce kazet - kopie původních kazet místnost č.1.03 z nového dubového dřeva v původním formátu 58,42x58,42cm	m2	48,00000	2 400,00	115 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		typ "Videňský kříž" :										
		místnost č.1.03 : 48		48,00000								
10	RP0003b	Rekonstrukce kazet - kopie původních kazet místnost č.1.08 z nového dubového dřeva v původním formátu 62,5x62,5cm	m2	29,00000	2 750,00	79 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		typ "Versailles" :										
		místnost č.1.08 : 29		29,00000								
11	RP0004	Montáž restaurovaných nebo rekonstruovaných kazet	m2	303,70000	360,00	109 332,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		typ "Videňský kříž" :										
		rekonstruované kazety :										
		místnost č.1.03 : 43,69		43,69000								
		typ "Versailles" :										
		místnost č.1.08 : 26,32		26,32000								
		Mezisoučet		70,01000								
		typ "Videňský kříž" :										
		restaurované kazety :										
		místnost č.1.05 : 63,03		63,03000								
		místnost č.1.06 : 56,89		56,89000								
		místnost č.1.07 : 25,81		25,81000								
		místnost č.1.25 : 35,32		35,32000								
		místnost č.1.26 : 25,7		25,70000								
		Mezisoučet		206,75000								
		roštová podlaha :										
		místnost č.1.18 : 6,45		6,45000								
		místnost č.1.19a : 3,47		3,47000								
		místnost č.1.19b : 3,35		3,35000								
		místnost č.1.23 : 6,35		6,35000								
		místnost č.1.24 : 7,32		7,32000								
		Mezisoučet		26,94000								
12	RP0010a	Stávající podlahové lišty - restaurování	m	335,46000	350,00	117 411,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		k podlaze - typ "Videňský kříž" :										
		místnost č.1.01 : 0,65*4+5,17+3,2*2+0,6*2+1*2-(1,46+1,45)		14,46000								
		místnost č.1.02 : 78		78,00000								
		místnost č.1.04 : 38		38,00000								
		místnost č.1.05 : 32		32,00000								
		místnost č.1.07 : 22		22,00000								
		Mezisoučet		184,46000								
		k podlaze typ "Versailles" :										
		místnost č.1.09 : 22		22,00000								
		místnost č.1.10 : 22		22,00000								
		místnost č.1.11 : 24		24,00000								
		Mezisoučet		68,00000								
		roštová podlaha :										
		místnost č.1.12 : 20		20,00000								
		místnost č.1.13 : 14		14,00000								
		místnost č.1.16 : 40		40,00000								
		místnost č.1.17 : 9		9,00000								
		Mezisoučet		83,00000								
13	RP0010b	Demontáž a zpětná montáž podlahových lišt - restaurované a rekonstruované lišty	m	431,46000	200,00	86 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		restaurované :										
		místnost č.1.01 místnost č.1.01 - horní podesta - vstup do 1.02 : 0,65*4+5,17+3,2*2+0,6*2+1*2-(1,46+1,45)		14,46000								
		místnost č.1.02 : 78		78,00000								
		místnost č.1.04 : 36		36,00000								
		místnost č.1.05 : 31		31,00000								
		místnost č.1.07 : 21		21,00000								
		místnost č.1.09 : 21		21,00000								
		místnost č.1.10 : 21		21,00000								
		místnost č.1.11 : 23		23,00000								
		místnost č.1.12 : 20		20,00000								
		místnost č.1.13 : 14		14,00000								
		místnost č.1.16 : 40		40,00000								
		místnost č.1.17 : 9		9,00000								
		rekonstruované - kopie dle stávajících :										
		místnost č.1.03 : 25		25,00000								
		místnost č.1.06 : 30		30,00000								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 +	Restaurování parketových kazetových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.1.08 : 25		25,00000								
		místnost č.1.18 : 5		5,00000								
		místnost č.1.19a, b : 6		6,00000								
		místnost č.1.23, 24 : 12		12,00000								
		Mezisoučet		431,46000								
14	RP0010c	Podlahové lišty - rekonstrukce - materiálůvá i tvarová kopie dle původních dochovaných lišt	m	107,00000	450,00	48 150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		k podlaze - typ "Videňský kříž" :										
		místnost č.1.03 : 26		26,00000								
		místnost č.1.06 : 32		32,00000								
		Mezisoučet		58,00000								
		k podlaze typ "Versailles" :										
		místnost č.1.08 : 26		26,00000								
		Mezisoučet		26,00000								
		k roštové podlaze :										
		místnost č.1.18 : 5		5,00000								
		místnost č.1.19a, b : 6		6,00000								
		místnost č.1.23, 24 : 12		12,00000								
		Mezisoučet		23,00000								
15	RP0011	Broušení podlah - restaurované povrchy na místě	m2	486,24400	340,00	165 322,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		typ "Videňský kříž" :										
		místnost č.1.01 : 5,17*3,2+1,7*0,65*2		18,75400								
		místnost č.1.02 : 213,75		213,75000								
		místnost č.1.04 : 82,26		82,26000								
		Mezisoučet		314,76400								
		typ "Versailles" :										
		místnost č.1.09 : 25,77		25,77000								
		místnost č.1.10 : 26,04		26,04000								
		místnost č.1.11 : 32,66		32,66000								
		Mezisoučet		84,47000								
		roštová podlaha :										
		místnost č.1.12 : 19,15		19,15000								
		místnost č.1.13 : 14,34		14,34000								
		místnost č.1.16 : 43,59		43,59000								
		místnost č.1.17 : 9,93		9,93000								
		Mezisoučet		87,01000								
16	RP0011a	Broušení podlah - rekonstruované povrchy, podlahy restaurované v ateliéru	m2	303,70000	300,00	91 110,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		typ "Videňský kříž" :										
		místnost č.1.03 : 43,69		43,69000								
		místnost č.1.05 : 63,03		63,03000								
		místnost č.1.06 : 56,89		56,89000								
		místnost č.1.07 : 25,81		25,81000								
		místnost č.1.25 : 35,32		35,32000								
		místnost č.1.26 : 25,7		25,70000								
		Mezisoučet		250,44000								
		typ "Versailles" :										
		místnost č.1.08 : 26,32		26,32000								
		Mezisoučet		26,32000								
		roštová podlaha :										
		místnost č.1.18 : 6,45		6,45000								
		místnost č.1.19a : 3,47		3,47000								
		místnost č.1.19b : 3,35		3,35000								
		místnost č.1.23 : 6,35		6,35000								
		místnost č.1.24 : 7,32		7,32000								
		Mezisoučet		26,94000								
17	RP0012	Nové povrchové úpravy - barevné sjednocení, patinace, finální úprava tvrdým voskovým olejem	m2	789,94400	450,00	355 474,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		typ "Videňský kříž" :										
		místnost č.1.01 : 5,17*3,2+1,7*0,65*2		18,75400								
		místnost č.1.02 : 213,75		213,75000								
		místnost č.1.03 : 43,69		43,69000								
		místnost č.1.04 : 82,26		82,26000								
		místnost č.1.05 : 63,03		63,03000								
		místnost č.1.06 : 56,89		56,89000								
		místnost č.1.07 : 25,81		25,81000								
		místnost č.1.25 : 35,32		35,32000								
		místnost č.1.26 : 25,7		25,70000								
		Mezisoučet		565,20400								
		typ "Versailles" :										
		místnost č.1.08 : 26,32		26,32000								
		místnost č.1.09 : 25,77		25,77000								
		místnost č.1.10 : 26,04		26,04000								
		místnost č.1.11 : 32,66		32,66000								
		Mezisoučet		110,79000								
		roštová podlaha :										
		místnost č.1.12 : 19,15		19,15000								
		místnost č.1.13 : 14,34		14,34000								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 +	Restaurování parketových kazetových podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost č.1.16 : 43,59		43,59000								
		místnost č.1.17 : 9,93		9,93000								
		místnost č.1.18 : 6,45		6,45000								
		místnost č.1.19a : 3,47		3,47000								
		místnost č.1.19b : 3,35		3,35000								
		místnost č.1.23 : 6,35		6,35000								
		místnost č.1.24 : 7,32		7,32000								
		Mezisoučet		113,95000								

Díl: VN	Vedlejší náklady					589 097,08						
18	0001 - 01	Náklady GD spojené s restaurováním podlah	%	0,19000	3 100 510,96	589 097,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady					180 000,00						
19	RZ001a	Restaurátorská zpráva všechny místnosti s restaurovanými podlahami	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
20	RZM001a	Posouzení stavu a nový restaurátorský záměr podlah všechny místnosti s restaurovanými podlahami	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
21	OP	Zpracování odborného posudku XXXXXXXX	kus	1,00000	80 000,00	80 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07	
Objekt:	SO 02	Prelatura	
Rozpočet:	ZL X 32 -	Parketové podlahy	
Objednatel:	Národní památkový ústav		IČO: 75032333
	Valdštejnské náměstí 162/3		DIČ: CZ75032333
	11800	Praha-Malá Strana	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			0,00
PSV			-2 639 493,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 639 493,03
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-2 639 493,03 CZK
Základní DPH	21 %		-554 293,54 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-3 193 786,57 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 02 - Prelatura

Popis rozpočtu: ZL X 32 - - Parketové podlahy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-282 129,22	11
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-1 261 000,87	48
775a	Restaurování kazetových podlah	PSV			-1 051 756,72	40
783	Nátěry	PSV			-44 606,22	2
Cena celkem					-2 639 493,03	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 -	Parketové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-282 129,22						
1	762-04	Očištění demotovaných prken a fošen stávajících záklopů a podlah, odstranění hřebíků apod., uložení pro další použití	m2	-114,52175	75,00	-8 589,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		předpoklad materiálu pro další použití cca 50% : hrubé podlahy : -213,4835*0,5 -106,74175 vrchní fošnové podlahy : -15,56*0,5 -7,78000										
2	76237-03	Povrchová úprava fošnových podlah - ruční čištění a broušení	m2	-15,56000	335,40	-5 218,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.15 : -15,56 -15,56000 Mezisoučet -15,56000										
3	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	-15,56000	84,25	-1 310,93	0,00000	0,00000	0,01600	-0,24896	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.15 : -15,56 -15,56000 Mezisoučet -15,56000										
4	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	-213,48350	117,38	-25 058,69	0,00000	0,00000	0,01800	-3,84270	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.15 : -15,56 -15,56000 Mezisoučet -15,56000 výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : skladba podlahy S1 - S11 : místnost 1.02 - typ 1 - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -213,75*0,2 -16,45200 místnost 1.04 - typ 2 - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné (oprava 50% kazet), doplnění hrubé podlahy 20% : -82,26*0,2 -45,51200 místnost 1.06 - typ 2 - plocha 100% restaurování - poškození velké (oprava a výměna většího množství kazet), doplnění hrubé podlahy 80% : -56,89*0,8 -17,10750 místnost 1.09 - typ 4 - poškození velké (oprava a výměna většího množství kazet) : -(25,77-2,5*3,465) -26,04000 místnost 1.10 - typ 4 - poškození velké (oprava a výměna většího množství kazet) : -26,04 -32,66000 místnost 1.11 - typ 5 - plocha 100% restaurování - poškození lokální možné potřeba výměny několika kusů kazet : -32,66 -3,83000 místnost 1.12 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -19,15*0,2 -2,86800 místnost 1.13 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -14,34*0,2 -8,71800 místnost 1.16 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -43,59*0,2 -1,98600 místnost 1.17 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -9,93*0,2										
5	762523913R00	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním náspu plochy jednotlivě přes 1 do 2 m2, včetně dodávky prken nehoblovaných nebo podkladních na sraz, tloušťky 32 mm	m2	-213,48350	647,40	-138 209,22	0,01913	-4,08394	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.15 : -15,56 -15,56000 Mezisoučet -15,56000 výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : skladba podlahy S1 - S11 : místnost 1.02 - typ 1 - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -213,75*0,2 -16,45200 místnost 1.04 - typ 2 - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné (oprava 50% kazet), doplnění hrubé podlahy 20% : -82,26*0,2 -45,51200 místnost 1.06 - typ 2 - plocha 100% restaurování - poškození velké (oprava a výměna většího množství kazet), doplnění hrubé podlahy 80% : -56,89*0,8 -17,10750 místnost 1.09 - typ 4 - poškození velké (oprava a výměna většího množství kazet) : -(25,77-2,5*3,465) -26,04000 místnost 1.10 - typ 4 - poškození velké (oprava a výměna většího množství kazet) : -26,04 -32,66000 místnost 1.11 - typ 5 - plocha 100% restaurování - poškození lokální možné potřeba výměny několika kusů kazet : -32,66 -3,83000 místnost 1.12 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -19,15*0,2										

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 -	Parketové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.13 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -14,34*0,2		-2,86800								
		místnost 1.16 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -43,59*0,2		-8,71800								
		místnost 1.17 - dubová roštová - plocha 100% restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -9,93*0,2		-1,98600								
6	762523922RT3	Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s urovnáním náspu plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2, včetně dodávky prken hoblovaných, na sraz, tloušťky 24 mm	m2	-15,56000	1 002,30	-15 595,79	0,01438	-0,22375	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		místnost 1.15 : -15,56		-15,56000								
		Mezisoučet		-15,56000								
7	762524911R00	Podlahy tesařské položení polštářů s přílozkami včetně dodávky polštářů 100 x 80 mm a přílozek	m	-228,20300	175,00	-39 935,53	0,00544	-1,24142	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		analogicky polštáře 120/80 mm dle rozsahu plochy podlah 2bm/m2 - opravované : -174,1015*2		-348,20300								
		analogicky polštáře 120/80 mm dle rozsahu plochy podlah 2bm/m2 - nové : 60*2		120,00000								
8	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	-9,86556	230,63	-2 275,29	0,00295	-0,02910	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/02 (část A) a výkres č.D.1.1/03 (část B) půdorys přízemí - (1.NP) :										
		skladba podlahy S13 - vrchní podlaha z hoblovaných prken : -15,56*0,024*1,1		-0,41078								
		Mezisoučet		-0,41078								
		skladba podlahy S1- S11, S13- doplněná hrubá podlaha po rozvodech sítí : -213,4835*0,03*1,1		-7,04496								
		Mezisoučet		-7,04496								
		polštáře podlah nové a doplňované : - 228,203*0,12*0,08*1,1		-2,40982								
		Mezisoučet		-2,40982								
9	762911125R00	Impregnace řeziv,tlakovakuová Bochemit FORTE PROFI	m3	-9,86556	2 670,00	-26 341,05	0,01210	-0,11937	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 21/ II
		Mezisoučet										
		výkres č.D.1.1/02 (část A) a výkres č.D.1.1/03 (část B) půdorys přízemí - (1.NP) :										
		skladba podlahy S13 - vrchní podlaha z hoblovaných prken : -15,56*0,024*1,1		-0,41078								
		Mezisoučet		-0,41078								
		výkres č.D.1.1/02 (část A) a výkres č.D.1.1/03 (část B) půdorys přízemí - (1.NP) :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		skladba podlahy S1- S11, S13- doplněná hrubá podlaha po rozvodech sítí : -213,4835*0,03*1,1		-7,04496								
		Mezisoučet		-7,04496								
		polštáře podlah nové a doplňované : - 228,203*0,12*0,08*1,1		-2,40982								
		Mezisoučet		-2,40982								
		Mezisoučet										
10	783682142	Nátěr speciální dřevěných podlah 1xzář.lak, 2x matný voskový lak	m2	-15,56000	562,50	-8 752,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		místnost 1.15 : -15,56		-15,56000								
11	952902112	Čištění vysáváním povrchů a kci průmyslovým vysavačem	m2	-15,56000	37,70	-586,61	0,00000	0,00000	0,00010	-0,00156	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		místnost 1.15 : -15,56		-15,56000								
		Mezisoučet		-15,56000								
12	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-5,69759	1 800,00	-10 255,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
		5,6,7,8,9, :										
		Součet : -5,69759		-5,69759								

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	-1 261 000,87										
13	61193-01	Kazetové parkety celková tl.24 mm (1295/1295 mm) - typ 1, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.02	m2	-203,06250	2 500,00	-507 656,25	0,01580	-3,20839	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů :										
		hrubá podlaha viz stavební práce :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		místnost 1.02 - typ 1 - plocha 95%- odborná oprava : - 213,75*0,95		-203,06250								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 -	Parketové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	61193-02a	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.03	m2	-35,69000	2 500,00	-89 225,00	0,01580	-0,56390	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů : hrubá podlaha viz stavební práce : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.03 - typ 2 - odborná oprava : -(43,69-8)												
15	61193-02b	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.04	m2	-41,13000	2 500,00	-102 825,00	0,01580	-0,64985	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů : hrubá podlaha viz stavební práce : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.04 - typ 2 - plocha 50% odborná oprava : - 82,26*0,5												
16	61193-02c	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.05	m2	-31,51500	2 500,00	-78 787,50	0,01580	-0,49794	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů : hrubá podlaha viz stavební práce : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.05 - typ 2 - plocha 50% odborná oprava : - 63,03*0,5												
17	61193-02e1	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.07	m2	-3,03400	2 500,00	-7 585,00	0,01580	-0,04794	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů : hrubá podlaha viz stavební práce : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.07 - typ 2 - plocha20% odborná oprava (stávající parkety na ploše 15,17 m2) : -15,17*0,2												
18	61193-05	Kazetové parkety celková tl.24 mm (665/665 mm) - typ 5, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.11	m2	-21,22900	2 500,00	-53 072,50	0,01580	-0,33542	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů : hrubá podlaha viz stavební práce : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.11 - typ 5 - plocha 65% odborná oprava : - 32,66*0,65												
19	61193-06a	Kazetové parkety celková tl.24 mm (600/600 mm) - typ 6, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.25	m2	-21,19200	2 500,00	-52 980,00	0,01580	-0,33483	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů : hrubá podlaha viz stavební práce : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.25 - typ 6 - plocha 60% odborná oprava : - 35,32*0,6												
20	61193-06b	Kazetové parkety celková tl.24 mm (600/600 mm) - typ 6, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, a doplnění nových parket, místnost 1.26	m2	-20,56000	2 500,00	-51 400,00	0,01580	-0,32485	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.26 - typ 6 - plocha 80% odborná oprava : - 25,7*0,8												
21	61193-07	Rošťová dubová podlaha - nové části	m2	-13,93350	2 050,65	-28 572,73	0,01580	-0,22015	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.18 - dubová rošťová - 100% výměna vč. hrubé podlahy : -6,45*1,05 místnost 1.19a - dubová rošťová - 100% výměna vč. hrubé podlahy : -3,47*1,05 místnost 1.19b - dubová rošťová - 100% výměna vč. hrubé podlahy : -3,35*1,05												
22	61193-07a	Rošťová dubová podlaha, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost č.1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.23, 1.24	m2	-100,68000	2 783,50	-280 242,78	0,01580	-1,59074	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
předpoklad doplnění s rezervou pro potřebu výměny většího rozsahu po demontáži pro vedení nových rozvodů :												

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 32 -	Parketové podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hrubá podlaha viz stavební práce :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.12 - dubová roštová - plocha 100%		-19,15000								
		restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -19,15										
		místnost 1.13 - dubová roštová - plocha 100%		-14,34000								
		restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -14,34										
		místnost 1.16 - dubová roštová - plocha 100%		-43,59000								
		restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -43,59										
		místnost 1.17 - dubová roštová - plocha 100%		-9,93000								
		restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -9,93										
		místnost 1.23 - dubová roštová - plocha 100%		-6,35000								
		restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -6,35										
		místnost 1.24 - dubová roštová - plocha 100%		-7,32000								
		restaurování - poškození opravitelné, doplnění hrubé podlahy 20% : -7,32										
23	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 12 m	t	-7,77401	1 113,21	-8 654,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, :										
		Součet : -7,77401		-7,77401								

Díl: 775a		Restaurování kazetových podlah				-1 051 756,72						
24	61193-01	Kazetové parkety celková tl.24 mm (1295/1295 mm) - typ 1, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.02	m2	-10,68750	2 500,00	-26 718,75	0,01580	-0,16886	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
25	61193-02a	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.03	m2	-8,00000	2 500,00	-20 000,00	0,01580	-0,12640	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
26	61193-02b	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.04	m2	-41,13000	2 500,00	-102 825,00	0,01580	-0,64985	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
27	61193-02c	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.05	m2	-31,51500	2 500,00	-78 787,50	0,01580	-0,49794	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
28	61193-02d	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.06	m2	-56,89000	4 882,50	-277 765,43	0,01580	-0,89886	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
29	61193-02e1	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.07	m2	-12,13600	4 882,50	-59 254,02	0,01580	-0,19175	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
30	61193-02e2	Kazetové parkety celková tl.24 mm (585/585 mm) - typ 2, doplnění nových parket - výroba kopie, místnost 1.07	m2	-10,64000	4 320,00	-45 964,80	0,01580	-0,16811	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
31	61193-03	Kazetové parkety celková tl.24 mm (625/625 mm) - typ 3, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.08	m2	-26,32000	4 336,00	-114 123,52	0,01580	-0,41586	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
32	61193-04a	Kazetové parkety celková tl.24 mm (635/635 mm) - typ 4, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.09	m2	-25,77000	4 120,00	-106 172,40	0,01580	-0,40717	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
33	61193-04b	Kazetové parkety celková tl.24 mm (635/635 mm) - typ 4, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.10	m2	-26,04000	5 028,98	-130 954,64	0,01580	-0,41143	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
34	61193-05	Kazetové parkety celková tl.24 mm (665/665 mm) - typ 5, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.11	m2	-11,43100	3 051,56	-34 882,38	0,01580	-0,18061	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
35	61193-06a	Kazetové parkety celková tl.24 mm (600/600 mm) - typ 6, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.25	m2	-14,12800	3 051,56	-43 112,44	0,01580	-0,22322	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
36	61193-06b	Kazetové parkety celková tl.24 mm (600/600 mm) - typ 6, oprava dle popisu vč.povrchové úpravy, místnost 1.26	m2	-5,14000	1 220,63	-6 274,04	0,01580	-0,08121	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
37	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 12 m	t	-4,42127	1 113,21	-4 921,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, :										
		Součet : -4,42127		-4,42127								

Díl: 783		Nátěry				-44 606,22						
38	783782206R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	-469,53917	95,00	-44 606,22	0,00030	-0,14086	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.										
		nátěr materiálu pro použití zpět do stavby :										
		hrubé podlahy : -213,4835*2,05		-437,64118								
		vrchní fošnové podlahy : -15,56*2,05		-31,89800								
		Mezisoučet		-469,53918								